******** ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ********

021		2.410000
029		.124700
051		13.127400
111	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.46	13.842959
112	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.46	15.385428
113	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.46	20.374614
114	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.67	19.733134
115	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.67	16.394934
116	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.46	19.867001
117	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.67	16.394934
118	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.67	14.998812
150		.071200
211		.831200
212		.934200
213		1.570000
214		2.800000
221		.083600
224		.060000
231		.630000
241		4.750000
242		4.000000
251		265.000000
252		190.000000
301		4.650000
302		8.010000
360		10.700000
361		27.500000
362		4.600000
363		.580000
364		3.520000
365		22.500000
366		20.630000
367		.100600
368		20.000000
369		12.150000
370		8.000000
371		7.200000
372		1.270000
373		2.040000
374		2.750000
375		1.500000
376		
377		3.190000
378		.430000
379		14.000000
380		.260000
401		252.570000
402		364.870000
403		99.200000
404		200.170000
405		198.400000
406		308.060000
407		51.950000
408		4.260000
409		118.630000
410		109.650000
411		25.750000
412		2.810000
417		126.580000

420	91.540000
421	30.640000
428	420.210000
450	108.320000
451	150.120000
452	91.980000
453	85.360000
454	115.400000
455	407.410000

501	501				
211		50.000000	x	.831200	= 41.560000
214		3.000000	x	2.800000	= 8.400000
401		1.000000	x	252.570000	= 252.570000
118		3.000000	x	14.998812	= 44.996436
114		8.000000	x	19.733134	= 157.865072
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	505.391508
				Η.Δ. =	555.930659
502	502				
211		80.000000	x	.831200	= 66.496000
114		8.000000	x	19.733134	= 157.865072
402		1.000000	x	364.870000	= 364.870000
214		7.000000	x	2.800000	= 19.600000
118		4.000000	x	14.998812	= 59.995248
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	668.826320
				Η.Δ. =	735.708952
503	503				
211		110.000000	x	.831200	= 91.432000
428		1.000000	x	420.210000	= 420.210000
214		10.000000	x	2.800000	= 28.000000
118		4.000000	x	14.998812	= 59.995248
114		8.000000	x	19.733134	= 157.865072
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	757.502320
				Η.Δ. =	833.252552
504	504				
211		40.000000	x	.831200	= 33.248000
214		2.000000	x	2.800000	= 5.600000
114		8.000000	x	19.733134	= 157.865072
403		1.000000	x	99.200000	= 99.200000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	295.913072
				Η.Δ. =	325.504379
505	505				
211		200.000000	x	.831200	= 166.240000
214		10.000000	x	2.800000	= 28.000000
114		8.000000	x	19.733134	= 157.865072
118		8.000000	x	14.998812	= 119.990496
404		1.000000	x	200.170000	= 200.170000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	672.265568
				Η.Δ. =	739.492125

506 506

211	95.000000	x	.831200	= 78.964000
214	6.000000	x	2.800000	= 16.800000
405	1.000000	x	198.400000	= 198.400000
242	2.500000	x	4.000000	= 10.000000
118	8.000000	x	14.998812	= 119.990496
114	8.000000	x	19.733134	= 157.865072

ΑΘΡΟΙΣΜΑ = 582.019568

Η.Δ. = 640.221525

507 507

211	165.000000	x	.831200	= 137.148000
214	10.000000	x	2.800000	= 28.000000
242	7.000000	x	4.000000	= 28.000000
406	1.000000	x	308.060000	= 308.060000
114	8.000000	x	19.733134	= 157.865072
118	8.000000	x	14.998812	= 119.990496

ΑΘΡΟΙΣΜΑ = 779.063568

Η.Δ. = 856.969925

508 508

211	40.000000	x	.831200	= 33.248000
407	1.000000	x	51.950000	= 51.950000
115	4.000000	x	16.394934	= 65.579736
116	16.000000	x	19.867001	= 317.872016
408	2.000000	x	4.260000	= 8.520000
214	2.000000	x	2.800000	= 5.600000

ΑΘΡΟΙΣΜΑ = 482.769752

Η.Δ. = 531.046727

509 509

211	80.000000	x	.831200	= 66.496000
117	8.000000	x	16.394934	= 131.159472
409	1.000000	x	118.630000	= 118.630000
214	5.000000	x	2.800000	= 14.000000

ΑΘΡΟΙΣΜΑ = 330.285472

Η.Δ. = 363.314019

510 510

211	80.000000	x	.831200	= 66.496000
117	8.000000	x	16.394934	= 131.159472
214	5.000000	x	2.800000	= 14.000000
410	1.000000	x	109.650000	= 109.650000

ΑΘΡΟΙΣΜΑ = 321.305472

Η.Δ. = 353.436019

511	511					
212		17.000000	x	.934200	=	15.881400
411		1.000000	x	25.750000	=	25.750000
214		1.000000	x	2.800000	=	2.800000
115		4.000000	x	16.394934	=	65.579736
112		30.000000	x	15.385428	=	461.562840
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	571.573976
				Η.Δ.	=	628.731374
512	512					
211		10.000000	x	.831200	=	8.312000
115		2.000000	x	16.394934	=	32.789868
214		1.000000	x	2.800000	=	2.800000
112		2.000000	x	15.385428	=	30.770856
412		1.000000	x	2.810000	=	2.810000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	77.482724
				Η.Δ.	=	85.230996
518	518					
211		180.000000	x	.831200	=	149.616000
212		5.000000	x	.934200	=	4.671000
118		8.000000	x	14.998812	=	119.990496
114		8.000000	x	19.733134	=	157.865072
112		8.000000	x	15.385428	=	123.083424
417		1.000000	x	126.580000	=	126.580000
214		12.000000	x	2.800000	=	33.600000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	715.405992
				Η.Δ.	=	786.946591
521	521					
211		40.000000	x	.831200	=	33.248000
118		4.000000	x	14.998812	=	59.995248
114		8.000000	x	19.733134	=	157.865072
214		3.000000	x	2.800000	=	8.400000
420		1.000000	x	91.540000	=	91.540000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	351.048320
				Η.Δ.	=	386.153152
550	550					
211		80.000000	x	.831200	=	66.496000
214		5.000000	x	2.800000	=	14.000000
117		8.000000	x	16.394934	=	131.159472
450		1.000000	x	108.320000	=	108.320000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	319.975472
				Η.Δ.	=	351.973019

560	560					
211		80.000000	x	.831200	=	66.496000
117		8.000000	x	16.394934	=	131.159472
455		1.000000	x	407.410000	=	407.410000
214		7.000000	x	2.800000	=	19.600000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =		624.665472
				Η.Δ. =		687.132019
621	621					
213		.100000	x	1.570000	=	.157000
508		.005000	x	531.046727	=	2.655234
116		.200000	x	19.867001	=	3.973400
111		.800000	x	13.842959	=	11.074367
				B.T =		17.860001
623	623					
213		.100000	x	1.570000	=	.157000
508		.005000	x	531.046727	=	2.655234
504		.005000	x	325.504379	=	1.627522
116		.200000	x	19.867001	=	3.973400
112		.100000	x	15.385428	=	1.538543
518		.010000	x	786.946591	=	7.869466
509		.005000	x	363.314019	=	1.816570
				B.T =		19.637735
625	625					
213		.100000	x	1.570000	=	.157000
116		.200000	x	19.867001	=	3.973400
112		.100000	x	15.385428	=	1.538543
504		.005000	x	325.504379	=	1.627522
509		.005000	x	363.314019	=	1.816570
518		.014300	x	786.946591	=	11.253336
508		.005000	x	531.046727	=	2.655234
				B.T =		23.021605
630	630					
512		.020000	x	85.230996	=	1.704620
				B.T =		1.704620
630.1	630.1					
510		.006000	x	353.436019	=	2.120616
				B.T =		2.120616

641 641

231	.200000	x	.630000	= .126000
251	.001500	x	265.000000	= .397500
111	.200000	x	13.842959	= 2.768592
113	.150000	x	20.374614	= 3.056192
252	.002500	x	190.000000	= .475000

B.T = 6.823284

651 651

221	150.000000	x	.083600	= 12.540000
111	1.500000	x	13.842959	= 20.764439
112	.500000	x	15.385428	= 7.692714
509	.003600	x	363.314019	= 1.307930
509	.011100	x	363.314019	= 4.032786
511	.050000	x	628.731374	= 31.436569
630	.600000	x	1.704620	= 1.022772
625	1.000000	x	23.021605	= 23.021605
224	120.000000	x	.060000	= 7.200000

B.T = 109.018814

652 652

221	650.000000	x	.083600	= 54.340000
509	.011000	x	363.314019	= 3.996454
630	.320000	x	1.704620	= .545478
625	1.000000	x	23.021605	= 23.021605
511	.050000	x	628.731374	= 31.436569
509	.001920	x	363.314019	= .697563
112	.500000	x	15.385428	= 7.692714
111	1.500000	x	13.842959	= 20.764439

B.T = 142.494822

1121 1121

112	.007000	x	15.385428	= .107698
501	.000100	x	555.930659	= .055593
503	.002000	x	833.252552	= 1.666505

T.E = 1.829796

1122 1122

112	.007000	x	15.385428	= .107698
503	.000330	x	833.252552	= .274973
501	.000080	x	555.930659	= .044474
505	.000600	x	739.492125	= .443695
507	.001400	x	856.969925	= 1.199758
509	.004447	x	363.314019	= 1.615657

T.E = 3.686256

1123A	1123A				
112		.007000	x	15.385428	= .107698
501		.000100	x	555.930659	= .055593
503		.002000	x	833.252552	= 1.666505
509		.005312	x	363.314019	= 1.929924
506		.001330	x	640.221525	= .851495
			T.E	=	4.611215
1123B	1123B				
509		.001487	x	363.314019	= .540248
			T.E	=	.540248
1140	1140				
112		.010000	x	15.385428	= .153854
521		.000200	x	386.153152	= .077231
501		.000100	x	555.930659	= .055593
			T.E	=	.286678
1610	1610				
111		.050000	x	13.842959	= .692148
1122		.200000	x	3.686256	= .737251
507		.000200	x	856.969925	= .171394
501		.000100	x	555.930659	= .055593
502		.000200	x	735.708952	= .147142
			T.E	=	1.803528
1620	1620				
112		.250000	x	15.385428	= 3.846357
1122		1.000000	x	3.686256	= 3.686256
501		.002000	x	555.930659	= 1.111861
			T.E	=	8.644474
1710	1710				
360		1.000000	x	10.700000	= 10.700000
111		.250000	x	13.842959	= 3.460740
501		.000100	x	555.930659	= .055593
			T.E	=	14.216333
2111	2111				
112		.010000	x	15.385428	= .153854
509		.005202	x	363.314019	= 1.889960
507		.001540	x	856.969925	= 1.319734
502		.002000	x	735.708952	= 1.471418
501		.000830	x	555.930659	= .461422
			T.E	=	5.296388

2112	2112					
213		.400000	x	1.570000	=	.628000
502		.002900	x	735.708952	=	2.133556
112		.250000	x	15.385428	=	3.846357
116		.250000	x	19.867001	=	4.966750
507		.002000	x	856.969925	=	1.713940
509		.004896	x	363.314019	=	1.778785
508		.004000	x	531.046727	=	2.124187
				T.E	=	17.191575
2251	2251					
111		.600000	x	13.842959	=	8.305775
621		1.050000	x	17.860001	=	18.753001
112		.600000	x	15.385428	=	9.231257
509		.012432	x	363.314019	=	4.516720
				T.E	=	40.806753
2252	2252					
111		1.400000	x	13.842959	=	19.380143
621		1.050000	x	17.860001	=	18.753001
113		1.400000	x	20.374614	=	28.524460
509		.012432	x	363.314019	=	4.516720
				T.E	=	71.174323
2253	2253					
111		1.500000	x	13.842959	=	20.764439
621		1.050000	x	17.860001	=	18.753001
652		.020000	x	142.494822	=	2.849896
651		.250000	x	109.018814	=	27.254704
509		.012432	x	363.314019	=	4.516720
113		2.500000	x	20.374614	=	50.936535
112		.200000	x	15.385428	=	3.077086
				T.E	=	128.152380
2254	2254					
111		.800000	x	13.842959	=	11.074367
652		.100000	x	142.494822	=	14.249482
621		.350000	x	17.860001	=	6.251000
509		.003788	x	363.314019	=	1.376234
113		1.500000	x	20.374614	=	30.561921
				T.E	=	63.513004

2522	2522					
221		300.000000	x	.083600	=	25.080000
112		1.400000	x	15.385428	=	21.539599
623		.800000	x	19.637735	=	15.710188
630		.250000	x	1.704620	=	.426155
641		3.000000	x	6.823284	=	20.469852
625		.500000	x	23.021605	=	11.510803
511		.040000	x	628.731374	=	25.149255
509		.008880	x	363.314019	=	3.226228
509		.001500	x	363.314019	=	.544971
509		.005550	x	363.314019	=	2.016393
113		1.600000	x	20.374614	=	32.599382
				T.E	=	158.272826
2921	2921					
301		1.000000	x	4.650000	=	4.650000
2522		.005000	x	158.272826	=	.791364
652		.002000	x	142.494822	=	.284990
113		.400000	x	20.374614	=	8.149846
111		.400000	x	13.842959	=	5.537184
				T.E	=	19.413383
2922	2922					
302		1.020000	x	8.010000	=	8.170200
652		.012000	x	142.494822	=	1.709938
111		.600000	x	13.842959	=	8.305775
113		.800000	x	20.374614	=	16.299691
				T.E	=	34.485604
5110	5110					
111		.100000	x	13.842959	=	1.384296
				T.E	=	1.384296
5120	5120					
111		.080000	x	13.842959	=	1.107437
				T.E	=	1.107437
5130	5130					
111		.050000	x	13.842959	=	.692148
				T.E	=	.692148
5140	5140					
111		.030000	x	13.842959	=	.415289
550		.003750	x	351.973019	=	1.319899
				T.E	=	1.735188

5150	5150					
111		.030000	x	13.842959	=	.415289
550		.002500	x	351.973019	=	.879933
				T.E	=	1.295221
5160	5160					
213		.400000	x	1.570000	=	.628000
111		.160000	x	13.842959	=	2.214873
508		.001500	x	531.046727	=	.796570
				T.E	=	3.639444
5210	5210					
363		.100000	x	.580000	=	.058000
112		.050000	x	15.385428	=	.769271
111		.040000	x	13.842959	=	.553718
				T.E	=	1.380990
5220	5220					
363		.100000	x	.580000	=	.058000
112		.030000	x	15.385428	=	.461563
111		.020000	x	13.842959	=	.276859
				T.E	=	.796422
5230	5230					
364		1.000000	x	3.520000	=	3.520000
112		.080000	x	15.385428	=	1.230834
				T.E	=	4.750834
5240	5240					
112		.080000	x	15.385428	=	1.230834
				T.E	=	1.230834
5311	5311					
111		.002000	x	13.842959	=	.027686
630.1		.020000	x	2.120616	=	.042412
510		.000250	x	353.436019	=	.088359
630		.020000	x	1.704620	=	.034092
				T.E	=	.192550

5312 5312

111	.001300	x	13.842959	= .017996
630.1	.020000	x	2.120616	= .042412
510	.000163	x	353.436019	= .057610
630	.020000	x	1.704620	= .034092

T.E = .152111

5321 5321

111	.004000	x	13.842959	= .055372

T.E = .055372

5322 5322

111	.003300	x	13.842959	= .045682

T.E = .045682

5330 5330

111	.022200	x	13.842959	= .307314

T.E = .307314

5340 5340

363	.100000	x	.580000	= .058000
111	.003300	x	13.842959	= .045682

T.E = .103682

5351 5351

113	.005000	x	20.374614	= .101873

T.E = .101873

5352 5352

111	.005000	x	13.842959	= .069215
113	.014000	x	20.374614	= .285245

T.E = .354459

5353 5353

111	.010000	x	13.842959	= .138430
113	.020000	x	20.374614	= .407492

T.E = .545922

5354	5354					
111		.035000	x	13.842959	=	.484504
113		.025000	x	20.374614	=	.509365
				T.E	=	.993869
5361A	5361A					
365		.003000	x	22.500000	=	.067500
630		.000300	x	1.704620	=	.000511
510		.000188	x	353.436019	=	.066446
113		.001500	x	20.374614	=	.030562
				T.E	=	.165019
5361B	5361B					
366		.003000	x	20.630000	=	.061890
510		.000188	x	353.436019	=	.066446
630		.000300	x	1.704620	=	.000511
113		.001500	x	20.374614	=	.030562
				T.E	=	.159409
5362A	5362A					
365		.005000	x	22.500000	=	.112500
630		.000500	x	1.704620	=	.000852
510		.000313	x	353.436019	=	.110625
113		.002500	x	20.374614	=	.050937
				T.E	=	.274914
5362B	5362B					
366		.005000	x	20.630000	=	.103150
630		.000500	x	1.704620	=	.000852
510		.000313	x	353.436019	=	.110625
113		.002500	x	20.374614	=	.050937
				T.E	=	.265564
5363A	5363A					
365		.003000	x	22.500000	=	.067500
113		.001000	x	20.374614	=	.020375
510		.000125	x	353.436019	=	.044180
630		.000300	x	1.704620	=	.000511
				T.E	=	.132566

5363B	5363B					
366		.003000	x	20.630000	=	.061890
113		.001000	x	20.374614	=	.020375
630		.000300	x	1.704620	=	.000511
510		.000125	x	353.436019	=	.044180
				T.E	=	.126956
5364A	5364A					
365		.005000	x	22.500000	=	.112500
113		.001800	x	20.374614	=	.036674
630		.000500	x	1.704620	=	.000852
510		.000225	x	353.436019	=	.079523
				T.E	=	.229550
5364B	5364B					
366		.005000	x	20.630000	=	.103150
630		.000500	x	1.704620	=	.000852
510		.000225	x	353.436019	=	.079523
113		.001800	x	20.374614	=	.036674
				T.E	=	.220200
5371	5371					
111		17.300000	x	13.842959	=	239.483191
111		9.600000	x	13.842959	=	132.892406
				T.E	=	372.375597
5372	5372					
379		2.000000	x	14.000000	=	28.000000
510		.100000	x	353.436019	=	35.343602
630		.100000	x	1.704620	=	.170462
113		.800000	x	20.374614	=	16.299691
				T.E	=	79.813755
5380	5380					
111		5.000000	x	13.842959	=	69.214795
550		.412500	x	351.973019	=	145.188870
				T.E	=	214.403665
5390	5390					
111		.120000	x	13.842959	=	1.661155
111		.030000	x	13.842959	=	.415289
				T.E	=	2.076444

5510 5510

361	15.000000	x	27.500000	= 412.500000
363	20.000000	x	.580000	= 11.600000
362	30.000000	x	4.600000	= 138.000000
550	.375000	x	351.973019	= 131.989882
113	20.000000	x	20.374614	= 407.492280
365	2.000000	x	22.500000	= 45.000000
111	20.000000	x	13.842959	= 276.859180

T.E = 1,423.441342

5521 5521

111	1.000000	x	13.842959	= 13.842959
630.1	10.000000	x	2.120616	= 21.206160
510	.125000	x	353.436019	= 44.179502
630	10.000000	x	1.704620	= 17.046200

T.E = 96.274821

5522 5522

111	1.500000	x	13.842959	= 20.764439

T.E = 20.764439

5530 5530

453	.187500	x	85.360000	= 16.005000
111	1.000000	x	13.842959	= 13.842959
111	1.000000	x	13.842959	= 13.842959

T.E = 43.690918

5540 5540

363	15.000000	x	.580000	= 8.700000
111	.750000	x	13.842959	= 10.382219

T.E = 19.082219

5551 5551

111	2.000000	x	13.842959	= 27.685918
111	1.000000	x	13.842959	= 13.842959

T.E = 41.528877

5552 5552

379	1.000000	x	14.000000	= 14.000000
630	.100000	x	1.704620	= .170462
510	.050000	x	353.436019	= 17.671801
113	.400000	x	20.374614	= 8.149846

T.E = 39.992109

5560A 5560A

365	1.000000	x	22.500000	= 22.500000
113	.800000	x	20.374614	= 16.299691
630	.100000	x	1.704620	= .170462
510	.100000	x	353.436019	= 35.343602

T.E = 74.313755

5560B 5560B

366	1.000000	x	20.630000	= 20.630000
510	.100000	x	353.436019	= 35.343602
630	.100000	x	1.704620	= .170462
113	.800000	x	20.374614	= 16.299691

T.E = 72.443755

5570 5570

111	.100000	x	13.842959	= 1.384296
111	.030000	x	13.842959	= .415289

T.E = 1.799585

5580 5580

111	.020000	x	13.842959	= .276859
111	.030000	x	13.842959	= .415289

T.E = .692148

5610 5610

363	15.000000	x	.580000	= 8.700000
111	30.000000	x	13.842959	= 415.288770
550	.125000	x	351.973019	= 43.996627
367	20,000.000000	x	.100600	= 2,012.000000

T.E = 2,479.985397

5621 5621

111	1.000000	x	13.842959	= 13.842959
630	10.000000	x	1.704620	= 17.046200
630.1	10.000000	x	2.120616	= 21.206160
510	.125000	x	353.436019	= 44.179502

T.E = 96.274821

5622 5622

111	1.500000	x	13.842959	= 20.764439

T.E = 20.764439

5630	5630					
363		15.000000	x	.580000	=	8.700000
111		.750000	x	13.842959	=	10.382219
				T.E	=	19.082219
5640	5640					
111		10.000000	x	13.842959	=	138.429590
111		2.000000	x	13.842959	=	27.685918
				T.E	=	166.115508
5650	5650					
111		.120000	x	13.842959	=	1.661155
111		.030000	x	13.842959	=	.415289
				T.E	=	2.076444
5710	5710					
362		40.000000	x	4.600000	=	184.000000
111		5.000000	x	13.842959	=	69.214795
112		1.000000	x	15.385428	=	15.385428
560		.125000	x	687.132019	=	85.891502
510		.125000	x	353.436019	=	44.179502
509		.125000	x	363.314019	=	45.414252
114		1.000000	x	19.733134	=	19.733134
380		800.000000	x	.260000	=	208.000000
363		15.000000	x	.580000	=	8.700000
377		250.000000	x	3.190000	=	797.500000
378		100.000000	x	.430000	=	43.000000
				T.E	=	1,521.018614
5720	5720					
111		.500000	x	13.842959	=	6.921480
510		.062500	x	353.436019	=	22.089751
630		10.000000	x	1.704620	=	17.046200
630.1		10.000000	x	2.120616	=	21.206160
				T.E	=	67.263591
5730	5730					
363		15.000000	x	.580000	=	8.700000
111		.750000	x	13.842959	=	10.382219
				T.E	=	19.082219