ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ 3

ΑΤΕΠ

Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων

4ο Τρίμηνο του 2006

******** ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ********

021		2.410000
029		.129600
051		13.127400
111	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.46	14.244000
112	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.46	15.831341
113	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.46	20.966361
114	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.67	20.306251
115	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.67	16.870268
116	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.46	20.441922
117	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.67	16.870268
118	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.67	15.433402
150		.071200
211		.784000
212		.821800
213		1.504700
214		3.000000
221		.087700
224		.073000
231		.620000
241		5.250000
242		4.000000
251		285.000000
252		210.000000
301		4.650000
302		7.630000
360		10.700000
361		27.500000
362		4.600000
363		.580000
364		3.520000
365		22.500000
366		20.630000
367		.103500
368		20.000000
369		12.150000
370		8.000000
371		7.200000
372		1.270000
373		2.040000
374		2.750000
375		1.500000
376		
377		3.190000
378		.430000
379		14.000000
380		.260000
401		252.570000
402		364.870000
403		99.200000
404		200.170000
405		198.400000
406		308.060000
407		51.950000
408		4.260000
409		118.630000
410		109.650000
411		25.750000
412		2.810000
417		126.580000

420	91.540000
421	30.640000
428	420.210000
450	108.320000
451	150.120000
452	91.980000
453	85.360000
454	115.400000
455	407.410000

501	501				
211		50.000000	x	.784000	= 39.200000
214		3.000000	x	3.000000	= 9.000000
401		1.000000	x	252.570000	= 252.570000
118		3.000000	x	15.433402	= 46.300206
114		8.000000	x	20.306251	= 162.450008
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	509.520214
				Η.Δ. =	560.472235
502	502				
211		80.000000	x	.784000	= 62.720000
114		8.000000	x	20.306251	= 162.450008
402		1.000000	x	364.870000	= 364.870000
214		7.000000	x	3.000000	= 21.000000
118		4.000000	x	15.433402	= 61.733608
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	672.773616
				Η.Δ. =	740.050978
503	503				
211		110.000000	x	.784000	= 86.240000
428		1.000000	x	420.210000	= 420.210000
214		10.000000	x	3.000000	= 30.000000
118		4.000000	x	15.433402	= 61.733608
114		8.000000	x	20.306251	= 162.450008
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	760.633616
				Η.Δ. =	836.696978
504	504				
211		40.000000	x	.784000	= 31.360000
214		2.000000	x	3.000000	= 6.000000
114		8.000000	x	20.306251	= 162.450008
403		1.000000	x	99.200000	= 99.200000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	299.010008
				Η.Δ. =	328.911009
505	505				
211		200.000000	x	.784000	= 156.800000
214		10.000000	x	3.000000	= 30.000000
114		8.000000	x	20.306251	= 162.450008
118		8.000000	x	15.433402	= 123.467216
404		1.000000	x	200.170000	= 200.170000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	672.887224
				Η.Δ. =	740.175946

506	506					
211		95.000000	x	.784000	=	74.480000
214		6.000000	x	3.000000	=	18.000000
405		1.000000	x	198.400000	=	198.400000
242		2.500000	x	4.000000	=	10.000000
118		8.000000	x	15.433402	=	123.467216
114		8.000000	x	20.306251	=	162.450008
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	586.797224
				Η.Δ.	=	645.476946
507	507					
211		165.000000	x	.784000	=	129.360000
214		10.000000	x	3.000000	=	30.000000
242		7.000000	x	4.000000	=	28.000000
406		1.000000	x	308.060000	=	308.060000
114		8.000000	x	20.306251	=	162.450008
118		8.000000	x	15.433402	=	123.467216
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	781.337224
				Η.Δ.	=	859.470946
508	508					
211		40.000000	x	.784000	=	31.360000
407		1.000000	x	51.950000	=	51.950000
115		4.000000	x	16.870268	=	67.481072
116		16.000000	x	20.441922	=	327.070752
408		2.000000	x	4.260000	=	8.520000
214		2.000000	x	3.000000	=	6.000000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	492.381824
				Η.Δ.	=	541.620006
509	509					
211		80.000000	x	.784000	=	62.720000
117		8.000000	x	16.870268	=	134.962144
409		1.000000	x	118.630000	=	118.630000
214		5.000000	x	3.000000	=	15.000000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	331.312144
				Η.Δ.	=	364.443358
510	510					
211		80.000000	x	.784000	=	62.720000
117		8.000000	x	16.870268	=	134.962144
214		5.000000	x	3.000000	=	15.000000
410		1.000000	x	109.650000	=	109.650000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	322.332144
				Η.Δ.	=	354.565358

511	511					
212		17.000000	x	.821800	=	13.970600
411		1.000000	x	25.750000	=	25.750000
214		1.000000	x	3.000000	=	3.000000
115		4.000000	x	16.870268	=	67.481072
112		30.000000	x	15.831341	=	474.940230
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	585.141902
				Η.Δ.	=	643.656092
512	512					
211		10.000000	x	.784000	=	7.840000
115		2.000000	x	16.870268	=	33.740536
214		1.000000	x	3.000000	=	3.000000
112		2.000000	x	15.831341	=	31.662682
412		1.000000	x	2.810000	=	2.810000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	79.053218
				Η.Δ.	=	86.958540
518	518					
211		180.000000	x	.784000	=	141.120000
212		5.000000	x	.821800	=	4.109000
118		8.000000	x	15.433402	=	123.467216
114		8.000000	x	20.306251	=	162.450008
112		8.000000	x	15.831341	=	126.650728
417		1.000000	x	126.580000	=	126.580000
214		12.000000	x	3.000000	=	36.000000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	720.376952
				Η.Δ.	=	792.414647
521	521					
211		40.000000	x	.784000	=	31.360000
118		4.000000	x	15.433402	=	61.733608
114		8.000000	x	20.306251	=	162.450008
214		3.000000	x	3.000000	=	9.000000
420		1.000000	x	91.540000	=	91.540000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	356.083616
				Η.Δ.	=	391.691978
550	550					
211		80.000000	x	.784000	=	62.720000
214		5.000000	x	3.000000	=	15.000000
117		8.000000	x	16.870268	=	134.962144
450		1.000000	x	108.320000	=	108.320000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	321.002144
				Η.Δ.	=	353.102358

560	560					
211		80.000000	x	.784000	=	62.720000
117		8.000000	x	16.870268	=	134.962144
455		1.000000	x	407.410000	=	407.410000
214		7.000000	x	3.000000	=	21.000000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =		626.092144
				Η.Δ. =		688.701358
621	621					
213		.100000	x	1.504700	=	.150470
508		.005000	x	541.620006	=	2.708100
116		.200000	x	20.441922	=	4.088384
111		.800000	x	14.244000	=	11.395200
				B.T =		18.342154
623	623					
213		.100000	x	1.504700	=	.150470
508		.005000	x	541.620006	=	2.708100
504		.005000	x	328.911009	=	1.644555
116		.200000	x	20.441922	=	4.088384
112		.100000	x	15.831341	=	1.583134
518		.010000	x	792.414647	=	7.924146
509		.005000	x	364.443358	=	1.822217
				B.T =		19.921007
625	625					
213		.100000	x	1.504700	=	.150470
116		.200000	x	20.441922	=	4.088384
112		.100000	x	15.831341	=	1.583134
504		.005000	x	328.911009	=	1.644555
509		.005000	x	364.443358	=	1.822217
518		.014300	x	792.414647	=	11.331529
508		.005000	x	541.620006	=	2.708100
				B.T =		23.328390
630	630					
512		.020000	x	86.958540	=	1.739171
				B.T =		1.739171
630.1	630.1					
510		.006000	x	354.565358	=	2.127392
				B.T =		2.127392

641	641					
231		.200000	x	.620000	=	.124000
251		.001500	x	285.000000	=	.427500
111		.200000	x	14.244000	=	2.848800
113		.150000	x	20.966361	=	3.144954
252		.002500	x	210.000000	=	.525000
				B.T	=	7.070254
651	651					
221		150.000000	x	.087700	=	13.155000
111		1.500000	x	14.244000	=	21.366000
112		.500000	x	15.831341	=	7.915671
509		.003600	x	364.443358	=	1.311996
509		.011100	x	364.443358	=	4.045321
511		.050000	x	643.656092	=	32.182805
630		.600000	x	1.739171	=	1.043503
625		1.000000	x	23.328390	=	23.328390
224		120.000000	x	.073000	=	8.760000
				B.T	=	113.108685
652	652					
221		650.000000	x	.087700	=	57.005000
509		.011000	x	364.443358	=	4.008877
630		.320000	x	1.739171	=	.556535
625		1.000000	x	23.328390	=	23.328390
511		.050000	x	643.656092	=	32.182805
509		.001920	x	364.443358	=	.699731
112		.500000	x	15.831341	=	7.915671
111		1.500000	x	14.244000	=	21.366000
				B.T	=	147.063008
1121	1121					
112		.007000	x	15.831341	=	.110819
501		.000100	x	560.472235	=	.056047
503		.002000	x	836.696978	=	1.673394
				T.E	=	1.840261
1122	1122					
112		.007000	x	15.831341	=	.110819
503		.000330	x	836.696978	=	.276110
501		.000080	x	560.472235	=	.044838
505		.000600	x	740.175946	=	.444106
507		.001400	x	859.470946	=	1.203259
509		.004447	x	364.443358	=	1.620680
				T.E	=	3.699812

1123A	1123A				
112		.007000	x	15.831341	= .110819
501		.000100	x	560.472235	= .056047
503		.002000	x	836.696978	= 1.673394
509		.005312	x	364.443358	= 1.935923
506		.001330	x	645.476946	= .858484
			T.E	=	4.634668
1123B	1123B				
509		.001487	x	364.443358	= .541927
			T.E	=	.541927
1140	1140				
112		.010000	x	15.831341	= .158313
521		.000200	x	391.691978	= .078338
501		.000100	x	560.472235	= .056047
			T.E	=	.292699
1610	1610				
111		.050000	x	14.244000	= .712200
1122		.200000	x	3.699812	= .739962
507		.000200	x	859.470946	= .171894
501		.000100	x	560.472235	= .056047
502		.000200	x	740.050978	= .148010
			T.E	=	1.828114
1620	1620				
112		.250000	x	15.831341	= 3.957835
1122		1.000000	x	3.699812	= 3.699812
501		.002000	x	560.472235	= 1.120944
			T.E	=	8.778592
1710	1710				
360		1.000000	x	10.700000	= 10.700000
111		.250000	x	14.244000	= 3.561000
501		.000100	x	560.472235	= .056047
			T.E	=	14.317047
2111	2111				
112		.010000	x	15.831341	= .158313
509		.005202	x	364.443358	= 1.895834
507		.001540	x	859.470946	= 1.323585
502		.002000	x	740.050978	= 1.480102
501		.000830	x	560.472235	= .465192
			T.E	=	5.323027

2112	2112					
213		.400000	x	1.504700	=	.601880
502		.002900	x	740.050978	=	2.146148
112		.250000	x	15.831341	=	3.957835
116		.250000	x	20.441922	=	5.110481
507		.002000	x	859.470946	=	1.718942
509		.004896	x	364.443358	=	1.784315
508		.004000	x	541.620006	=	2.166480
				T.E	=	17.486080
2251	2251					
111		.600000	x	14.244000	=	8.546400
621		1.050000	x	18.342154	=	19.259262
112		.600000	x	15.831341	=	9.498805
509		.012432	x	364.443358	=	4.530760
				T.E	=	41.835226
2252	2252					
111		1.400000	x	14.244000	=	19.941600
621		1.050000	x	18.342154	=	19.259262
113		1.400000	x	20.966361	=	29.352905
509		.012432	x	364.443358	=	4.530760
				T.E	=	73.084527
2253	2253					
111		1.500000	x	14.244000	=	21.366000
621		1.050000	x	18.342154	=	19.259262
652		.020000	x	147.063008	=	2.941260
651		.250000	x	113.108685	=	28.277171
509		.012432	x	364.443358	=	4.530760
113		2.500000	x	20.966361	=	52.415903
112		.200000	x	15.831341	=	3.166268
				T.E	=	131.956624
2254	2254					
111		.800000	x	14.244000	=	11.395200
652		.100000	x	147.063008	=	14.706301
621		.350000	x	18.342154	=	6.419754
509		.003788	x	364.443358	=	1.380511
113		1.500000	x	20.966361	=	31.449542
				T.E	=	65.351308

2522	2522					
221		300.000000	x	.087700	=	26.310000
112		1.400000	x	15.831341	=	22.163877
623		.800000	x	19.921007	=	15.936806
630		.250000	x	1.739171	=	.434793
641		3.000000	x	7.070254	=	21.210762
625		.500000	x	23.328390	=	11.664195
511		.040000	x	643.656092	=	25.746244
509		.008880	x	364.443358	=	3.236257
509		.001500	x	364.443358	=	.546665
509		.005550	x	364.443358	=	2.022661
113		1.600000	x	20.966361	=	33.546178
				T.E	=	162.818437
2921	2921					
301		1.000000	x	4.650000	=	4.650000
2522		.005000	x	162.818437	=	.814092
652		.002000	x	147.063008	=	.294126
113		.400000	x	20.966361	=	8.386544
111		.400000	x	14.244000	=	5.697600
				T.E	=	19.842363
2922	2922					
302		1.020000	x	7.630000	=	7.782600
111		.600000	x	14.244000	=	8.546400
652		.012000	x	147.063008	=	1.764756
113		.800000	x	20.966361	=	16.773089
				T.E	=	34.866845
5110	5110					
111		.100000	x	14.244000	=	1.424400
				T.E	=	1.424400
5120	5120					
111		.080000	x	14.244000	=	1.139520
				T.E	=	1.139520
5130	5130					
111		.050000	x	14.244000	=	.712200
				T.E	=	.712200
5140	5140					
111		.030000	x	14.244000	=	.427320
550		.003750	x	353.102358	=	1.324134
				T.E	=	1.751454

5150	5150					
111		.030000	x	14.244000	=	.427320
550		.002500	x	353.102358	=	.882756
				T.E	=	1.310076
5160	5160					
213		.400000	x	1.504700	=	.601880
111		.160000	x	14.244000	=	2.279040
508		.001500	x	541.620006	=	.812430
				T.E	=	3.693350
5210	5210					
363		.100000	x	.580000	=	.058000
112		.050000	x	15.831341	=	.791567
111		.040000	x	14.244000	=	.569760
				T.E	=	1.419327
5220	5220					
363		.100000	x	.580000	=	.058000
112		.030000	x	15.831341	=	.474940
111		.020000	x	14.244000	=	.284880
				T.E	=	.817820
5230	5230					
364		1.000000	x	3.520000	=	3.520000
112		.080000	x	15.831341	=	1.266507
				T.E	=	4.786507
5240	5240					
112		.080000	x	15.831341	=	1.266507
				T.E	=	1.266507
5311	5311					
111		.002000	x	14.244000	=	.028488
630.1		.020000	x	2.127392	=	.042548
510		.000250	x	354.565358	=	.088641
630		.020000	x	1.739171	=	.034783
				T.E	=	.194461

5312	5312					
111		.001300	x	14.244000	=	.018517
630.1		.020000	x	2.127392	=	.042548
510		.000163	x	354.565358	=	.057794
630		.020000	x	1.739171	=	.034783
				T.E	=	.153643
5321	5321					
111		.004000	x	14.244000	=	.056976
				T.E	=	.056976
5322	5322					
111		.003300	x	14.244000	=	.047005
				T.E	=	.047005
5330	5330					
111		.022200	x	14.244000	=	.316217
				T.E	=	.316217
5340	5340					
363		.100000	x	.580000	=	.058000
111		.003300	x	14.244000	=	.047005
				T.E	=	.105005
5351	5351					
113		.005000	x	20.966361	=	.104832
				T.E	=	.104832
5352	5352					
111		.005000	x	14.244000	=	.071220
113		.014000	x	20.966361	=	.293529
				T.E	=	.364749
5353	5353					
111		.010000	x	14.244000	=	.142440
113		.020000	x	20.966361	=	.419327
				T.E	=	.561767

5354	5354					
111		.035000	x	14.244000	=	.498540
113		.025000	x	20.966361	=	.524159
				T.E =		1.022699
5361A	5361A					
365		.003000	x	22.500000	=	.067500
630		.000300	x	1.739171	=	.000522
510		.000188	x	354.565358	=	.066658
113		.001500	x	20.966361	=	.031450
				T.E =		.166130
5361B	5361B					
366		.003000	x	20.630000	=	.061890
510		.000188	x	354.565358	=	.066658
630		.000300	x	1.739171	=	.000522
113		.001500	x	20.966361	=	.031450
				T.E =		.160520
5362A	5362A					
365		.005000	x	22.500000	=	.112500
630		.000500	x	1.739171	=	.000870
510		.000313	x	354.565358	=	.110979
113		.002500	x	20.966361	=	.052416
				T.E =		.276764
5362B	5362B					
366		.005000	x	20.630000	=	.103150
630		.000500	x	1.739171	=	.000870
510		.000313	x	354.565358	=	.110979
113		.002500	x	20.966361	=	.052416
				T.E =		.267414
5363A	5363A					
365		.003000	x	22.500000	=	.067500
113		.001000	x	20.966361	=	.020966
510		.000125	x	354.565358	=	.044321
630		.000300	x	1.739171	=	.000522
				T.E =		.133309

5363Β	5363Β					
366		.003000	x	20.630000	=	.061890
113		.001000	x	20.966361	=	.020966
630		.000300	x	1.739171	=	.000522
510		.000125	x	354.565358	=	.044321
				T.E	=	.127699
5364Α	5364Α					
365		.005000	x	22.500000	=	.112500
113		.001800	x	20.966361	=	.037739
630		.000500	x	1.739171	=	.000870
510		.000225	x	354.565358	=	.079777
				T.E	=	.230886
5364Β	5364Β					
366		.005000	x	20.630000	=	.103150
630		.000500	x	1.739171	=	.000870
510		.000225	x	354.565358	=	.079777
113		.001800	x	20.966361	=	.037739
				T.E	=	.221536
5371	5371					
111		17.300000	x	14.244000	=	246.421200
111		9.600000	x	14.244000	=	136.742400
				T.E	=	383.163600
5372	5372					
379		2.000000	x	14.000000	=	28.000000
510		.100000	x	354.565358	=	35.456536
630		.100000	x	1.739171	=	.173917
113		.800000	x	20.966361	=	16.773089
				T.E	=	80.403542
5380	5380					
111		5.000000	x	14.244000	=	71.220000
550		.412500	x	353.102358	=	145.654723
				T.E	=	216.874723
5390	5390					
111		.120000	x	14.244000	=	1.709280
111		.030000	x	14.244000	=	.427320
				T.E	=	2.136600

5510 5510

361	15.000000	x	27.500000	= 412.500000
363	20.000000	x	.580000	= 11.600000
362	30.000000	x	4.600000	= 138.000000
550	.375000	x	353.102358	= 132.413384
113	20.000000	x	20.966361	= 419.327220
365	2.000000	x	22.500000	= 45.000000
111	20.000000	x	14.244000	= 284.880000

T.E = 1,443.720604

5521 5521

111	1.000000	x	14.244000	= 14.244000
630.1	10.000000	x	2.127392	= 21.273920
510	.125000	x	354.565358	= 44.320670
630	10.000000	x	1.739171	= 17.391710

T.E = 97.230300

5522 5522

111	1.500000	x	14.244000	= 21.366000

T.E = 21.366000

5530 5530

453	.187500	x	85.360000	= 16.005000
111	1.000000	x	14.244000	= 14.244000
111	1.000000	x	14.244000	= 14.244000

T.E = 44.493000

5540 5540

363	15.000000	x	.580000	= 8.700000
111	.750000	x	14.244000	= 10.683000

T.E = 19.383000

5551 5551

111	2.000000	x	14.244000	= 28.488000
111	1.000000	x	14.244000	= 14.244000

T.E = 42.732000

5552 5552

379	1.000000	x	14.000000	= 14.000000
630	.100000	x	1.739171	= .173917
510	.050000	x	354.565358	= 17.728268
113	.400000	x	20.966361	= 8.386544

T.E = 40.288729

5560A 5560A

365	1.000000	x	22.500000	= 22.500000
113	.800000	x	20.966361	= 16.773089
630	.100000	x	1.739171	= .173917
510	.100000	x	354.565358	= 35.456536

T.E = 74.903542

5560B 5560B

366	1.000000	x	20.630000	= 20.630000
510	.100000	x	354.565358	= 35.456536
630	.100000	x	1.739171	= .173917
113	.800000	x	20.966361	= 16.773089

T.E = 73.033542

5570 5570

111	.100000	x	14.244000	= 1.424400
111	.030000	x	14.244000	= .427320

T.E = 1.851720

5580 5580

111	.020000	x	14.244000	= .284880
111	.030000	x	14.244000	= .427320

T.E = .712200

5610 5610

363	15.000000	x	.580000	= 8.700000
111	30.000000	x	14.244000	= 427.320000
550	.125000	x	353.102358	= 44.137795
367	20,000.000000	x	.103500	= 2,070.000000

T.E = 2,550.157795

5621 5621

111	1.000000	x	14.244000	= 14.244000
630	10.000000	x	1.739171	= 17.391710
630.1	10.000000	x	2.127392	= 21.273920
510	.125000	x	354.565358	= 44.320670

T.E = 97.230300

5622 5622

111	1.500000	x	14.244000	= 21.366000

T.E = 21.366000

5630	5630					
363		15.000000	x	.580000	=	8.700000
111		.750000	x	14.244000	=	10.683000
				T.E	=	19.383000
5640	5640					
111		10.000000	x	14.244000	=	142.440000
111		2.000000	x	14.244000	=	28.488000
				T.E	=	170.928000
5650	5650					
111		.120000	x	14.244000	=	1.709280
111		.030000	x	14.244000	=	.427320
				T.E	=	2.136600
5710	5710					
362		40.000000	x	4.600000	=	184.000000
111		5.000000	x	14.244000	=	71.220000
112		1.000000	x	15.831341	=	15.831341
560		.125000	x	688.701358	=	86.087670
510		.125000	x	354.565358	=	44.320670
509		.125000	x	364.443358	=	45.555420
114		1.000000	x	20.306251	=	20.306251
380		800.000000	x	.260000	=	208.000000
363		15.000000	x	.580000	=	8.700000
377		250.000000	x	3.190000	=	797.500000
378		100.000000	x	.430000	=	43.000000
				T.E	=	1,524.521351
5720	5720					
111		.500000	x	14.244000	=	7.122000
510		.062500	x	354.565358	=	22.160335
630		10.000000	x	1.739171	=	17.391710
630.1		10.000000	x	2.127392	=	21.273920
				T.E	=	67.947965
5730	5730					
363		15.000000	x	.580000	=	8.700000
111		.750000	x	14.244000	=	10.683000
				T.E	=	19.383000