ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ 3

ΑΤΛΕ

Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών

4ο Τρίμηνο του 2005

******** ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ********

111	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.46	13.450330
112	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.46	14.950732
113	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.46	19.799693
114	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.46	14.950732
115	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.46	19.306103
116	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.67	19.176315
117	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.67	14.577802
118	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.67	15.933182
119	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.67	14.480019
120	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.67	15.933182
121	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.67	13.901470
122	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.67	14.626693
123	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 4.00	49.907806
211		.810200
212		.860600
213		2.550000
214		1.570000
221		.082600
222		.060000
231		28.660000
232		31.210000
241		255.000000
242		305.000000
251		.502600
252		2.000000
253		2.500000
254		3.800000
255		.546500
256		2.350000
261		
262		.870000
263		.520000
311		420.210000
312		126.580000
313		198.400000
314		4.260000
315		51.950000
316		4.260000
317		118.630000
318		25.750000
319		20.770000
320		147.470000
321		200.760000
322		278.920000
323		317.630000
324		174.270000
325		298.490000
326		99.200000
327		4.260000
351		425.080000
352		360.900000
353		425.080000
354		557.690000
355		278.920000
356		45.770000
357		219.310000
358		44.160000
359		91.540000
360		96.410000

361	73.740000
362	255.220000
363	96.550000
380	427.610000
381	427.610000
382	427.610000
383	491.790000
384	814.550000
385	148.000000
386	390.510000
387	56.340000
388	56.340000
389	56.340000

401 401

211	110.000000	x	.810200	= 89.122000
116	8.000000	x	19.176315	= 153.410520
117	4.000000	x	14.577802	= 58.311208
213	10.000000	x	2.550000	= 25.500000
311	1.000000	x	420.210000	= 420.210000

ΑΘΡΟΙΣΜΑ = 746.553728

Η.Δ. = 821.209101

402 402

211	180.000000	x	.810200	= 145.836000
213	12.000000	x	2.550000	= 30.600000
212	5.000000	x	.860600	= 4.303000
117	8.000000	x	14.577802	= 116.622416
116	8.000000	x	19.176315	= 153.410520
112	8.000000	x	14.950732	= 119.605856
312	1.000000	x	126.580000	= 126.580000

ΑΘΡΟΙΣΜΑ = 696.957792

Η.Δ. = 766.653571

403 403

211	80.000000	x	.810200	= 64.816000
117	8.000000	x	14.577802	= 116.622416
116	8.000000	x	19.176315	= 153.410520
313	1.000000	x	198.400000	= 198.400000
213	6.000000	x	2.550000	= 15.300000
254	2.500000	x	3.800000	= 9.500000

ΑΘΡΟΙΣΜΑ = 558.048936

Η.Δ. = 613.853830

404 404

211	80.000000	x	.810200	= 64.816000
212	2.000000	x	.860600	= 1.721200
119	4.000000	x	14.480019	= 57.920076
118	8.000000	x	15.933182	= 127.465456
112	4.000000	x	14.950732	= 59.802928
213	5.000000	x	2.550000	= 12.750000
314	1.000000	x	4.260000	= 4.260000

ΑΘΡΟΙΣΜΑ = 328.735660

Η.Δ. = 361.609226

405 405

211	40.000000	x	.810200	= 32.408000
118	4.000000	x	15.933182	= 63.732728
115	16.000000	x	19.306103	= 308.897648
316	2.000000	x	4.260000	= 8.520000
213	2.000000	x	2.550000	= 5.100000
315	1.000000	x	51.950000	= 51.950000

ΑΘΡΟΙΣΜΑ = 470.608376

Η.Δ. = 517.669214

406 406

211	80.000000	x	.810200	= 64.816000
120	8.000000	x	15.933182	= 127.465456
317	1.000000	x	118.630000	= 118.630000
213	5.000000	x	2.550000	= 12.750000

ΑΘΡΟΙΣΜΑ = 323.661456

Η.Δ. = 356.027602

407 407

212	17.000000	x	.860600	= 14.630200
112	30.000000	x	14.950732	= 448.521960
118	4.000000	x	15.933182	= 63.732728
213	1.000000	x	2.550000	= 2.550000
318	1.000000	x	25.750000	= 25.750000

ΑΘΡΟΙΣΜΑ = 555.184888

Η.Δ. = 610.703377

408 408

211	30.000000	x	.810200	= 24.306000
116	8.000000	x	19.176315	= 153.410520
117	4.000000	x	14.577802	= 58.311208
213	3.000000	x	2.550000	= 7.650000
112	4.000000	x	14.950732	= 59.802928
320	1.000000	x	147.470000	= 147.470000

ΑΘΡΟΙΣΜΑ = 450.950656

Η.Δ. = 496.045722

409 409

211	50.000000	x	.810200	= 40.510000
117	4.000000	x	14.577802	= 58.311208
116	8.000000	x	19.176315	= 153.410520
112	4.000000	x	14.950732	= 59.802928
213	5.000000	x	2.550000	= 12.750000
324	1.000000	x	174.270000	= 174.270000

ΑΘΡΟΙΣΜΑ = 499.054656

Η.Δ. = 548.960122

410	410					
211		100.000000	x	.810200	=	81.020000
117		4.000000	x	14.577802	=	58.311208
116		8.000000	x	19.176315	=	153.410520
112		4.000000	x	14.950732	=	59.802928
321		1.000000	x	200.760000	=	200.760000
213		10.000000	x	2.550000	=	25.500000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	578.804656
				Η.Δ.	=	636.685122
411	411					
211		200.000000	x	.810200	=	162.040000
117		4.000000	x	14.577802	=	58.311208
116		8.000000	x	19.176315	=	153.410520
112		4.000000	x	14.950732	=	59.802928
213		20.000000	x	2.550000	=	51.000000
325		1.000000	x	298.490000	=	298.490000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	783.054656
				Η.Δ.	=	861.360122
412	412					
211		40.000000	x	.810200	=	32.408000
116		8.000000	x	19.176315	=	153.410520
326		1.000000	x	99.200000	=	99.200000
213		2.000000	x	2.550000	=	5.100000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	290.118520
				Η.Δ.	=	319.130372
413	413					
211		15.000000	x	.810200	=	12.153000
213		1.500000	x	2.550000	=	3.825000
118		3.000000	x	15.933182	=	47.799546
112		3.000000	x	14.950732	=	44.852196
327		1.000000	x	4.260000	=	4.260000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	112.889742
				Η.Δ.	=	124.178716
501	501					
211		170.000000	x	.810200	=	137.734000
213		3.000000	x	2.550000	=	7.650000
351		1.000000	x	425.080000	=	425.080000
380		1.000000	x	427.610000	=	427.610000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	998.074000
				Η.Δ.	=	1,097.881400

502	502					
211		170.000000	x	.810200	=	137.734000
213		3.000000	x	2.550000	=	7.650000
381		1.000000	x	427.610000	=	427.610000
352		1.000000	x	360.900000	=	360.900000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	933.894000
				Η.Δ.	=	1,027.283400
503	503					
211		170.000000	x	.810200	=	137.734000
382		1.000000	x	427.610000	=	427.610000
353		1.000000	x	425.080000	=	425.080000
213		3.000000	x	2.550000	=	7.650000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	998.074000
				Η.Δ.	=	1,097.881400
504	504					
211		190.000000	x	.810200	=	153.938000
213		6.000000	x	2.550000	=	15.300000
354		1.000000	x	557.690000	=	557.690000
383		1.000000	x	491.790000	=	491.790000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	1,218.718000
				Η.Δ.	=	1,340.589800
505	505					
211		1,250.000000	x	.810200	=	1,012.750000
213		7.500000	x	2.550000	=	19.125000
384		1.000000	x	814.550000	=	814.550000
355		1.000000	x	278.920000	=	278.920000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	2,125.345000
				Η.Δ.	=	2,337.879500
506	506					
211		200.000000	x	.810200	=	162.040000
213		2.000000	x	2.550000	=	5.100000
385		1.000000	x	148.000000	=	148.000000
356		1.000000	x	45.770000	=	45.770000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	360.910000
				Η.Δ.	=	397.001000
507	507					
211		2,100.000000	x	.810200	=	1,701.420000
386		1.000000	x	390.510000	=	390.510000
357		1.000000	x	219.310000	=	219.310000
213		35.000000	x	2.550000	=	89.250000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	2,400.490000
				Η.Δ.	=	2,592.529200

508	508					
358		1.000000	x	44.160000	=	44.160000
387		1.000000	x	56.340000	=	56.340000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =		100.500000
				Η.Δ. =		105.525000
509	509					
359		1.000000	x	91.540000	=	91.540000
388		1.000000	x	56.340000	=	56.340000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =		147.880000
				Η.Δ. =		155.274000
510	510					
360		1.000000	x	96.410000	=	96.410000
389		1.000000	x	56.340000	=	56.340000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =		152.750000
				Η.Δ. =		160.387500
511	511					
509		.800000	x	155.274000	=	124.219200
				Η.Δ. =		124.219200
512	512					
501		.600000	x	1,097.881400	=	658.728840
				Η.Δ. =		658.728840
513	513					
363		1.000000	x	96.550000	=	96.550000
123		8.000000	x	49.907806	=	399.262448
122		8.000000	x	14.626693	=	117.013544
121		8.000000	x	13.901470	=	111.211760
				Η.Δ. =		724.037752
1111A	1111A					
214		.200000	x	1.570000	=	.314000
511		.020000	x	124.219200	=	2.484384
513		.020000	x	724.037752	=	14.480755
405		.020000	x	517.669214	=	10.353384
				B.T =		27.632523

1111B 1111B

501	1.000000	x	1,097.881400	= 1,097.881400
506	1.000000	x	397.001000	= 397.001000
509	2.000000	x	155.274000	= 310.548000
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	1,805.430400
B.T =	.002500	x	1,805.430400	= 4.513576

1112A 1112A

506	1.000000	x	397.001000	= 397.001000
512	1.000000	x	658.728840	= 658.728840
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	1,055.729840
B.T =	.025000	x	1,055.729840	= 26.393246

1112B 1112B

1111B	1.000000	x	4.513576	= 4.513576
			B.T =	4.513576

1113A 1113A

214	.200000	x	1.570000	= .314000
405	.025000	x	517.669214	= 12.941730
112	.250000	x	14.950732	= 3.737683
513	.035000	x	724.037752	= 25.341321
511	.035000	x	124.219200	= 4.347672
			B.T =	46.682407

1113B 1113B

1111B	1.000000	x	4.513576	= 4.513576
			B.T =	4.513576

1114A 1114A

112	.250000	x	14.950732	= 3.737683
512	.033000	x	658.728840	= 21.738052
506	.033000	x	397.001000	= 13.101033
			B.T =	38.576768

1114B 1114B

1111B	1.000000	x	4.513576	= 4.513576
			B.T =	4.513576

1121A 1121A

214	.150000	x	1.570000	= .235500
115	.500000	x	19.306103	= 9.653052
405	.020000	x	517.669214	= 10.353384

B.T = 20.241936

1121B 1121B

1111B	1.000000	x	4.513576	= 4.513576

B.T = 4.513576

1122A 1122A

506	1.000000	x	397.001000	= 397.001000
512	1.000000	x	658.728840	= 658.728840

ΑΘΡΟΙΣΜΑ = 1,055.729840

B.T = .012500 x 1,055.729840 = 13.196623

1122B 1122B

1111B	1.000000	x	4.513576	= 4.513576

B.T = 4.513576

1123A 1123A

214	.150000	x	1.570000	= .235500
115	1.000000	x	19.306103	= 19.306103
112	.150000	x	14.950732	= 2.242610
405	.025000	x	517.669214	= 12.941730

B.T = 34.725943

1123B 1123B

1111B	1.000000	x	4.513576	= 4.513576

B.T = 4.513576

1124A 1124A

112	.150000	x	14.950732	= 2.242610
506	.020000	x	397.001000	= 7.940020
512	.020000	x	658.728840	= 13.174577

B.T = 23.357207

1124B 1124B

1111B	1.000000	x	4.513576	= 4.513576

B.T = 4.513576

3110A 1 3110A 1

221		250.000000	x	.082600	=	20.650000
701	5	.250000	x	2.634604	=	.658651
701	2	.800000	x	4.215367	=	3.372294
701	2	.500000	x	4.215367	=	2.107684
630		.250000	x	2.483574	=	.620894
607		.500000	x	8.717740	=	4.358870
606		.800000	x	7.955325	=	6.364260
407		.040000	x	610.703377	=	24.428135
714		1.400000	x	6.566976	=	9.193766
113		1.200000	x	19.799693	=	23.759632
319		.020000	x	20.770000	=	.415400
112		1.200000	x	14.950732	=	17.940878

B.T = 113.870463

3110A 2 3110A 2

221		250.000000	x	.082600	=	20.650000
701	5	.250000	x	2.634604	=	.658651
701	4	.500000	x	3.951906	=	1.975953
701	2	.800000	x	4.215367	=	3.372294
630		.250000	x	2.483574	=	.620894
113		1.200000	x	19.799693	=	23.759632
112		1.200000	x	14.950732	=	17.940878
407		.040000	x	610.703377	=	24.428135
611		.500000	x	22.440576	=	11.220288
606		.800000	x	7.955325	=	6.364260
714		1.400000	x	6.566976	=	9.193766
319		.020000	x	20.770000	=	.415400

B.T = 120.600151

3110A 3 3110A 3

221		250.000000	x	.082600	=	20.650000
701	5	.250000	x	2.634604	=	.658651
701	4	.800000	x	3.951906	=	3.161525
701	2	.500000	x	4.215367	=	2.107684
630		.250000	x	2.483574	=	.620894
610		.800000	x	19.143965	=	15.315172
607		.500000	x	8.717740	=	4.358870
407		.040000	x	610.703377	=	24.428135
714		1.400000	x	6.566976	=	9.193766
113		1.200000	x	19.799693	=	23.759632
112		1.200000	x	14.950732	=	17.940878
319		.020000	x	20.770000	=	.415400

B.T = 122.610606

3110A 4 3110A 4

221		250.000000	x	.082600	=	20.650000
319		.020000	x	20.770000	=	.415400
113		1.200000	x	19.799693	=	23.759632
714		1.400000	x	6.566976	=	9.193766
701	5	.250000	x	2.634604	=	.658651
701	4	.800000	x	3.951906	=	3.161525
701	4	.500000	x	3.951906	=	1.975953
630		.250000	x	2.483574	=	.620894
611		.500000	x	22.440576	=	11.220288
610		.800000	x	19.143965	=	15.315172
407		.040000	x	610.703377	=	24.428135
112		1.200000	x	14.950732	=	17.940878

B.T = 129.340294

3110B 3110B

713	1	1.000000	x	4.615266	=	4.615266
704		1.000000	x	9.230531	=	9.230531

B.T = 13.845797

3120A 1 3120A 1

3110A 1		1.000000	x	113.870463	=	113.870463

B.T = 113.870463

3120A 2 3120A 2

3110A 2		1.000000	x	120.600151	=	120.600151

B.T = 120.600151

3120A 3 3120A 3

3110A 3		1.000000	x	122.610606	=	122.610606

B.T = 122.610606

3120A 4 3120A 4

3110A 4		1.000000	x	129.340294	=	129.340294

B.T = 129.340294

3120B 3120B

713	2	1.000000	x	5.066223	=	5.066223
705		1.000000	x	10.132446	=	10.132446

B.T = 15.198669

3210A 1 3210A 1

111	.400000	x	13.450330	= 5.380132
701 2	.320000	x	4.215367	= 1.348917
601	.320000	x	20.175495	= 6.456158
3110A 1	.800000	x	113.870463	= 91.096370

B.T = 104.281578

3210A 2 3210A 2

111	.400000	x	13.450330	= 5.380132
3110A 2	.800000	x	120.600151	= 96.480121
601	.320000	x	20.175495	= 6.456158
701 2	.320000	x	4.215367	= 1.348917

B.T = 109.665329

3210A 3 3210A 3

111	.400000	x	13.450330	= 5.380132
3110A 3	.800000	x	122.610606	= 98.088485
701 2	.320000	x	4.215367	= 1.348917
601	.320000	x	20.175495	= 6.456158

B.T = 111.273693

3210A 4 3210A 4

111	.400000	x	13.450330	= 5.380132
3110A 4	.800000	x	129.340294	= 103.472235
701 2	.320000	x	4.215367	= 1.348917
601	.320000	x	20.175495	= 6.456158

B.T = 116.657443

3210A 5 3210A 5

111	.400000	x	13.450330	= 5.380132
701 2	.320000	x	4.215367	= 1.348917
609	.320000	x	17.366831	= 5.557386
3110A 1	.800000	x	113.870463	= 91.096370

B.T = 103.382806

3210A 6 3210A 6

111	.400000	x	13.450330	= 5.380132
3110A 2	.800000	x	120.600151	= 96.480121
609	.320000	x	17.366831	= 5.557386
701 2	.320000	x	4.215367	= 1.348917

B.T = 108.766556

3210A 7	3210A 7				
111		.400000	x	13.450330	= 5.380132
3110A 3		.800000	x	122.610606	= 98.088485
701 2		.320000	x	4.215367	= 1.348917
609		.320000	x	17.366831	= 5.557386
			B.T		= 110.374920
3210A 8	3210A 8				
111		.400000	x	13.450330	= 5.380132
3110A 4		.800000	x	129.340294	= 103.472235
701 2		.320000	x	4.215367	= 1.348917
609		.320000	x	17.366831	= 5.557386
			B.T		= 115.758671
3210B	3210B				
713 1		1.000000	x	4.615266	= 4.615266
704		1.000000	x	9.230531	= 9.230531
			B.T		= 13.845797
3220A 1	3220A 1				
3210A 1		1.000000	x	104.281578	= 104.281578
			B.T		= 104.281578
3220A 2	3220A 2				
3210A 2		1.000000	x	109.665329	= 109.665329
			B.T		= 109.665329
3220A 3	3220A 3				
3210A 3		1.000000	x	111.273693	= 111.273693
			B.T		= 111.273693
3220A 4	3220A 4				
3210A 4		1.000000	x	116.657443	= 116.657443
			B.T		= 116.657443
3220A 5	3220A 5				
3210A 5		1.000000	x	103.382806	= 103.382806
			B.T		= 103.382806

3220A 6	3220A 6				
3210A 6		1.000000	x 108.766556	=	108.766556
			B.T =		108.766556
3220A 7	3220A 7				
3210A 7		1.000000	x 110.374920	=	110.374920
			B.T =		110.374920
3220A 8	3220A 8				
3210A 8		1.000000	x 115.758671	=	115.758671
			B.T =		115.758671
3220B	3220B				
713 2		1.000000	x 5.066223	=	5.066223
705		1.000000	x 10.132446	=	10.132446
			B.T =		15.198669
3300A 1	3300A 1				
221		300.000000	x .082600	=	24.780000
113		2.000000	x 19.799693	=	39.599386
606		.800000	x 7.955325	=	6.364260
630		.250000	x 2.483574	=	.620894
701 2		.800000	x 4.215367	=	3.372294
701 5		.250000	x 2.634604	=	.658651
701 2		.500000	x 4.215367	=	2.107684
607		.500000	x 8.717740	=	4.358870
407		.040000	x 610.703377	=	24.428135
319		.040000	x 20.770000	=	.830800
714		2.600000	x 6.566976	=	17.074138
111		2.700000	x 13.450330	=	36.315891
			B.T =		160.511001
3300A 2	3300A 2				
221		300.000000	x .082600	=	24.780000
319		.040000	x 20.770000	=	.830800
701 5		.250000	x 2.634604	=	.658651
701 4		.500000	x 3.951906	=	1.975953
701 2		.800000	x 4.215367	=	3.372294
630		.250000	x 2.483574	=	.620894
611		.500000	x 22.440576	=	11.220288
606		.800000	x 7.955325	=	6.364260
407		.040000	x 610.703377	=	24.428135
714		2.600000	x 6.566976	=	17.074138
113		2.000000	x 19.799693	=	39.599386
111		2.700000	x 13.450330	=	36.315891
			B.T =		167.240689

3300A 3 3300A 3

221		300.000000	x	.082600	=	24.780000
319		.040000	x	20.770000	=	.830800
113		2.000000	x	19.799693	=	39.599386
111		2.700000	x	13.450330	=	36.315891
714		2.600000	x	6.566976	=	17.074138
701	5	.250000	x	2.634604	=	.658651
701	4	.800000	x	3.951906	=	3.161525
701	2	.500000	x	4.215367	=	2.107684
630		.250000	x	2.483574	=	.620894
610		.800000	x	19.143965	=	15.315172
607		.500000	x	8.717740	=	4.358870
407		.040000	x	610.703377	=	24.428135

B.T = 169.251144

3300A 4 3300A 4

221		300.000000	x	.082600	=	24.780000
111		2.700000	x	13.450330	=	36.315891
113		2.000000	x	19.799693	=	39.599386
630		.250000	x	2.483574	=	.620894
701	5	.250000	x	2.634604	=	.658651
701	4	.800000	x	3.951906	=	3.161525
701	4	.500000	x	3.951906	=	1.975953
611		.500000	x	22.440576	=	11.220288
610		.800000	x	19.143965	=	15.315172
407		.040000	x	610.703377	=	24.428135
714		2.600000	x	6.566976	=	17.074138
319		.040000	x	20.770000	=	.830800

B.T = 175.980832

3300B 1 3300B 1

713	1	1.000000	x	4.615266	=	4.615266
704		1.000000	x	9.230531	=	9.230531

B.T = 13.845797

3300B 2 3300B 2

713	2	1.000000	x	5.066223	=	5.066223
705		1.000000	x	10.132446	=	10.132446

B.T = 15.198669

3400A 1 3400A 1

221		300.000000	x	.082600	=	24.780000
701	5	.250000	x	2.634604	=	.658651
701	2	.800000	x	4.215367	=	3.372294
701	2	.500000	x	4.215367	=	2.107684
630		.250000	x	2.483574	=	.620894
607		.500000	x	8.717740	=	4.358870
606		.800000	x	7.955325	=	6.364260
407		.040000	x	610.703377	=	24.428135
113		2.000000	x	19.799693	=	39.599386
113		.500000	x	19.799693	=	9.899847
112		1.000000	x	14.950732	=	14.950732
111		2.700000	x	13.450330	=	36.315891
319		.030000	x	20.770000	=	.623100
255		5.000000	x	.546500	=	2.732500

B.T = 170.812242

3400A 2 3400A 2

221		300.000000	x	.082600	=	24.780000
113		2.000000	x	19.799693	=	39.599386
701	5	.250000	x	2.634604	=	.658651
701	4	.500000	x	3.951906	=	1.975953
701	2	.800000	x	4.215367	=	3.372294
630		.250000	x	2.483574	=	.620894
611		.500000	x	22.440576	=	11.220288
606		.800000	x	7.955325	=	6.364260
407		.040000	x	610.703377	=	24.428135
113		.500000	x	19.799693	=	9.899847
112		1.000000	x	14.950732	=	14.950732
111		2.700000	x	13.450330	=	36.315891
319		.030000	x	20.770000	=	.623100
255		5.000000	x	.546500	=	2.732500

B.T = 177.541930

3400A 3 3400A 3

221		300.000000	x	.082600	=	24.780000
255		5.000000	x	.546500	=	2.732500
319		.030000	x	20.770000	=	.623100
701	5	.250000	x	2.634604	=	.658651
701	4	.800000	x	3.951906	=	3.161525
701	2	.500000	x	4.215367	=	2.107684
630		.250000	x	2.483574	=	.620894
610		.800000	x	19.143965	=	15.315172
607		.500000	x	8.717740	=	4.358870
407		.040000	x	610.703377	=	24.428135
113		2.000000	x	19.799693	=	39.599386
113		.500000	x	19.799693	=	9.899847
112		1.000000	x	14.950732	=	14.950732
111		2.700000	x	13.450330	=	36.315891

B.T = 179.552385

3400A 4 3400A 4

221		300.000000	x	.082600	=	24.780000
111		2.700000	x	13.450330	=	36.315891
255		5.000000	x	.546500	=	2.732500
113		.500000	x	19.799693	=	9.899847
701	5	.250000	x	2.634604	=	.658651
701	4	.800000	x	3.951906	=	3.161525
701	4	.500000	x	3.951906	=	1.975953
630		.250000	x	2.483574	=	.620894
611		.500000	x	22.440576	=	11.220288
610		.800000	x	19.143965	=	15.315172
407		.040000	x	610.703377	=	24.428135
113		2.000000	x	19.799693	=	39.599386
319		.030000	x	20.770000	=	.623100
112		1.000000	x	14.950732	=	14.950732

B.T = 186.282073

3400B 1 3400B 1

704		1.000000	x	9.230531	=	9.230531

B.T = 9.230531

3400B 2 3400B 2

705		1.000000	x	10.132446	=	10.132446

B.T = 10.132446

4110A 1 4110A 1

221		350.000000	x	.082600	=	28.910000
111		4.000000	x	13.450330	=	53.801320
701	5	.100000	x	2.634604	=	.263460
701	2	.800000	x	4.215367	=	3.372294
701	2	.500000	x	4.215367	=	2.107684
630		.100000	x	2.483574	=	.248357
607		.500000	x	8.717740	=	4.358870
606		.800000	x	7.955325	=	6.364260
407		.070000	x	610.703377	=	42.749236
113		1.500000	x	19.799693	=	29.699540

B.T = 171.875021

4110A 2 4110A 2

221		350.000000	x	.082600	=	28.910000
701	5	.100000	x	2.634604	=	.263460
701	4	.500000	x	3.951906	=	1.975953
701	2	.800000	x	4.215367	=	3.372294
630		.100000	x	2.483574	=	.248357
611		.500000	x	22.440576	=	11.220288
606		.800000	x	7.955325	=	6.364260
407		.070000	x	610.703377	=	42.749236
113		1.500000	x	19.799693	=	29.699540
111		4.000000	x	13.450330	=	53.801320

B.T = 178.604708

4110A 3 4110A 3

221		350.000000	x	.082600	=	28.910000
407		.070000	x	610.703377	=	42.749236
701	5	.100000	x	2.634604	=	.263460
701	4	.800000	x	3.951906	=	3.161525
701	2	.500000	x	4.215367	=	2.107684
630		.100000	x	2.483574	=	.248357
610		.800000	x	19.143965	=	15.315172
607		.500000	x	8.717740	=	4.358870
113		1.500000	x	19.799693	=	29.699540
111		4.000000	x	13.450330	=	53.801320

B.T = 180.615164

4110A 4 4110A 4

221		350.000000	x	.082600	=	28.910000
407		.070000	x	610.703377	=	42.749236
610		.800000	x	19.143965	=	15.315172
701	5	.100000	x	2.634604	=	.263460
701	4	.800000	x	3.951906	=	3.161525
701	4	.500000	x	3.951906	=	1.975953
630		.100000	x	2.483574	=	.248357
611		.500000	x	22.440576	=	11.220288
113		1.500000	x	19.799693	=	29.699540
111		4.000000	x	13.450330	=	53.801320

B.T = 187.344851

4110B 4110B

112		8.000000	x	14.950732	=	119.605856
508		1.000000	x	105.525000	=	105.525000
513		1.000000	x	724.037752	=	724.037752
506		1.000000	x	397.001000	=	397.001000

B.T = 1,346.169608

4120A 1 4120A 1

221		350.000000	x	.082600	= 28.910000
701	2	1.200000	x	4.215367	= 5.058440
607		1.200000	x	8.717740	= 10.461288
263		42.000000	x	.520000	= 21.840000
112		5.000000	x	14.950732	= 74.753660

B.T = 141.023388

4120A 2 4120A 2

221		350.000000	x	.082600	= 28.910000
701	4	1.200000	x	3.951906	= 4.742287
611		1.200000	x	22.440576	= 26.928691
263		42.000000	x	.520000	= 21.840000
112		5.000000	x	14.950732	= 74.753660

B.T = 157.174638

4120B 4120B

4110B		.040000	x	1,346.169608	= 53.846784

B.T = 53.846784

4130A 1 4130A 1

221		350.000000	x	.082600	= 28.910000
263		42.000000	x	.520000	= 21.840000
407		.050000	x	610.703377	= 30.535169
606		.800000	x	7.955325	= 6.364260
607		.500000	x	8.717740	= 4.358870
701	2	.500000	x	4.215367	= 2.107684
701	2	.800000	x	4.215367	= 3.372294
111		2.000000	x	13.450330	= 26.900660

B.T = 124.388936

4130A 2 4130A 2

221		350.000000	x	.082600	= 28.910000
407		.050000	x	610.703377	= 30.535169
701	4	.500000	x	3.951906	= 1.975953
701	2	.800000	x	4.215367	= 3.372294
611		.500000	x	22.440576	= 11.220288
606		.800000	x	7.955325	= 6.364260
111		2.000000	x	13.450330	= 26.900660
263		42.000000	x	.520000	= 21.840000

B.T = 131.118623

4130A 3 4130A 3

221		350.000000	x	.082600	=	28.910000
701	4	.800000	x	3.951906	=	3.161525
701	2	.500000	x	4.215367	=	2.107684
610		.800000	x	19.143965	=	15.315172
607		.500000	x	8.717740	=	4.358870
407		.050000	x	610.703377	=	30.535169
111		2.000000	x	13.450330	=	26.900660
263		42.000000	x	.520000	=	21.840000

B.T = 133.129079

4130A 4 4130A 4

221		350.000000	x	.082600	=	28.910000
701	4	.500000	x	3.951906	=	1.975953
701	4	.800000	x	3.951906	=	3.161525
611		.500000	x	22.440576	=	11.220288
610		.800000	x	19.143965	=	15.315172
407		.050000	x	610.703377	=	30.535169
111		2.000000	x	13.450330	=	26.900660
263		42.000000	x	.520000	=	21.840000

B.T = 139.858767

4130B 4130B

4120B		1.000000	x	53.846784	=	53.846784

B.T = 53.846784

4210A 1 4210A 1

221		65.000000	x	.082600	=	5.369000
701	5	.150000	x	2.634604	=	.395191
601		1.050000	x	20.175495	=	21.184270
630		.150000	x	2.483574	=	.372536
701	2	1.050000	x	4.215367	=	4.426135
701	2	.300000	x	4.215367	=	1.264610
607		.300000	x	8.717740	=	2.615322
222		10.000000	x	.060000	=	.600000

B.T = 36.227064

4210A 2 4210A 2

221		65.000000	x	.082600	=	5.369000
701	5	.150000	x	2.634604	=	.395191
701	4	.300000	x	3.951906	=	1.185572
701	2	1.050000	x	4.215367	=	4.426135
630		.150000	x	2.483574	=	.372536
611		.300000	x	22.440576	=	6.732173
601		1.050000	x	20.175495	=	21.184270
222		10.000000	x	.060000	=	.600000

B.T = 40.264876

4210A 3 4210A 3

221		65.000000	x	.082600	= 5.369000
222		10.000000	x	.060000	= .600000
607		.300000	x	8.717740	= 2.615322
630		.150000	x	2.483574	= .372536
701	5	.150000	x	2.634604	= .395191
701	2	.300000	x	4.215367	= 1.264610
701	2	1.050000	x	4.215367	= 4.426135
609		1.050000	x	17.366831	= 18.235173

B.T = 33.277967

4210A 4 4210A 4

221		65.000000	x	.082600	= 5.369000
222		10.000000	x	.060000	= .600000
701	2	1.050000	x	4.215367	= 4.426135
701	5	.150000	x	2.634604	= .395191
701	4	.300000	x	3.951906	= 1.185572
609		1.050000	x	17.366831	= 18.235173
630		.150000	x	2.483574	= .372536
611		.300000	x	22.440576	= 6.732173

B.T = 37.315779

4210B 4210B

111		4.000000	x	13.450330	= 53.801320
113		2.500000	x	19.799693	= 49.499233
112		.200000	x	14.950732	= 2.990146
112		1.500000	x	14.950732	= 22.426098

B.T = 128.716797

4220A 1 4220A 1

221		200.000000	x	.082600	= 16.520000
111		1.200000	x	13.450330	= 16.140396
113		1.000000	x	19.799693	= 19.799693
407		.040000	x	610.703377	= 24.428135
606		.800000	x	7.955325	= 6.364260
607		.500000	x	8.717740	= 4.358870
630		.250000	x	2.483574	= .620894
701	5	.250000	x	2.634604	= .658651
701	2	.800000	x	4.215367	= 3.372294
701	2	.500000	x	4.215367	= 2.107684

B.T = 94.370876

4220A 2 4220A 2

221		200.000000	x	.082600	=	16.520000
113		1.000000	x	19.799693	=	19.799693
606		.800000	x	7.955325	=	6.364260
701	5	.250000	x	2.634604	=	.658651
701	4	.500000	x	3.951906	=	1.975953
701	2	.800000	x	4.215367	=	3.372294
630		.250000	x	2.483574	=	.620894
611		.500000	x	22.440576	=	11.220288
407		.040000	x	610.703377	=	24.428135
111		1.200000	x	13.450330	=	16.140396

B.T = 101.100563

4220A 3 4220A 3

221		200.000000	x	.082600	=	16.520000
701	4	.800000	x	3.951906	=	3.161525
701	2	.500000	x	4.215367	=	2.107684
630		.250000	x	2.483574	=	.620894
610		.800000	x	19.143965	=	15.315172
607		.500000	x	8.717740	=	4.358870
407		.040000	x	610.703377	=	24.428135
113		1.000000	x	19.799693	=	19.799693
111		1.200000	x	13.450330	=	16.140396
701	5	.250000	x	2.634604	=	.658651

B.T = 103.111019

4220A 4 4220A 4

221		200.000000	x	.082600	=	16.520000
111		1.200000	x	13.450330	=	16.140396
407		.040000	x	610.703377	=	24.428135
611		.500000	x	22.440576	=	11.220288
701	5	.250000	x	2.634604	=	.658651
701	4	.500000	x	3.951906	=	1.975953
701	4	.800000	x	3.951906	=	3.161525
630		.250000	x	2.483574	=	.620894
610		.800000	x	19.143965	=	15.315172
113		1.000000	x	19.799693	=	19.799693

B.T = 109.840706

4300A 1 4300A 1

221		350.000000	x	.082600	=	28.910000
607		.500000	x	8.717740	=	4.358870
701	2	.500000	x	4.215367	=	2.107684
701	5	.250000	x	2.634604	=	.658651
701	2	.800000	x	4.215367	=	3.372294
630		.250000	x	2.483574	=	.620894
606		.800000	x	7.955325	=	6.364260
111		2.000000	x	13.450330	=	26.900660
714		1.150000	x	6.566976	=	7.552022
407		.040000	x	610.703377	=	24.428135
113		1.200000	x	19.799693	=	23.759632
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	129.033101
	B.T =	.200000	x	129.033101	=	25.806620

4300A 2 4300A 2

221		350.000000	x	.082600	=	28.910000
701	5	.250000	x	2.634604	=	.658651
701	4	.500000	x	3.951906	=	1.975953
701	2	.800000	x	4.215367	=	3.372294
630		.250000	x	2.483574	=	.620894
611		.500000	x	22.440576	=	11.220288
606		.800000	x	7.955325	=	6.364260
407		.040000	x	610.703377	=	24.428135
714		1.150000	x	6.566976	=	7.552022
113		1.200000	x	19.799693	=	23.759632
111		2.000000	x	13.450330	=	26.900660
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	135.762788
	B.T =	.200000	x	135.762788	=	27.152558

4300A 3 4300A 3

221		350.000000	x	.082600	=	28.910000
607		.500000	x	8.717740	=	4.358870
701	5	.250000	x	2.634604	=	.658651
701	4	.800000	x	3.951906	=	3.161525
701	2	.500000	x	4.215367	=	2.107684
630		.250000	x	2.483574	=	.620894
610		.800000	x	19.143965	=	15.315172
407		.040000	x	610.703377	=	24.428135
714		1.150000	x	6.566976	=	7.552022
113		1.200000	x	19.799693	=	23.759632
111		2.000000	x	13.450330	=	26.900660
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	137.773244
	B.T =	.200000	x	137.773244	=	27.554649

4300A 4 4300A 4

221		350.000000	x	.082600	=	28.910000
111		2.000000	x	13.450330	=	26.900660
113		1.200000	x	19.799693	=	23.759632
701	5	.250000	x	2.634604	=	.658651
701	4	.800000	x	3.951906	=	3.161525
701	4	.500000	x	3.951906	=	1.975953
630		.250000	x	2.483574	=	.620894
611		.500000	x	22.440576	=	11.220288
610		.800000	x	19.143965	=	15.315172
407		.040000	x	610.703377	=	24.428135
714		1.150000	x	6.566976	=	7.552022
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	144.502931
	B.T =	.200000	x	144.502931	=	28.900586

4300B 4300B

221	2.000000	x	.082600	=	.165200
262	4.000000	x	.870000	=	3.480000
112	.400000	x	14.950732	=	5.980293
			B.T	=	9.625493

601 601

111	1.500000	x	13.450330	=	20.175495
			B.T	=	20.175495

602 602

403	.002500	x	613.853830	=	1.534635
			B.T	=	1.534635

603 603

111	.300000	x	13.450330	=	4.035099
401	.001000	x	821.209101	=	.821209
412	.003300	x	319.130372	=	1.053130
			B.T	=	5.909438

604 604

111	.200000	x	13.450330	=	2.690066
401	.001100	x	821.209101	=	.903330
412	.004000	x	319.130372	=	1.276521
404	.005000	x	361.609226	=	1.808046
			B.T	=	6.677964

605	605					
112		.100000	x	14.950732	=	1.495073
402		.006200	x	766.653571	=	4.753252
412		.004000	x	319.130372	=	1.276521
406		.006200	x	356.027602	=	2.207371
401		.001000	x	821.209101	=	.821209
				B.T	=	10.553427
606	606					
111		.100000	x	13.450330	=	1.345033
412		.005000	x	319.130372	=	1.595652
406		.006700	x	356.027602	=	2.385385
404		.005000	x	361.609226	=	1.808046
401		.001000	x	821.209101	=	.821209
				B.T	=	7.955325
607	607					
111		.100000	x	13.450330	=	1.345033
412		.005000	x	319.130372	=	1.595652
406		.006700	x	356.027602	=	2.385385
404		.006200	x	361.609226	=	2.241977
401		.001400	x	821.209101	=	1.149693
				B.T	=	8.717740
608	608					
111		.100000	x	13.450330	=	1.345033
404		.012500	x	361.609226	=	4.520115
401		.002000	x	821.209101	=	1.642418
412		.005000	x	319.130372	=	1.595652
406		.006700	x	356.027602	=	2.385385
				B.T	=	11.488603
609	609					
214		.100000	x	1.570000	=	.157000
111		.800000	x	13.450330	=	10.760264
115		.200000	x	19.306103	=	3.861221
405		.005000	x	517.669214	=	2.588346
				B.T	=	17.366831

610	610				
214		.100000	x	1.570000	= .157000
112		.100000	x	14.950732	= 1.495073
412		.005000	x	319.130372	= 1.595652
406		.005000	x	356.027602	= 1.780138
405		.005000	x	517.669214	= 2.588346
402		.010000	x	766.653571	= 7.666536
115		.200000	x	19.306103	= 3.861221
				B.T =	19.143965
611	611				
214		.100000	x	1.570000	= .157000
112		.100000	x	14.950732	= 1.495073
115		.200000	x	19.306103	= 3.861221
406		.005000	x	356.027602	= 1.780138
412		.005000	x	319.130372	= 1.595652
405		.005000	x	517.669214	= 2.588346
402		.014300	x	766.653571	= 10.963146
				B.T =	22.440576
612	612				
214		.150000	x	1.570000	= .235500
408		.010000	x	496.045722	= 4.960457
115		.200000	x	19.306103	= 3.861221
405		.005000	x	517.669214	= 2.588346
111		.300000	x	13.450330	= 4.035099
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	15.680623
	B.T =	1.068000	x	15.680623	= 16.746905
613	613				
214		.150000	x	1.570000	= .235500
409		.010000	x	548.960122	= 5.489601
405		.005000	x	517.669214	= 2.588346
115		.200000	x	19.306103	= 3.861221
111		.500000	x	13.450330	= 6.725165
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	18.899833
	B.T =	1.282000	x	18.899833	= 24.229586
614	614				
214		.150000	x	1.570000	= .235500
111		.500000	x	13.450330	= 6.725165
115		.200000	x	19.306103	= 3.861221
410		.010000	x	636.685122	= 6.366851
405		.005000	x	517.669214	= 2.588346
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	19.777083
	B.T =	1.602000	x	19.777083	= 31.682887

615	615				
214		.150000	x	1.570000	= .235500
410		.010000	x	636.685122	= 6.366851
111		.700000	x	13.450330	= 9.415231
405		.005000	x	517.669214	= 2.588346
115		.200000	x	19.306103	= 3.861221
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	22.467149
	B.T =	1.832000	x	22.467149	= 41.159817
616	616				
214		.150000	x	1.570000	= .235500
111		.800000	x	13.450330	= 10.760264
405		.005000	x	517.669214	= 2.588346
411		.010000	x	861.360122	= 8.613601
115		.200000	x	19.306103	= 3.861221
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	26.058932
	B.T =	2.137000	x	26.058932	= 55.687937
617	617				
112		4.000000	x	14.950732	= 59.802928
513		1.000000	x	724.037752	= 724.037752
506		1.000000	x	397.001000	= 397.001000
503		1.000000	x	1,097.881400	= 1,097.881400
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	2,278.723080
	B.T =	.006250	x	2,278.723080	= 14.242019
618	618				
112		4.000000	x	14.950732	= 59.802928
513		1.000000	x	724.037752	= 724.037752
506		1.000000	x	397.001000	= 397.001000
503		1.000000	x	1,097.881400	= 1,097.881400
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	2,278.723080
	B.T =	.007700	x	2,278.723080	= 17.546168
619	619				
112		4.000000	x	14.950732	= 59.802928
503		1.000000	x	1,097.881400	= 1,097.881400
506		1.000000	x	397.001000	= 397.001000
513		1.000000	x	724.037752	= 724.037752
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	2,278.723080
	B.T =	.010000	x	2,278.723080	= 22.787231

620	620					
112		4.000000	x	14.950732	=	59.802928
513		1.000000	x	724.037752	=	724.037752
506		1.000000	x	397.001000	=	397.001000
503		1.000000	x	1,097.881400	=	1,097.881400
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =		2,278.723080
	B.T =	.012500	x	2,278.723080	=	28.484039
621	621					
112		4.000000	x	14.950732	=	59.802928
506		1.000000	x	397.001000	=	397.001000
503		1.000000	x	1,097.881400	=	1,097.881400
513		1.000000	x	724.037752	=	724.037752
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =		2,278.723080
	B.T =	.016600	x	2,278.723080	=	37.826803
630	630					
413		.020000	x	124.178716	=	2.483574
				B.T =		2.483574
701 1	701 1					
406		.012580	x	356.027602	=	4.478827
				B.T =		4.478827
701 2	701 2					
406		.011840	x	356.027602	=	4.215367
				B.T =		4.215367
701 3	701 3					
406		.011544	x	356.027602	=	4.109983
				B.T =		4.109983
701 4	701 4					
406		.011100	x	356.027602	=	3.951906
				B.T =		3.951906
701 5	701 5					
406		.007400	x	356.027602	=	2.634604
				B.T =		2.634604

702	702					
112		8.000000	x	14.950732	=	119.605856
506		1.000000	x	397.001000	=	397.001000
513		.300000	x	724.037752	=	217.211326
509		2.000000	x	155.274000	=	310.548000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =		1,044.366182
	B.T =	.002500	x	1,044.366182	=	2.610915
703	703					
112		4.000000	x	14.950732	=	59.802928
503		1.000000	x	1,097.881400	=	1,097.881400
510		2.000000	x	160.387500	=	320.775000
506		1.000000	x	397.001000	=	397.001000
513		.300000	x	724.037752	=	217.211326
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =		2,092.671654
	B.T =	.002500	x	2,092.671654	=	5.231679
704	704					
112		4.000000	x	14.950732	=	59.802928
502		1.000000	x	1,027.283400	=	1,027.283400
513		.500000	x	724.037752	=	362.018876
506		1.000000	x	397.001000	=	397.001000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =		1,846.106204
	B.T =	.005000	x	1,846.106204	=	9.230531
705	705					
112		4.000000	x	14.950732	=	59.802928
513		.600000	x	724.037752	=	434.422651
506		1.000000	x	397.001000	=	397.001000
504		1.000000	x	1,340.589800	=	1,340.589800
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =		2,231.816379
	B.T =	.004540	x	2,231.816379	=	10.132446
706	706					
501		1.000000	x	1,097.881400	=	1,097.881400
509		2.000000	x	155.274000	=	310.548000
506		1.000000	x	397.001000	=	397.001000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =		1,805.430400
	B.T =	.002500	x	1,805.430400	=	4.513576
707	707					
505		1.000000	x	2,337.879500	=	2,337.879500
510		2.000000	x	160.387500	=	320.775000
506		1.000000	x	397.001000	=	397.001000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =		3,055.655500
	B.T =	.001000	x	3,055.655500	=	3.055656

708	708				
708A		1.000000	x	15.031935	= 15.031935
708B		1.000000	x	4.513576	= 4.513576
				B.T =	19.545511
708A	708A				
214		.050000	x	1.570000	= .078500
513		.010000	x	724.037752	= 7.240378
511		.010000	x	124.219200	= 1.242192
405		.012500	x	517.669214	= 6.470865
				B.T =	15.031935
708B	708B				
706		1.000000	x	4.513576	= 4.513576
				B.T =	4.513576
709	709				
709A		1.000000	x	13.196623	= 13.196623
709B		1.000000	x	4.513576	= 4.513576
				B.T =	17.710199
709A	709A				
506		1.000000	x	397.001000	= 397.001000
512		1.000000	x	658.728840	= 658.728840
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	1,055.729840
	B.T =	.012500	x	1,055.729840	= 13.196623
709B	709B				
706		1.000000	x	4.513576	= 4.513576
				B.T =	4.513576
710	710				
710A		1.000000	x	42.944724	= 42.944724
710B		1.000000	x	4.513576	= 4.513576
				B.T =	47.458300
710A	710A				
214		.200000	x	1.570000	= .314000
405		.025000	x	517.669214	= 12.941730
513		.035000	x	724.037752	= 25.341321
511		.035000	x	124.219200	= 4.347672
				B.T =	42.944724

710B 710B

706	1.000000	x	4.513576 =	4.513576

B.T = 4.513576

711 711

711A	1.000000	x	35.155804 =	35.155804
711B	1.000000	x	4.513576 =	4.513576

B.T = 39.669380

711A 711A

506	1.000000	x	397.001000 =	397.001000
512	1.000000	x	658.728840 =	658.728840

ΑΘΡΟΙΣΜΑ = 1,055.729840

B.T =	.033300	x	1,055.729840 =	35.155804

711B 711B

706	1.000000	x	4.513576 =	4.513576

B.T = 4.513576

712 712

513	1.000000	x	724.037752 =	724.037752

ΑΘΡΟΙΣΜΑ = 724.037752

B.T =	.004000	x	724.037752 =	2.896151

713 1 713 1

704	.500000	x	9.230531 =	4.615266

B.T = 4.615266

713 2 713 2

705	.500000	x	10.132446 =	5.066223

B.T = 5.066223

714 714

714A	1.000000	x	3.091933 =	3.091933
714B	1.000000	x	3.475043 =	3.475043

B.T = 6.566976

714A 714A

242	.070000	x	305.000000	= 21.350000
114	2.000000	x	14.950732	= 29.901464
252	1.000000	x	2.000000	= 2.000000
113	2.000000	x	19.799693	= 39.599386
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	92.850850
B.T =	.033300	x	92.850850	= 3.091933

714B 714B

113	.100000	x	19.799693	= 1.979969
114	.100000	x	14.950732	= 1.495073
			B.T =	3.475043

1111 1111

1111A	1.000000	x	27.632523	= 27.632523
1111B	1.000000	x	4.513576	= 4.513576
			T.E =	32.146099

1112 1112

1112A	1.000000	x	26.393246	= 26.393246
1112B	1.000000	x	4.513576	= 4.513576
			T.E =	30.906822

1113 1113

1113A	1.000000	x	46.682407	= 46.682407
1113B	1.000000	x	4.513576	= 4.513576
			T.E =	51.195983

1114 1114

1114A	1.000000	x	38.576768	= 38.576768
1114B	1.000000	x	4.513576	= 4.513576
			T.E =	43.090344

1121 1121

1121A	1.000000	x	20.241936	= 20.241936
1121B	1.000000	x	4.513576	= 4.513576
			T.E =	24.755512

1122 1122

1122A	1.000000	x	13.196623	= 13.196623
1122B	1.000000	x	4.513576	= 4.513576
			T.E =	17.710199

1123	1123					
1123A		1.000000	x	34.725943	=	34.725943
1123B		1.000000	x	4.513576	=	4.513576
				T.E	=	39.239519
1124	1124					
1124A		1.000000	x	23.357207	=	23.357207
1124B		1.000000	x	4.513576	=	4.513576
				T.E	=	27.870783
1210	1210					
707		1.000000	x	3.055656	=	3.055656
				T.E	=	3.055656
1220	1220					
708		1.000000	x	19.545511	=	19.545511
				T.E	=	19.545511
1230	1230					
709		1.000000	x	17.710199	=	17.710199
				T.E	=	17.710199
1311	1311					
712		.250000	x	2.896151	=	.724038
				T.E	=	.724038
1312	1312					
712		.250000	x	2.896151	=	.724038
701	1	1.000000	x	4.478827	=	4.478827
602		1.000000	x	1.534635	=	1.534635
				T.E	=	6.737500
1313	1313					
712		.250000	x	2.896151	=	.724038
603		1.000000	x	5.909438	=	5.909438
701	2	1.000000	x	4.215367	=	4.215367
				T.E	=	10.848843

1314	1314					
232		1.000000	x	31.210000	=	31.210000
111		.100000	x	13.450330	=	1.345033
712		.250000	x	2.896151	=	.724038
				T.E	=	33.279071
1321	1321					
112		.200000	x	14.950732	=	2.990146
602		1.000000	x	1.534635	=	1.534635
701	1	1.000000	x	4.478827	=	4.478827
				T.E	=	9.003608
1322	1322					
112		.200000	x	14.950732	=	2.990146
701	2	1.000000	x	4.215367	=	4.215367
603		1.000000	x	5.909438	=	5.909438
				T.E	=	13.114951
1323	1323					
232		1.000000	x	31.210000	=	31.210000
112		.100000	x	14.950732	=	1.495073
111		.100000	x	13.450330	=	1.345033
				T.E	=	34.050106
2110	2110					
712		.500000	x	2.896151	=	1.448076
608		1.000000	x	11.488603	=	11.488603
702		1.000000	x	2.610915	=	2.610915
701	4	1.000000	x	3.951906	=	3.951906
				T.E	=	19.499500
2120	2120					
712		.500000	x	2.896151	=	1.448076
603		1.000000	x	5.909438	=	5.909438
702		1.000000	x	2.610915	=	2.610915
701	2	1.000000	x	4.215367	=	4.215367
				T.E	=	14.183796
2130	2130					
712		.500000	x	2.896151	=	1.448076
702		1.000000	x	2.610915	=	2.610915
604		1.000000	x	6.677964	=	6.677964
701	2	1.000000	x	4.215367	=	4.215367
				T.E	=	14.952322

2140	2140					
712		.500000	x	2.896151	=	1.448076
701	2	1.000000	x	4.215367	=	4.215367
702		1.000000	x	2.610915	=	2.610915
605		1.000000	x	10.553427	=	10.553427
				T.E	=	18.827785
2210	2210					
712		.500000	x	2.896151	=	1.448076
702		1.000000	x	2.610915	=	2.610915
701	2	1.000000	x	4.215367	=	4.215367
609		1.050000	x	17.366831	=	18.235173
				T.E	=	26.509530
2220	2220					
712		.500000	x	2.896151	=	1.448076
702		1.000000	x	2.610915	=	2.610915
701	2	1.000000	x	4.215367	=	4.215367
609		1.150000	x	17.366831	=	19.971856
				T.E	=	28.246213
2230	2230					
111		.200000	x	13.450330	=	2.690066
609		1.200000	x	17.366831	=	20.840197
701	2	1.000000	x	4.215367	=	4.215367
				T.E	=	27.745630
2240	2240					
111		.300000	x	13.450330	=	4.035099
609		1.200000	x	17.366831	=	20.840197
701	2	1.000000	x	4.215367	=	4.215367
				T.E	=	29.090663
2310	2310					
612		1.000000	x	16.746905	=	16.746905
701	3	1.000000	x	4.109983	=	4.109983
703		1.000000	x	5.231679	=	5.231679
				T.E	=	26.088567
2320	2320					
613		1.000000	x	24.229586	=	24.229586
703		1.000000	x	5.231679	=	5.231679
701	3	1.000000	x	4.109983	=	4.109983
				T.E	=	33.571248

2330 2330

614		1.000000	x	31.682887	= 31.682887
703		1.000000	x	5.231679	= 5.231679
701	3	1.000000	x	4.109983	= 4.109983

T.E = 41.024549

2340 2340

615		1.000000	x	41.159817	= 41.159817
703		1.000000	x	5.231679	= 5.231679
701	3	1.000000	x	4.109983	= 4.109983

T.E = 50.501479

2350 2350

616		1.000000	x	55.687937	= 55.687937
703		1.000000	x	5.231679	= 5.231679
701	3	1.000000	x	4.109983	= 4.109983

T.E = 65.029599

2410 2410

617		1.000000	x	14.242019	= 14.242019
703		1.000000	x	5.231679	= 5.231679

T.E = 19.473698

2420 2420

618		1.000000	x	17.546168	= 17.546168
703		1.000000	x	5.231679	= 5.231679

T.E = 22.777847

2430 2430

619		1.000000	x	22.787231	= 22.787231
703		1.000000	x	5.231679	= 5.231679

T.E = 28.018910

2440 2440

620		1.000000	x	28.484039	= 28.484039
703		1.000000	x	5.231679	= 5.231679

T.E = 33.715718

2450 2450

621		1.000000	x	37.826803	= 37.826803
703		1.000000	x	5.231679	= 5.231679

T.E = 43.058482

3110 1	3110 1					
3110A 1		1.000000	x	113.870463	=	113.870463
3110B		1.000000	x	13.845797	=	13.845797
				T.E	=	127.716260
3110 2	3110 2					
3110A 2		1.000000	x	120.600151	=	120.600151
3110B		1.000000	x	13.845797	=	13.845797
				T.E	=	134.445948
3110 3	3110 3					
3110A 3		1.000000	x	122.610606	=	122.610606
3110B		1.000000	x	13.845797	=	13.845797
				T.E	=	136.456403
3110 4	3110 4					
3110A 4		1.000000	x	129.340294	=	129.340294
3110B		1.000000	x	13.845797	=	13.845797
				T.E	=	143.186091
3120 1	3120 1					
3120A 1		1.000000	x	113.870463	=	113.870463
3120B		1.000000	x	15.198669	=	15.198669
				T.E	=	129.069132
3120 2	3120 2					
3120A 2		1.000000	x	120.600151	=	120.600151
3120B		1.000000	x	15.198669	=	15.198669
				T.E	=	135.798820
3120 3	3120 3					
3120A 3		1.000000	x	122.610606	=	122.610606
3120B		1.000000	x	15.198669	=	15.198669
				T.E	=	137.809275
3120 4	3120 4					
3120A 4		1.000000	x	129.340294	=	129.340294
3120B		1.000000	x	15.198669	=	15.198669
				T.E	=	144.538963

3210 1	3210 1					
3210A 1		1.000000	x	104.281578	=	104.281578
3210B		1.000000	x	13.845797	=	13.845797
				T.E	=	118.127375
3210 2	3210 2					
3210A 2		1.000000	x	109.665329	=	109.665329
3210B		1.000000	x	13.845797	=	13.845797
				T.E	=	123.511126
3210 3	3210 3					
3210A 3		1.000000	x	111.273693	=	111.273693
3210B		1.000000	x	13.845797	=	13.845797
				T.E	=	125.119490
3210 4	3210 4					
3210A 4		1.000000	x	116.657443	=	116.657443
3210B		1.000000	x	13.845797	=	13.845797
				T.E	=	130.503240
3210 5	3210 5					
3210A 5		1.000000	x	103.382806	=	103.382806
3210B		1.000000	x	13.845797	=	13.845797
				T.E	=	117.228603
3210 6	3210 6					
3210A 6		1.000000	x	108.766556	=	108.766556
3210B		1.000000	x	13.845797	=	13.845797
				T.E	=	122.612353
3210 7	3210 7					
3210A 7		1.000000	x	110.374920	=	110.374920
3210B		1.000000	x	13.845797	=	13.845797
				T.E	=	124.220717
3210 8	3210 8					
3210A 8		1.000000	x	115.758671	=	115.758671
3210B		1.000000	x	13.845797	=	13.845797
				T.E	=	129.604468

3220 1	3220 1					
3220A 1		1.000000	x	104.281578	=	104.281578
3220B		1.000000	x	15.198669	=	15.198669
				T.E	=	119.480247
3220 2	3220 2					
3220A 2		1.000000	x	109.665329	=	109.665329
3220B		1.000000	x	15.198669	=	15.198669
				T.E	=	124.863998
3220 3	3220 3					
3220A 3		1.000000	x	111.273693	=	111.273693
3220B		1.000000	x	15.198669	=	15.198669
				T.E	=	126.472362
3220 4	3220 4					
3220A 4		1.000000	x	116.657443	=	116.657443
3220B		1.000000	x	15.198669	=	15.198669
				T.E	=	131.856112
3220 5	3220 5					
3220A 5		1.000000	x	103.382806	=	103.382806
3220B		1.000000	x	15.198669	=	15.198669
				T.E	=	118.581475
3220 6	3220 6					
3220A 6		1.000000	x	108.766556	=	108.766556
3220B		1.000000	x	15.198669	=	15.198669
				T.E	=	123.965225
3220 7	3220 7					
3220A 7		1.000000	x	110.374920	=	110.374920
3220B		1.000000	x	15.198669	=	15.198669
				T.E	=	125.573589
3220 8	3220 8					
3220A 8		1.000000	x	115.758671	=	115.758671
3220B		1.000000	x	15.198669	=	15.198669
				T.E	=	130.957340

3300 1	3300 1					
3300A 1		1.000000	x	160.511001	=	160.511001
3300B 1		1.000000	x	13.845797	=	13.845797
				T.E	=	174.356798
3300 2	3300 2					
3300A 1		1.000000	x	160.511001	=	160.511001
3300B 2		1.000000	x	15.198669	=	15.198669
				T.E	=	175.709670
3300 3	3300 3					
3300A 2		1.000000	x	167.240689	=	167.240689
3300B 1		1.000000	x	13.845797	=	13.845797
				T.E	=	181.086486
3300 4	3300 4					
3300A 2		1.000000	x	167.240689	=	167.240689
3300B 2		1.000000	x	15.198669	=	15.198669
				T.E	=	182.439358
3300 5	3300 5					
3300A 3		1.000000	x	169.251144	=	169.251144
3300B 1		1.000000	x	13.845797	=	13.845797
				T.E	=	183.096941
3300 6	3300 6					
3300A 3		1.000000	x	169.251144	=	169.251144
3300B 2		1.000000	x	15.198669	=	15.198669
				T.E	=	184.449813
3300 7	3300 7					
3300A 4		1.000000	x	175.980832	=	175.980832
3300B 1		1.000000	x	13.845797	=	13.845797
				T.E	=	189.826629
3300 8	3300 8					
3300A 4		1.000000	x	175.980832	=	175.980832
3300B 2		1.000000	x	15.198669	=	15.198669
				T.E	=	191.179501

3400 1	3400 1						
3400A 1		1.000000	x	170.812242	=	170.812242	
3400B 1		1.000000	x	9.230531	=	9.230531	
				T.E	=	180.042773	
3400 2	3400 2						
3400A 1		1.000000	x	170.812242	=	170.812242	
3400B 2		1.000000	x	10.132446	=	10.132446	
				T.E	=	180.944688	
3400 3	3400 3						
3400A 2		1.000000	x	177.541930	=	177.541930	
3400B 1		1.000000	x	9.230531	=	9.230531	
				T.E	=	186.772461	
3400 4	3400 4						
3400A 2		1.000000	x	177.541930	=	177.541930	
3400B 2		1.000000	x	10.132446	=	10.132446	
				T.E	=	187.674376	
3400 5	3400 5						
3400A 3		1.000000	x	179.552385	=	179.552385	
3400B 1		1.000000	x	9.230531	=	9.230531	
				T.E	=	188.782916	
3400 6	3400 6						
3400A 3		1.000000	x	179.552385	=	179.552385	
3400B 2		1.000000	x	10.132446	=	10.132446	
				T.E	=	189.684831	
3400 7	3400 7						
3400A 4		1.000000	x	186.282073	=	186.282073	
3400B 1		1.000000	x	9.230531	=	9.230531	
				T.E	=	195.512604	
3400 8	3400 8						
3400A 4		1.000000	x	186.282073	=	186.282073	
3400B 2		1.000000	x	10.132446	=	10.132446	
				T.E	=	196.414519	

4110 1	4110 1					
4110A 1		1.000000	x	171.875021	=	171.875021
4110B		.025000	x	1,346.169608	=	33.654240
				T.E	=	205.529261
4110 2	4110 2					
4110A 2		1.000000	x	178.604708	=	178.604708
4110B		.025000	x	1,346.169608	=	33.654240
				T.E	=	212.258948
4110 3	4110 3					
4110A 3		1.000000	x	180.615164	=	180.615164
4110B		.025000	x	1,346.169608	=	33.654240
				T.E	=	214.269404
4110 4	4110 4					
4110A 4		1.000000	x	187.344851	=	187.344851
4110B		.025000	x	1,346.169608	=	33.654240
				T.E	=	220.999091
4120 1	4120 1					
4120A 1		1.000000	x	141.023388	=	141.023388
4120B		1.000000	x	53.846784	=	53.846784
				T.E	=	194.870172
4120 2	4120 2					
4120A 2		1.000000	x	157.174638	=	157.174638
4120B		1.000000	x	53.846784	=	53.846784
				T.E	=	211.021422
4130 1	4130 1					
4130A 1		1.000000	x	124.388936	=	124.388936
4130B		1.000000	x	53.846784	=	53.846784
				T.E	=	178.235720
4130 2	4130 2					
4130A 2		1.000000	x	131.118623	=	131.118623
4130B		1.000000	x	53.846784	=	53.846784
				T.E	=	184.965407

4130 3	4130 3					
4130A 3		1.000000	x	133.129079	=	133.129079
4130B		1.000000	x	53.846784	=	53.846784
				T.E	=	186.975863
4130 4	4130 4					
4130A 4		1.000000	x	139.858767	=	139.858767
4130B		1.000000	x	53.846784	=	53.846784
				T.E	=	193.705551
4210 1	4210 1					
4210A 1		1.000000	x	36.227064	=	36.227064
4210B		1.000000	x	128.716797	=	128.716797
				T.E	=	164.943861
4210 2	4210 2					
4210A 2		1.000000	x	40.264876	=	40.264876
4210B		1.000000	x	128.716797	=	128.716797
				T.E	=	168.981673
4210 3	4210 3					
4210A 3		1.000000	x	33.277967	=	33.277967
4210B		1.000000	x	128.716797	=	128.716797
				T.E	=	161.994764
4210 4	4210 4					
4210A 4		1.000000	x	37.315779	=	37.315779
4210B		1.000000	x	128.716797	=	128.716797
				T.E	=	166.032576
4220B 1	4220B 1					
319		.020000	x	20.770000	=	.415400
701 2		.320000	x	4.215367	=	1.348917
601		.320000	x	20.175495	=	6.456158
4220A 1		.800000	x	94.370876	=	75.496701
111		.400000	x	13.450330	=	5.380132
714		1.150000	x	6.566976	=	7.552022
				T.E	=	96.649331

4220B 2	4220B 2				
319		.020000	x	20.770000	= .415400
4220A 2		.800000	x	101.100563	= 80.880450
111		.400000	x	13.450330	= 5.380132
701 2		.320000	x	4.215367	= 1.348917
601		.320000	x	20.175495	= 6.456158
714		1.150000	x	6.566976	= 7.552022
				T.E =	102.033081
4220B 3	4220B 3				
319		.020000	x	20.770000	= .415400
701 2		.320000	x	4.215367	= 1.348917
601		.320000	x	20.175495	= 6.456158
4220A 3		.800000	x	103.111019	= 82.488815
714		1.150000	x	6.566976	= 7.552022
111		.400000	x	13.450330	= 5.380132
				T.E =	103.641445
4220B 4	4220B 4				
319		.020000	x	20.770000	= .415400
111		.400000	x	13.450330	= 5.380132
4220A 4		.800000	x	109.840706	= 87.872565
701 2		.320000	x	4.215367	= 1.348917
601		.320000	x	20.175495	= 6.456158
714		1.150000	x	6.566976	= 7.552022
				T.E =	109.025195
4220B 5	4220B 5				
319		.020000	x	20.770000	= .415400
701 2		.320000	x	4.215367	= 1.348917
609		.320000	x	17.366831	= 5.557386
4220A 1		.800000	x	94.370876	= 75.496701
111		.400000	x	13.450330	= 5.380132
714		1.150000	x	6.566976	= 7.552022
				T.E =	95.750559
4220B 6	4220B 6				
319		.020000	x	20.770000	= .415400
4220A 2		.800000	x	101.100563	= 80.880450
111		.400000	x	13.450330	= 5.380132
701 2		.320000	x	4.215367	= 1.348917
609		.320000	x	17.366831	= 5.557386
714		1.150000	x	6.566976	= 7.552022
				T.E =	101.134308

4220B 7	4220B 7				
319		.020000	x	20.770000	= .415400
701 2		.320000	x	4.215367	= 1.348917
609		.320000	x	17.366831	= 5.557386
4220A 3		.800000	x	103.111019	= 82.488815
714		1.150000	x	6.566976	= 7.552022
111		.400000	x	13.450330	= 5.380132
				T.E =	102.742673
4220B 8	4220B 8				
319		.020000	x	20.770000	= .415400
111		.400000	x	13.450330	= 5.380132
714		1.150000	x	6.566976	= 7.552022
701 2		.320000	x	4.215367	= 1.348917
609		.320000	x	17.366831	= 5.557386
4220A 4		.800000	x	109.840706	= 87.872565
				T.E =	108.126423
4230 1	4230 1				
221		250.000000	x	.082600	= 20.650000
701 5		.250000	x	2.634604	= .658651
701 2		.500000	x	4.215367	= 2.107684
701 2		.800000	x	4.215367	= 3.372294
630		.250000	x	2.483574	= .620894
319		.020000	x	20.770000	= .415400
113		1.200000	x	19.799693	= 23.759632
407		.040000	x	610.703377	= 24.428135
607		.500000	x	8.717740	= 4.358870
606		.800000	x	7.955325	= 6.364260
714		1.150000	x	6.566976	= 7.552022
111		2.000000	x	13.450330	= 26.900660
				T.E =	121.188501
4230 2	4230 2				
221		250.000000	x	.082600	= 20.650000
701 5		.250000	x	2.634604	= .658651
701 4		.500000	x	3.951906	= 1.975953
701 2		.800000	x	4.215367	= 3.372294
630		.250000	x	2.483574	= .620894
611		.500000	x	22.440576	= 11.220288
606		.800000	x	7.955325	= 6.364260
407		.040000	x	610.703377	= 24.428135
714		1.150000	x	6.566976	= 7.552022
113		1.200000	x	19.799693	= 23.759632
111		2.000000	x	13.450330	= 26.900660
319		.020000	x	20.770000	= .415400
				T.E =	127.918188

4230 3 4230 3

221		250.000000	x	.082600	=	20.650000
701	5	.250000	x	2.634604	=	.658651
701	4	.800000	x	3.951906	=	3.161525
701	2	.500000	x	4.215367	=	2.107684
630		.250000	x	2.483574	=	.620894
610		.800000	x	19.143965	=	15.315172
319		.020000	x	20.770000	=	.415400
111		2.000000	x	13.450330	=	26.900660
407		.040000	x	610.703377	=	24.428135
607		.500000	x	8.717740	=	4.358870
714		1.150000	x	6.566976	=	7.552022
113		1.200000	x	19.799693	=	23.759632

T.E = 129.928644

4230 4 4230 4

221		250.000000	x	.082600	=	20.650000
701	5	.250000	x	2.634604	=	.658651
701	4	.500000	x	3.951906	=	1.975953
701	4	.800000	x	3.951906	=	3.161525
630		.250000	x	2.483574	=	.620894
611		.500000	x	22.440576	=	11.220288
610		.800000	x	19.143965	=	15.315172
407		.040000	x	610.703377	=	24.428135
714		1.150000	x	6.566976	=	7.552022
319		.020000	x	20.770000	=	.415400
113		1.200000	x	19.799693	=	23.759632
111		2.000000	x	13.450330	=	26.900660

T.E = 136.658331

4240 1 4240 1

221		300.000000	x	.082600	=	24.780000
701	5	.250000	x	2.634604	=	.658651
701	2	.500000	x	4.215367	=	2.107684
701	2	.800000	x	4.215367	=	3.372294
630		.250000	x	2.483574	=	.620894
607		.500000	x	8.717740	=	4.358870
606		.800000	x	7.955325	=	6.364260
319		.020000	x	20.770000	=	.415400
113		1.200000	x	19.799693	=	23.759632
407		.040000	x	610.703377	=	24.428135
714		1.150000	x	6.566976	=	7.552022
111		2.000000	x	13.450330	=	26.900660

T.E = 125.318501

4240	2	4240	2				
221			300.000000	x	.082600	=	24.780000
701	5		.250000	x	2.634604	=	.658651
701	4		.500000	x	3.951906	=	1.975953
701	2		.800000	x	4.215367	=	3.372294
630			.250000	x	2.483574	=	.620894
611			.500000	x	22.440576	=	11.220288
606			.800000	x	7.955325	=	6.364260
407			.040000	x	610.703377	=	24.428135
714			1.150000	x	6.566976	=	7.552022
113			1.200000	x	19.799693	=	23.759632
111			2.000000	x	13.450330	=	26.900660
319			.020000	x	20.770000	=	.415400
					T.E	=	132.048188
4240	3	4240	3				
221			300.000000	x	.082600	=	24.780000
701	5		.250000	x	2.634604	=	.658651
701	4		.800000	x	3.951906	=	3.161525
701	2		.500000	x	4.215367	=	2.107684
630			.250000	x	2.483574	=	.620894
610			.800000	x	19.143965	=	15.315172
319			.020000	x	20.770000	=	.415400
111			2.000000	x	13.450330	=	26.900660
407			.040000	x	610.703377	=	24.428135
607			.500000	x	8.717740	=	4.358870
714			1.150000	x	6.566976	=	7.552022
113			1.200000	x	19.799693	=	23.759632
					T.E	=	134.058644
4240	4	4240	4				
221			300.000000	x	.082600	=	24.780000
701	5		.250000	x	2.634604	=	.658651
701	4		.500000	x	3.951906	=	1.975953
701	4		.800000	x	3.951906	=	3.161525
630			.250000	x	2.483574	=	.620894
611			.500000	x	22.440576	=	11.220288
610			.800000	x	19.143965	=	15.315172
407			.040000	x	610.703377	=	24.428135
714			1.150000	x	6.566976	=	7.552022
319			.020000	x	20.770000	=	.415400
113			1.200000	x	19.799693	=	23.759632
111			2.000000	x	13.450330	=	26.900660
					T.E	=	140.788331
4300	1	4300	1				
4300A	1		1.000000	x	25.806620	=	25.806620
4300B			1.000000	x	9.625493	=	9.625493
					T.E	=	35.432113

4300 2	4300 2					
4300A 2		1.000000	x	27.152558	=	27.152558
4300B		1.000000	x	9.625493	=	9.625493
				T.E	=	36.778051
4300 3	4300 3					
4300A 3		1.000000	x	27.554649	=	27.554649
4300B		1.000000	x	9.625493	=	9.625493
				T.E	=	37.180142
4300 4	4300 4					
4300A 4		1.000000	x	28.900586	=	28.900586
4300B		1.000000	x	9.625493	=	9.625493
				T.E	=	38.526079
4400	4400					
251		1.050000	x	.502600	=	.527730
113		.050000	x	19.799693	=	.989985
				T.E	=	1.517715
4500	4500					
251		1.050000	x	.502600	=	.527730
113		.100000	x	19.799693	=	1.979969
114		.100000	x	14.950732	=	1.495073
				T.E	=	4.002773
4600	4600					
256		1.000000	x	2.350000	=	2.350000
113		.100000	x	19.799693	=	1.979969
				T.E	=	4.329969
4700	4700					
253		1.000000	x	2.500000	=	2.500000
113		.100000	x	19.799693	=	1.979969
				T.E	=	4.479969