ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ 3

ΑΤΟΕ

Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών

2ο Τρίμηνο του 2005

******** ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ********

001	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.46	13.186708
002	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.46	14.659065
003	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.46	19.412674
004	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.67	18.801480
005	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.67	15.620820
006	(Κατχ Τιμή + Εξαρτ.Τιμή X .8117)	130.636134
007	(Κατχ Τιμή + Εξαρτ.Τιμή X .8117)	130.636134
008	Κατχ Τιμή X 1.8117/ 6.67	15.620820
009		.064200
011		51.380000
012		4.220000
013		25.470000
014		249.820000
015		196.240000
016		30.310000
017		360.900000
018.1		2.780000
018.2		4.220000
019.1		2.780000
019.2		4.220000
021		2.410000
022		.060000
024		49.440000
026		.082600
027		.096500
029		.118400
032		28.660000
035		.110300
036		.113600
040		.150000
051		12.783000
052		12.783000
053		.058300
054		.069800
055		.066600
056		9.042400
057		9.042400
058		7.776800
061		11.594600
062		11.594600
065		11.464300
066		31.210000
067		37.640000
081		9.869900
101		
102		
111		.062000
112		.075500
113		.470000
114		
116		.078000
117		
118		
124		5.000000
127		80.330000
128		87.270000
131		.410000
132		.550000
142		.305000

146	.345000
155	2.530000
161	8.010000
163	8.210000
164	
165	
166	
173	.226900
181	5.000000
201	205.000000
203.2	293.470000
203.4	176.080000
205	396.200000
208	1,212.080000
210	
211	
212	1,848.860000
214	
219	2.930000
223.1	1,550.000000
223.2	1,400.000000
223.3	1,000.000000
223.4	1,350.000000
225	3.220000
226	10.500000
227	10.500000
228	49.880000
229	
230	
231	
232	49.890000
233	20.660000
234	2.640000
236	
237	1.120000
238	2.640000
240	1.760000
241	
242	1.200000
243.1	2.000000
243.2	2.800000
243.3	3.300000
243.5	4.700000
244	
245	15.400000
246	9.200000
249	19.000000
251	.680000
252	2.000000
253	2.500000
254	1.840000
258	5.675000
259	18.275000
260	.442600
261	.630000
262	.442600
264	1.142100
265	.569000
266	.636200

267	.626500
268	.701500
271	.636500
272	.596500
273	.716500
274	.881500
276	.452600
277	.664000
278	2.910000
279	3.450000
280	.810000
281	5.320000
282	.594000
283	1.350000
284	
285	.061000
286	1.464600
288	
289	.860000
290	2.920000
291	3.800000
293	
294	3.224300
295	5.400000
296	12.090000
297.2	
298.1	3.690000
298.2	2.450000
321	
322	102.710000
323	117.390000
326	64.560000
327.1	
327.2	
327.3	182.420000
328	
331	79.240000
332	82.170000
333	115.040000
334	123.260000
336	
338	
346.1	.052000
346.2	.094500
348	.094500
351	.525000
352	.808500
354	.703500
356	.472500
357	1.029000
358	2.383500
360	10.670000
361	.892500
362	.997500
363	1.270500
364	.808500
366	3.570000
370	.210000
371	1.270500

372	1.764000
373	1.953000
375	2.478000
376	.157500
377	.661500
378	10.670000
379	19.950000
380	12.030000
381	53.380000
386	32.000000
388	40.000000
390	1.250000
392	19.580000
401	11.750000
403	13.760000
406	17.000000
409	20.240000
410	27.530000
411	25.700000
412	27.740000
414	20.240000
415	20.240000
418	28.340000
419	28.340000
421	94.130000
422	129.370000
428	3.960000
429	4.860000
430	6.740000
441	.060000
442	.110000
443	1.170000
444	1.320000
445	1.320000
446	2.100000
447	4.100000
450	2.640000
451	.959000
453	.080400
455	2.200000
456	1.370000
457	.539000
458	4.270000
459	4.270000
460	2.980000
462	
463	3.430000
464	3.300000
465	4.680000
467	2.850000
471	3.460000
473	2.580000
474	3.520000
475	5.320000
476	2.020000
477	
478	2.500000
479	1.540000
480	2.870000

481	4.160000
482	.798100
483	.135000
484	2.300000
485	.722900
487	11.030000
488	4.000000
490	.640000
491	.420000
492	.420000
493	.580000
494	4.780000
495	
496	1.065700
498	1.190500
499	1.632100
500	2.400300
501	3.250000
502	4.500000
503	1.065700
504	1.411300
505	18.340000
506	.730000
507	1.480000
508	.750000
509	.360000
510	3.020000
511	.640000
512	.380000
514	49.200000
515	52.480000
519	67.440000
520	47.340000
521	2.340000
523	7.500000
524	7.500000
525	7.840000
526	1.200000
527	4.460000
528	6.020000
529	1.210000
530	1.910000
531	1.030000
535	6.200000
536	2.180000
537	1.500000
565.3	2.070000
565.5	3.070000
565.6	4.260000
566.3	2.610000
566.5	3.980000
566.6	5.320000

1101	1101					
001		.500000	x	13.186708	=	6.593354
				B.T	=	6.593354
1102	1102					
001		1.000000	x	13.186708	=	13.186708
				B.T	=	13.186708
1103	1103					
001		.300000	x	13.186708	=	3.956012
				B.T	=	3.956012
1104	1104					
015		1.000000	x	196.240000	=	196.240000
291		2.200000	x	3.800000	=	8.360000
004		7.000000	x	18.801480	=	131.610360
002		7.000000	x	14.659065	=	102.613455
484		5.250000	x	2.300000	=	12.075000
485		83.000000	x	.722900	=	60.000700
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	510.899515
	B.T =	.004000	x	510.899515	=	2.043598
1111	1111					
006		.060000	x	130.636134	=	7.838168
				B.T	=	7.838168
1112	1112					
006		.090000	x	130.636134	=	11.757252
				B.T	=	11.757252
1116	1116					
007		.025000	x	130.636134	=	3.265903
				B.T	=	3.265903
1117	1117					
007		.110000	x	130.636134	=	14.369975
				B.T	=	14.369975
1121	1121					
009		4.000000	x	.064200	=	.256800
				B.T	=	.256800

1122	1122						
009		5.000000	x	.064200	=	.321000	
				B.T	=	.321000	
1123	1123						
009		2.000000	x	.064200	=	.128400	
				B.T	=	.128400	
1126	1126						
001		.400000	x	13.186708	=	5.274683	
				B.T	=	5.274683	
1127	1127						
001		.130000	x	13.186708	=	1.714272	
				B.T	=	1.714272	
1128	1128						
006		.024000	x	130.636134	=	3.135267	
				B.T	=	3.135267	
1131	1131						
007		.090000	x	130.636134	=	11.757252	
				B.T	=	11.757252	
1136	1136						
009		1.000000	x	.064200	=	.064200	
				B.T	=	.064200	
1137	1137						
009		1.500000	x	.064200	=	.096300	
				B.T	=	.096300	
1138	1138						
009		2.500000	x	.064200	=	.160500	
				B.T	=	.160500	

1401	1401					
021		.300000	x	2.410000	=	.723000
040		1,150.000000	x	.150000	=	172.500000
				B.T	=	173.223000
1407	1407					
021		1.500000	x	2.410000	=	3.615000
022		480.000000	x	.060000	=	28.800000
				B.T	=	32.415000
1411	1411					
021		.200000	x	2.410000	=	.482000
051		.960000	x	12.783000	=	12.271680
1407		.320000	x	32.415000	=	10.372800
				B.T	=	23.126480
1412	1412					
021		.200000	x	2.410000	=	.482000
051		.900000	x	12.783000	=	11.504700
1407		.360000	x	32.415000	=	11.669400
				B.T	=	23.656100
1413	1413					
021		.200000	x	2.410000	=	.482000
051		.840000	x	12.783000	=	10.737720
1407		.420000	x	32.415000	=	13.614300
				B.T	=	24.834020
1416	1416					
021		.200000	x	2.410000	=	.482000
1407		.250000	x	32.415000	=	8.103750
051		.960000	x	12.783000	=	12.271680
026		150.000000	x	.082600	=	12.390000
				B.T	=	33.247430
1417	1417					
021		.200000	x	2.410000	=	.482000
1407		.290000	x	32.415000	=	9.400350
051		.900000	x	12.783000	=	11.504700
026		150.000000	x	.082600	=	12.390000
				B.T	=	33.777050

1418 1418

021	.200000	x	2.410000	=	.482000
026	150.000000	x	.082600	=	12.390000
051	.840000	x	12.783000	=	10.737720
1407	.350000	x	32.415000	=	11.345250

B.T = 34.954970

1421 1421

021	.200000	x	2.410000	=	.482000
1407	.540000	x	32.415000	=	17.504100
051	.540000	x	12.783000	=	6.902820
039	4.000000	x	.000000	=	.000000

B.T =

1422 1422

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
1407	.620000	x	32.415000	=	20.097300
051	.330000	x	12.783000	=	4.218390
039	5.000000	x	.000000	=	.000000
035	75.000000	x	.110300	=	8.272500

B.T =

1426 1426

021	.200000	x	2.410000	=	.482000
055	1,500.000000	x	.066600	=	99.900000
1407	.450000	x	32.415000	=	14.586750

B.T = 114.968750

1427 1427

021	.200000	x	2.410000	=	.482000
1407	.340000	x	32.415000	=	11.021100
055	1,500.000000	x	.066600	=	99.900000
026	150.000000	x	.082600	=	12.390000

B.T = 123.793100

1428 1428

021	.200000	x	2.410000	=	.482000
055	1,200.000000	x	.066600	=	79.920000
051	.200000	x	12.783000	=	2.556600
1407	.400000	x	32.415000	=	12.966000

B.T = 95.924600

1429 1429

021	.200000	x	2.410000	=	.482000
035	200.000000	x	.110300	=	22.060000
055	1,200.000000	x	.066600	=	79.920000
1407	.400000	x	32.415000	=	12.966000

B.T = 115.428000

1431 1431

021	.300000	x	2.410000	=	.723000
032	.960000	x	28.660000	=	27.513600
1407	.320000	x	32.415000	=	10.372800

B.T = 38.609400

1432 1432

021	.300000	x	2.410000	=	.723000
1407	.320000	x	32.415000	=	10.372800
051	.640000	x	12.783000	=	8.181120
032	.320000	x	28.660000	=	9.171200

B.T = 28.448120

1436 1436

021	.350000	x	2.410000	=	.843500
035	1,100.000000	x	.110300	=	121.330000

B.T = 122.173500

1437 1437

021	.200000	x	2.410000	=	.482000
035	75.000000	x	.110300	=	8.272500
051	.380000	x	12.783000	=	4.857540
1407	.620000	x	32.415000	=	20.097300

B.T = 33.709340

1441 1441

021	.800000	x	2.410000	=	1.928000
026	250.000000	x	.082600	=	20.650000

B.T = 22.578000

1442 1442

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
051	.740000	x	12.783000	=	9.459420
026	900.000000	x	.082600	=	74.340000

B.T = 84.401920

1443 1443

021	.250000	x	2.410000	= .602500
026	700.000000	x	.082600	= 57.820000
051	.860000	x	12.783000	= 10.993380

B.T = 69.415880

1444 1444

021	.250000	x	2.410000	= .602500
026	600.000000	x	.082600	= 49.560000
051	1.000000	x	12.783000	= 12.783000

B.T = 62.945500

1445 1445

021	.250000	x	2.410000	= .602500
051	1.060000	x	12.783000	= 13.549980
026	450.000000	x	.082600	= 37.170000

B.T = 51.322480

1446 1446

021	.250000	x	2.410000	= .602500
051	1.120000	x	12.783000	= 14.316960
026	350.000000	x	.082600	= 28.910000

B.T = 43.829460

1447 1447

021	.250000	x	2.410000	= .602500
1407	.080000	x	32.415000	= 2.593200
051	1.000000	x	12.783000	= 12.783000
026	400.000000	x	.082600	= 33.040000

B.T = 49.018700

1448 1448

021	.250000	x	2.410000	= .602500
1407	.080000	x	32.415000	= 2.593200
039	5.000000	x	.000000	= .000000
026	400.000000	x	.082600	= 33.040000
051	1.000000	x	12.783000	= 12.783000

B.T =

1449 1449

021	.250000	x	2.410000	= .602500
026	350.000000	x	.082600	= 28.910000
1407	.040000	x	32.415000	= 1.296600
051	1.060000	x	12.783000	= 13.549980

B.T = 44.359080

1451 1451

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
1407	.050000	x	32.415000	=	1.620750
053	1,500.000000	x	.058300	=	87.450000
026	600.000000	x	.082600	=	49.560000

B.T = 139.233250

1452 1452

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
029	600.000000	x	.118400	=	71.040000
053	1,500.000000	x	.058300	=	87.450000
1407	.050000	x	32.415000	=	1.620750

B.T = 160.713250

1453 1453

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
026	450.000000	x	.082600	=	37.170000
1407	.050000	x	32.415000	=	1.620750
053	1,650.000000	x	.058300	=	96.195000

B.T = 135.588250

1454 1454

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
029	450.000000	x	.118400	=	53.280000
1407	.050000	x	32.415000	=	1.620750
053	1,650.000000	x	.058300	=	96.195000

B.T = 151.698250

1455 1455

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
1407	.050000	x	32.415000	=	1.620750
053	1,650.000000	x	.058300	=	96.195000
028	450.000000	x	.000000	=	.000000

B.T =

1456 1456

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
1407	.050000	x	32.415000	=	1.620750
026	600.000000	x	.082600	=	49.560000
054	1,500.000000	x	.069800	=	104.700000

B.T = 156.483250

1457 1457

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
029	600.000000	x	.118400	=	71.040000
1407	.050000	x	32.415000	=	1.620750
054	1,500.000000	x	.069800	=	104.700000

B.T = 177.963250

1458 1458

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
028	450.000000	x	.000000	=	.000000
1407	.050000	x	32.415000	=	1.620750
054	1,650.000000	x	.069800	=	115.170000

B.T =

1459 1459

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
1407	.050000	x	32.415000	=	1.620750
054	1,650.000000	x	.069800	=	115.170000
029	450.000000	x	.118400	=	53.280000

B.T = 170.673250

1461 1461

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
1407	.080000	x	32.415000	=	2.593200
053	1,500.000000	x	.058300	=	87.450000
026	500.000000	x	.082600	=	41.300000

B.T = 131.945700

1462 1462

021	.300000	x	2.410000	=	.723000
515	1.000000	x	52.480000	=	52.480000
1407	.050000	x	32.415000	=	1.620750
051	.100000	x	12.783000	=	1.278300
026	400.000000	x	.082600	=	33.040000

B.T = 89.142050

1463 1463

021	.300000	x	2.410000	=	.723000
1407	.050000	x	32.415000	=	1.620750
026	250.000000	x	.082600	=	20.650000
515	1.050000	x	52.480000	=	55.104000
051	.100000	x	12.783000	=	1.278300

B.T = 79.376050

1464 1464

021	.200000	x	2.410000	=	.482000
026	150.000000	x	.082600	=	12.390000
1407	.120000	x	32.415000	=	3.889800
519	.600000	x	67.440000	=	40.464000
051	.420000	x	12.783000	=	5.368860
			B.T =		62.594660

1465 1465

021	.200000	x	2.410000	=	.482000
051	.150000	x	12.783000	=	1.917450
519	.900000	x	67.440000	=	60.696000
1407	.030000	x	32.415000	=	.972450
026	450.000000	x	.082600	=	37.170000
			B.T =		101.237900

1466 1466

021	.200000	x	2.410000	=	.482000
051	.210000	x	12.783000	=	2.684430
1407	.030000	x	32.415000	=	.972450
519	.840000	x	67.440000	=	56.649600
026	450.000000	x	.082600	=	37.170000
			B.T =		97.958480

1467 1467

021	.200000	x	2.410000	=	.482000
1407	.030000	x	32.415000	=	.972450
519	.700000	x	67.440000	=	47.208000
026	450.000000	x	.082600	=	37.170000
051	.350000	x	12.783000	=	4.474050
			B.T =		90.306500

1471 1471

251	1.000000	x	.680000	=	.680000
351	4.000000	x	.525000	=	2.100000
370	6.000000	x	.210000	=	1.260000
372	.400000	x	1.764000	=	.705600
364	2.000000	x	.808500	=	1.617000
358	1.000000	x	2.383500	=	2.383500
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ =		8.746100
B.T =	.476190	x	8.746100	=	4.164805

1472	1472					
251		.600000	x	.680000	=	.408000
361		1.000000	x	.892500	=	.892500
363		2.000000	x	1.270500	=	2.541000
372		.300000	x	1.764000	=	.529200
351		4.000000	x	.525000	=	2.100000
351		2.000000	x	.525000	=	1.050000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =		7.520700
	B.T =	.666667	x	7.520700	=	5.013803
1473	1473					
251		.500000	x	.680000	=	.340000
360		1.000000	x	10.670000	=	10.670000
372		.700000	x	1.764000	=	1.234800
370		4.000000	x	.210000	=	.840000
364		2.000000	x	.808500	=	1.617000
361		1.000000	x	.892500	=	.892500
354		4.000000	x	.703500	=	2.814000
351		4.000000	x	.525000	=	2.100000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =		20.508300
	B.T =	.416667	x	20.508300	=	8.545132
1474	1474					
251		.500000	x	.680000	=	.340000
372		.500000	x	1.764000	=	.882000
370		4.000000	x	.210000	=	.840000
366		2.000000	x	3.570000	=	7.140000
361		1.000000	x	.892500	=	.892500
360		1.000000	x	10.670000	=	10.670000
357		4.000000	x	1.029000	=	4.116000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =		24.880500
	B.T =	.416667	x	24.880500	=	10.366883
1475	1475					
251		.300000	x	.680000	=	.204000
379		1.000000	x	19.950000	=	19.950000
371		2.000000	x	1.270500	=	2.541000
376		160.000000	x	.157500	=	25.200000
377		6.000000	x	.661500	=	3.969000
378		1.000000	x	10.670000	=	10.670000
375		2.000000	x	2.478000	=	4.956000
354		3.000000	x	.703500	=	2.110500
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =		69.600500
	B.T =	.416667	x	69.600500	=	29.000232

1476	1476					
251		.500000	x	.680000	=	.340000
373		.200000	x	1.953000	=	.390600
370		6.000000	x	.210000	=	1.260000
352		3.000000	x	.808500	=	2.425500
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =		4.416100
	B.T =	.500000	x	4.416100	=	2.208050
1478	1478					
251		3.000000	x	.680000	=	2.040000
372		.500000	x	1.764000	=	.882000
356		2.000000	x	.472500	=	.945000
370		6.000000	x	.210000	=	1.260000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =		5.127000
	B.T =	.500000	x	5.127000	=	2.563500
1479	1479					
251		6.000000	x	.680000	=	4.080000
370		12.000000	x	.210000	=	2.520000
381		1.000000	x	53.380000	=	53.380000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =		59.980000
	B.T =	.454545	x	59.980000	=	27.263609
1480	1480					
251		8.000000	x	.680000	=	5.440000
381		2.000000	x	53.380000	=	106.760000
370		16.000000	x	.210000	=	3.360000
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =		115.560000
	B.T =	.227273	x	115.560000	=	26.263668
1485	1485					
021		.000500	x	2.410000	=	.001205
453		.230000	x	.080400	=	.018492
487		.040000	x	11.030000	=	.441200
451		.230000	x	.959000	=	.220570
				B.T =		.681467
1487	1487					
443		.120000	x	1.170000	=	.140400
451		.170000	x	.959000	=	.163030
453		.640000	x	.080400	=	.051456
446		.010000	x	2.100000	=	.021000
445		.060000	x	1.320000	=	.079200
				B.T =		.455086

1488	1488					
444		.170000	x	1.320000	=	.224400
453		.500000	x	.080400	=	.040200
451		.170000	x	.959000	=	.163030
446		.030000	x	2.100000	=	.063000
445		.050000	x	1.320000	=	.066000
				B.T	=	.556630
1489	1489					
444		.100000	x	1.320000	=	.132000
453		.430000	x	.080400	=	.034572
451		.350000	x	.959000	=	.335650
446		.020000	x	2.100000	=	.042000
445		.100000	x	1.320000	=	.132000
				B.T	=	.676222
1490	1490					
444		.300000	x	1.320000	=	.396000
445		.100000	x	1.320000	=	.132000
446		.030000	x	2.100000	=	.063000
451		.570000	x	.959000	=	.546630
				B.T	=	1.137630
1491	1491					
444		.270000	x	1.320000	=	.356400
445		.060000	x	1.320000	=	.079200
451		.650000	x	.959000	=	.623350
446		.020000	x	2.100000	=	.042000
				B.T	=	1.100950
1492	1492					
444		.200000	x	1.320000	=	.264000
446		.030000	x	2.100000	=	.063000
445		.040000	x	1.320000	=	.052800
455		.730000	x	2.200000	=	1.606000
				B.T	=	1.985800
1501	1501					
011		1.000000	x	51.380000	=	51.380000
012		2.000000	x	4.220000	=	8.440000
005		3.500000	x	15.620820	=	54.672870
005		14.000000	x	15.620820	=	218.691480
485		15.000000	x	.722900	=	10.843500
484		1.750000	x	2.300000	=	4.025000
				B.T	=	348.052850

1502	1502					
013		1.000000	x	25.470000	=	25.470000
005		3.500000	x	15.620820	=	54.672870
001		26.000000	x	13.186708	=	342.854408
484		.900000	x	2.300000	=	2.070000
482		15.000000	x	.798100	=	11.971500
				B.T	=	437.038778
1503	1503					
014		1.000000	x	249.820000	=	249.820000
485		44.000000	x	.722900	=	31.807600
004		7.000000	x	18.801480	=	131.610360
002		2.600000	x	14.659065	=	38.113569
484		2.600000	x	2.300000	=	5.980000
				B.T	=	457.331529
1504	1504					
015		1.000000	x	196.240000	=	196.240000
291		2.200000	x	3.800000	=	8.360000
004		7.000000	x	18.801480	=	131.610360
002		7.000000	x	14.659065	=	102.613455
485		83.000000	x	.722900	=	60.000700
484		5.250000	x	2.300000	=	12.075000
				B.T	=	510.899515
1505	1505					
016		1.000000	x	30.310000	=	30.310000
484		1.750000	x	2.300000	=	4.025000
004		7.000000	x	18.801480	=	131.610360
002		1.750000	x	14.659065	=	25.653364
485		17.500000	x	.722900	=	12.650750
				B.T	=	204.249474
1506	1506					
017		1.000000	x	360.900000	=	360.900000
485		70.000000	x	.722900	=	50.603000
004		7.000000	x	18.801480	=	131.610360
002		3.500000	x	14.659065	=	51.306728
484		6.000000	x	2.300000	=	13.800000
				B.T	=	608.220088
2101	2101					
002		.300000	x	14.659065	=	4.397720
				T.E	=	4.397720

2102	2102					
002		.400000	x	14.659065	=	5.863626
				T.E	=	5.863626
2103	2103					
002		.400000	x	14.659065	=	5.863626
				T.E	=	5.863626
2104A	2104A					
002		.900000	x	14.659065	=	13.193159
				T.E	=	13.193159
2104B	2104B					
002		1.400000	x	14.659065	=	20.522691
				T.E	=	20.522691
2104E	2104E					
002		2.900000	x	14.659065	=	42.511289
				T.E	=	42.511289
2104H	2104H					
002		4.400000	x	14.659065	=	64.499886
				T.E	=	64.499886
2104Z	2104Z					
002		3.900000	x	14.659065	=	57.170354
				T.E	=	57.170354
2104Γ	2104Γ					
002		1.900000	x	14.659065	=	27.852224
				T.E	=	27.852224
2104Δ	2104Δ					
002		2.400000	x	14.659065	=	35.181756
				T.E	=	35.181756
2104ΣΤ	2104ΣΤ					
002		3.400000	x	14.659065	=	49.840821
				T.E	=	49.840821

2105Α	2105Α					
002		.900000	x	14.659065	=	13.193159
				T.E	=	13.193159
2105Β	2105Β					
002		1.400000	x	14.659065	=	20.522691
				T.E	=	20.522691
2105Ε	2105Ε					
002		2.900000	x	14.659065	=	42.511289
				T.E	=	42.511289
2105Η	2105Η					
002		4.400000	x	14.659065	=	64.499886
				T.E	=	64.499886
2105Ζ	2105Ζ					
002		3.900000	x	14.659065	=	57.170354
				T.E	=	57.170354
2105Γ	2105Γ					
002		1.900000	x	14.659065	=	27.852224
				T.E	=	27.852224
2105Δ	2105Δ					
002		2.400000	x	14.659065	=	35.181756
				T.E	=	35.181756
2105ΣΤ	2105ΣΤ					
002		3.400000	x	14.659065	=	49.840821
				T.E	=	49.840821
2106Α	2106Α					
002		5.900000	x	14.659065	=	86.488484
				T.E	=	86.488484
2106Β	2106Β					
002		7.400000	x	14.659065	=	108.477081
				T.E	=	108.477081

2106Ε	2106Ε					
002		11.900000	x	14.659065	=	174.442874
				T.E	=	174.442874
2106Η	2106Η					
002		16.400000	x	14.659065	=	240.408666
				T.E	=	240.408666
2106Ι	2106Ι					
002		19.400000	x	14.659065	=	284.385861
				T.E	=	284.385861
2106Ζ	2106Ζ					
002		14.900000	x	14.659065	=	218.420069
				T.E	=	218.420069
2106Γ	2106Γ					
002		8.900000	x	14.659065	=	130.465679
				T.E	=	130.465679
2106Δ	2106Δ					
002		10.400000	x	14.659065	=	152.454276
				T.E	=	152.454276
2106Θ	2106Θ					
002		17.900000	x	14.659065	=	262.397264
				T.E	=	262.397264
2106ΣΤ	2106ΣΤ					
002		13.400000	x	14.659065	=	196.431471
				T.E	=	196.431471
2107Α	2107Α					
002		5.900000	x	14.659065	=	86.488484
				T.E	=	86.488484
2107Β	2107Β					
002		7.400000	x	14.659065	=	108.477081
				T.E	=	108.477081

2107Ε	2107Ε					
002		11.900000	x	14.659065	=	174.442874
				T.E	=	174.442874
2107Η	2107Η					
002		16.400000	x	14.659065	=	240.408666
				T.E	=	240.408666
2107Ι	2107Ι					
002		19.400000	x	14.659065	=	284.385861
				T.E	=	284.385861
2107Ζ	2107Ζ					
002		14.900000	x	14.659065	=	218.420069
				T.E	=	218.420069
2107Γ	2107Γ					
002		8.900000	x	14.659065	=	130.465679
				T.E	=	130.465679
2107Δ	2107Δ					
002		10.400000	x	14.659065	=	152.454276
				T.E	=	152.454276
2107Θ	2107Θ					
002		17.900000	x	14.659065	=	262.397264
				T.E	=	262.397264
2107ΣΤ	2107ΣΤ					
002		13.400000	x	14.659065	=	196.431471
				T.E	=	196.431471
2108Α	2108Α					
002		.700000	x	14.659065	=	10.261346
				T.E	=	10.261346
2108Β	2108Β					
002		1.600000	x	14.659065	=	23.454504
				T.E	=	23.454504

2108Ε	2108Ε					
002		4.600000	x	14.659065	=	67.431699
				T.E	=	67.431699
2108Η	2108Η					
002		7.600000	x	14.659065	=	111.408894
				T.E	=	111.408894
2108Ζ	2108Ζ					
002		6.600000	x	14.659065	=	96.749829
				T.E	=	96.749829
2108Γ	2108Γ					
002		2.600000	x	14.659065	=	38.113569
				T.E	=	38.113569
2108Δ	2108Δ					
002		3.600000	x	14.659065	=	52.772634
				T.E	=	52.772634
2108Θ	2108Θ					
002		8.600000	x	14.659065	=	126.067959
				T.E	=	126.067959
2108ΣΤ	2108ΣΤ					
002		5.600000	x	14.659065	=	82.090764
				T.E	=	82.090764
2109	2109					
002		.030000	x	14.659065	=	.439772
1503		.001000	x	457.331529	=	.457332
1506		.004000	x	608.220088	=	2.432880
				T.E	=	3.329984
2110	2110					
002		.040000	x	14.659065	=	.586363
1501		.005000	x	348.052850	=	1.740264
1503		.001000	x	457.331529	=	.457332
1506		.004000	x	608.220088	=	2.432880
				T.E	=	5.216839

2111	2111					
002		.100000	x	14.659065	=	1.465907
1504		.005000	x	510.899515	=	2.554498
				T.E	=	4.020404
2112	2112					
002		.120000	x	14.659065	=	1.759088
1504		.005500	x	510.899515	=	2.809947
1501		.004000	x	348.052850	=	1.392211
				T.E	=	5.961247
2113	2113					
002		1.400000	x	14.659065	=	20.522691
002		.300000	x	14.659065	=	4.397720
				T.E	=	24.920411
2114	2114					
002		1.500000	x	14.659065	=	21.988598
002		.400000	x	14.659065	=	5.863626
1501		.005000	x	348.052850	=	1.740264
				T.E	=	29.592488
2115	2115					
481		.300000	x	4.160000	=	1.248000
003		1.200000	x	19.412674	=	23.295209
1501		.011000	x	348.052850	=	3.828581
002		.600000	x	14.659065	=	8.795439
				T.E	=	37.167229
2116	2116					
2115		1.300000	x	37.167229	=	48.317398
				T.E	=	48.317398
2117	2117					
002		.600000	x	14.659065	=	8.795439
1501		.125000	x	348.052850	=	43.506606
				T.E	=	52.302045
2118	2118					
2117		1.300000	x	52.302045	=	67.992659
				T.E	=	67.992659

2121	2121					
001		.400000	x	13.186708	=	5.274683
002		1.800000	x	14.659065	=	26.386317
				T.E	=	31.661000
2122	2122					
001		.500000	x	13.186708	=	6.593354
1501		.005000	x	348.052850	=	1.740264
002		2.000000	x	14.659065	=	29.318130
				T.E	=	37.651748
2123	2123					
002		.200000	x	14.659065	=	2.931813
1504		.008300	x	510.899515	=	4.240466
				T.E	=	7.172279
2124	2124					
002		.200000	x	14.659065	=	2.931813
1501		.005000	x	348.052850	=	1.740264
1504		.010000	x	510.899515	=	5.108995
				T.E	=	9.781072
2125	2125					
481		.400000	x	4.160000	=	1.664000
002		1.000000	x	14.659065	=	14.659065
1501		.020000	x	348.052850	=	6.961057
003		1.500000	x	19.412674	=	29.119011
				T.E	=	52.403133
2126	2126					
2125		1.300000	x	52.403133	=	68.124073
				T.E	=	68.124073
2127	2127					
002		1.000000	x	14.659065	=	14.659065
1501		.166600	x	348.052850	=	57.985605
				T.E	=	72.644670
2128	2128					
2127		1.300000	x	72.644670	=	94.438071
				T.E	=	94.438071

2131	2131					
001		.300000	x	13.186708	=	3.956012
				T.E	=	3.956012
2132	2132					
1504		.001600	x	510.899515	=	.817439
				T.E	=	.817439
2133	2133					
002		.100000	x	14.659065	=	1.465907
002		.600000	x	14.659065	=	8.795439
				T.E	=	10.261346
2134	2134					
1504		.002500	x	510.899515	=	1.277249
				T.E	=	1.277249
2135.1	2135.1					
2121		1.300000	x	31.661000	=	41.159300
				T.E	=	41.159300
2135.2	2135.2					
2122		1.300000	x	37.651748	=	48.947272
				T.E	=	48.947272
2135.3	2135.3					
2127		1.300000	x	72.644670	=	94.438071
				T.E	=	94.438071
2135.4	2135.4					
2128		1.300000	x	94.438071	=	122.769492
				T.E	=	122.769492
2141	2141					
001		2.000000	x	13.186708	=	26.373416
003		2.500000	x	19.412674	=	48.531685
				T.E	=	74.905101

2142	2142					
001		2.000000	x	13.186708	=	26.373416
1501		.005000	x	348.052850	=	1.740264
003		3.000000	x	19.412674	=	58.238022
				T.E	=	86.351702
2143	2143					
481		.500000	x	4.160000	=	2.080000
003		3.000000	x	19.412674	=	58.238022
1501		.025000	x	348.052850	=	8.701321
001		2.000000	x	13.186708	=	26.373416
				T.E	=	95.392759
2144	2144					
2143		1.300000	x	95.392759	=	124.010587
				T.E	=	124.010587
2145	2145					
001		2.000000	x	13.186708	=	26.373416
003		1.000000	x	19.412674	=	19.412674
1501		.200000	x	348.052850	=	69.610570
				T.E	=	115.396660
2146	2146					
2145		1.300000	x	115.396660	=	150.015658
				T.E	=	150.015658
2151	2151					
001		1.200000	x	13.186708	=	15.824050
003		.800000	x	19.412674	=	15.530139
				T.E	=	31.354189
2152	2152					
001		1.500000	x	13.186708	=	19.780062
003		1.000000	x	19.412674	=	19.412674
				T.E	=	39.192736
2161	2161					
1505		.003300	x	204.249474	=	.674023
				T.E	=	.674023

2162	2162					
021		.100000	x	2.410000	=	.241000
001		.800000	x	13.186708	=	10.549366
				T.E	=	10.790366
2163	2163					
001		.300000	x	13.186708	=	3.956012
				T.E	=	3.956012
2171	2171					
009		2.000000	x	.064200	=	.128400
1504		.004000	x	510.899515	=	2.043598
				T.E	=	2.171998
2172	2172					
001		.800000	x	13.186708	=	10.549366
				T.E	=	10.549366
2173	2173					
001		.600000	x	13.186708	=	7.912025
				T.E	=	7.912025
2174	2174					
007		.050000	x	130.636134	=	6.531807
				T.E	=	6.531807
2175	2175					
009		5.500000	x	.064200	=	.353100
				T.E	=	.353100
2176	2176					
009		2.000000	x	.064200	=	.128400
				T.E	=	.128400
2177	2177					
001		.800000	x	13.186708	=	10.549366
				T.E	=	10.549366

2178	2178					
001		.200000	x	13.186708	=	2.637342
				T.E	=	2.637342
2179	2179					
007		.018000	x	130.636134	=	2.351450
				T.E	=	2.351450
2180	2180					
009		2.000000	x	.064200	=	.128400
				T.E	=	.128400
2185	2185					
018.1		.142800	x	2.780000	=	.396984
005		.400000	x	15.620820	=	6.248328
484		.100000	x	2.300000	=	.230000
482		.700000	x	.798100	=	.558670
018.1		.042800	x	2.780000	=	.118984
				T.E	=	7.552966
2186	2186					
018.2		.142800	x	4.220000	=	.602616
005		.400000	x	15.620820	=	6.248328
018.2		.042800	x	4.220000	=	.180616
482		1.400000	x	.798100	=	1.117340
484		.200000	x	2.300000	=	.460000
				T.E	=	8.608900
2187	2187					
019.1		.142800	x	2.780000	=	.396984
485		1.100000	x	.722900	=	.795190
019.1		.428000	x	2.780000	=	1.189840
005		.400000	x	15.620820	=	6.248328
484		.100000	x	2.300000	=	.230000
				T.E	=	8.860342
2188	2188					
019.2		.142800	x	4.220000	=	.602616
005		.400000	x	15.620820	=	6.248328
485		1.800000	x	.722900	=	1.301220
484		.200000	x	2.300000	=	.460000
019.2		.042800	x	4.220000	=	.180616
				T.E	=	8.792780

2201	2201					
001		1.000000	x	13.186708	=	13.186708
002		2.000000	x	14.659065	=	29.318130
				T.E	=	42.504838
2202	2202					
001		1.000000	x	13.186708	=	13.186708
002		5.000000	x	14.659065	=	73.295325
				T.E	=	86.482033
2203	2203					
001		1.000000	x	13.186708	=	13.186708
002		2.500000	x	14.659065	=	36.647663
				T.E	=	49.834371
2204	2204					
001		1.000000	x	13.186708	=	13.186708
002		5.000000	x	14.659065	=	73.295325
				T.E	=	86.482033
2206	2206					
001		1.000000	x	13.186708	=	13.186708
003		3.000000	x	19.412674	=	58.238022
				T.E	=	71.424730
2207	2207					
001		1.000000	x	13.186708	=	13.186708
003		6.000000	x	19.412674	=	116.476044
				T.E	=	129.662752
2211	2211					
001		2.000000	x	13.186708	=	26.373416
				T.E	=	26.373416
2212	2212					
001		1.000000	x	13.186708	=	13.186708
				T.E	=	13.186708
2213	2213					
001		2.000000	x	13.186708	=	26.373416
				T.E	=	26.373416

2214	2214					
001		.600000	x	13.186708	=	7.912025
				T.E	=	7.912025
2221	2221					
001		1.200000	x	13.186708	=	15.824050
002		1.600000	x	14.659065	=	23.454504
				T.E	=	39.278554
2222	2222					
001		1.200000	x	13.186708	=	15.824050
002		2.500000	x	14.659065	=	36.647663
				T.E	=	52.471712
2223	2223					
001		3.000000	x	13.186708	=	39.560124
				T.E	=	39.560124
2224	2224					
001		5.000000	x	13.186708	=	65.933540
				T.E	=	65.933540
2226	2226					
001		1.500000	x	13.186708	=	19.780062
002		5.000000	x	14.659065	=	73.295325
				T.E	=	93.075387
2227	2227					
001		1.500000	x	13.186708	=	19.780062
002		12.000000	x	14.659065	=	175.908780
				T.E	=	195.688842
2231	2231					
001		.600000	x	13.186708	=	7.912025
				T.E	=	7.912025
2232	2232					
003		.020000	x	19.412674	=	.388253
				T.E	=	.388253

2236	2236					
001		.100000	x	13.186708	=	1.318671
002		.300000	x	14.659065	=	4.397720
				T.E	=	5.716390
2237	2237					
001		.200000	x	13.186708	=	2.637342
003		.700000	x	19.412674	=	13.588872
				T.E	=	16.226213
2238	2238					
001		.100000	x	13.186708	=	1.318671
002		.400000	x	14.659065	=	5.863626
				T.E	=	7.182297
2239	2239					
001		.200000	x	13.186708	=	2.637342
003		.800000	x	19.412674	=	15.530139
				T.E	=	18.167481
2241	2241					
001		.300000	x	13.186708	=	3.956012
003		.100000	x	19.412674	=	1.941267
				T.E	=	5.897280
2242	2242					
001		.400000	x	13.186708	=	5.274683
003		.150000	x	19.412674	=	2.911901
				T.E	=	8.186584
2243	2243					
001		.500000	x	13.186708	=	6.593354
003		.250000	x	19.412674	=	4.853169
				T.E	=	11.446523
2246	2246					
001		.250000	x	13.186708	=	3.296677
003		.050000	x	19.412674	=	.970634
				T.E	=	4.267311

2247	2247					
001		.350000	x	13.186708	=	4.615348
003		.100000	x	19.412674	=	1.941267
				T.E	=	6.556615
2248	2248					
001		.450000	x	13.186708	=	5.934019
003		.200000	x	19.412674	=	3.882535
				T.E	=	9.816553
2251	2251					
001		.100000	x	13.186708	=	1.318671
002		.300000	x	14.659065	=	4.397720
				T.E	=	5.716390
2252	2252					
001		.100000	x	13.186708	=	1.318671
002		.600000	x	14.659065	=	8.795439
				T.E	=	10.114110
2261Α	2261Α					
003		.400000	x	19.412674	=	7.765070
				T.E	=	7.765070
2261Β	2261Β					
003		.700000	x	19.412674	=	13.588872
				T.E	=	13.588872
2261Γ	2261Γ					
003		.900000	x	19.412674	=	17.471407
				T.E	=	17.471407
2261Δ	2261Δ					
003		1.200000	x	19.412674	=	23.295209
				T.E	=	23.295209
2262Α	2262Α					
003		.550000	x	19.412674	=	10.676971
				T.E	=	10.676971

2262Β	2262Β					
003		.900000	x	19.412674	=	17.471407
				T.E	=	17.471407
2262Γ	2262Γ					
003		1.200000	x	19.412674	=	23.295209
				T.E	=	23.295209
2262Δ	2262Δ					
003		1.600000	x	19.412674	=	31.060278
				T.E	=	31.060278
2263Α	2263Α					
003		.700000	x	19.412674	=	13.588872
				T.E	=	13.588872
2263Β	2263Β					
003		1.200000	x	19.412674	=	23.295209
				T.E	=	23.295209
2263Γ	2263Γ					
003		1.600000	x	19.412674	=	31.060278
				T.E	=	31.060278
2263Δ	2263Δ					
003		2.100000	x	19.412674	=	40.766615
				T.E	=	40.766615
2264.1Α	2264.1Α					
003		1.600000	x	19.412674	=	31.060278
				T.E	=	31.060278
2264.1Β	2264.1Β					
003		1.850000	x	19.412674	=	35.913447
				T.E	=	35.913447
2264.1Γ	2264.1Γ					
003		2.100000	x	19.412674	=	40.766615
				T.E	=	40.766615

2264.1Δ	2264.1Δ					
003		2.300000	x	19.412674	=	44.649150
				T.E	=	44.649150
2264.2A	2264.2A					
003		2.000000	x	19.412674	=	38.825348
				T.E	=	38.825348
2264.2B	2264.2B					
003		2.400000	x	19.412674	=	46.590418
				T.E	=	46.590418
2264.2Γ	2264.2Γ					
003		2.800000	x	19.412674	=	54.355487
				T.E	=	54.355487
2264.2Δ	2264.2Δ					
003		3.200000	x	19.412674	=	62.120557
				T.E	=	62.120557
2264.3A	2264.3A					
003		2.400000	x	19.412674	=	46.590418
				T.E	=	46.590418
2264.3B	2264.3B					
003		2.850000	x	19.412674	=	55.326121
				T.E	=	55.326121
2264.3Γ	2264.3Γ					
003		3.300000	x	19.412674	=	64.061824
				T.E	=	64.061824
2264.3Δ	2264.3Δ					
003		3.750000	x	19.412674	=	72.797528
				T.E	=	72.797528
2265A	2265A					
003		.500000	x	19.412674	=	9.706337
				T.E	=	9.706337

2265Β	2265Β					
003		.800000	x	19.412674	=	15.530139
				T.E	=	15.530139
2266.1	2266.1					
2261Α		1.000000	x	7.765070	=	7.765070
2261Α		.350000	x	7.765070	=	2.717775
				T.E	=	10.482845
2266.10	2266.10					
2263Β		1.000000	x	23.295209	=	23.295209
2263Β		.350000	x	23.295209	=	8.153323
				T.E	=	31.448532
2266.11	2266.11					
2263Γ		1.000000	x	31.060278	=	31.060278
2263Γ		.350000	x	31.060278	=	10.871097
				T.E	=	41.931375
2266.12	2266.12					
2263Δ		1.000000	x	40.766615	=	40.766615
2263Δ		.350000	x	40.766615	=	14.268315
				T.E	=	55.034930
2266.13	2266.13					
2264.1Α		1.000000	x	31.060278	=	31.060278
2264.1Α		.350000	x	31.060278	=	10.871097
				T.E	=	41.931375
2266.14	2266.14					
2264.1Β		1.000000	x	35.913447	=	35.913447
2264.1Β		.350000	x	35.913447	=	12.569706
				T.E	=	48.483153
2266.15	2266.15					
2264.1Γ		1.000000	x	40.766615	=	40.766615
2264.1Γ		.350000	x	40.766615	=	14.268315
				T.E	=	55.034930

2266.16	2266.16					
2264.1Δ		1.000000	x	44.649150	=	44.649150
2264.1Δ		.350000	x	44.649150	=	15.627203
				T.E	=	60.276353
2266.17	2266.17					
2264.2Α		1.000000	x	38.825348	=	38.825348
2264.2Α		.350000	x	38.825348	=	13.588872
				T.E	=	52.414220
2266.18	2266.18					
2264.2Β		1.000000	x	46.590418	=	46.590418
2264.2Β		.350000	x	46.590418	=	16.306646
				T.E	=	62.897064
2266.19	2266.19					
2264.2Γ		1.000000	x	54.355487	=	54.355487
2264.2Γ		.350000	x	54.355487	=	19.024420
				T.E	=	73.379907
2266.2	2266.2					
2261Β		1.000000	x	13.588872	=	13.588872
2261Β		.350000	x	13.588872	=	4.756105
				T.E	=	18.344977
2266.20	2266.20					
2264.2Δ		1.000000	x	62.120557	=	62.120557
2264.2Δ		.350000	x	62.120557	=	21.742195
				T.E	=	83.862752
2266.21	2266.21					
2264.3Α		1.000000	x	46.590418	=	46.590418
2264.3Α		.350000	x	46.590418	=	16.306646
				T.E	=	62.897064
2266.22	2266.22					
2264.3Β		1.000000	x	55.326121	=	55.326121
2264.3Β		.350000	x	55.326121	=	19.364142
				T.E	=	74.690263

2266.23	2266.23					
2264.3Γ		1.000000	x	64.061824	=	64.061824
2264.3Γ		.350000	x	64.061824	=	22.421638
				T.E	=	86.483462
2266.24	2266.24					
2264.3Δ		1.000000	x	72.797528	=	72.797528
2264.3Δ		.350000	x	72.797528	=	25.479135
				T.E	=	98.276663
2266.25	2266.25					
2265A		1.000000	x	9.706337	=	9.706337
2265A		.350000	x	9.706337	=	3.397218
				T.E	=	13.103555
2266.26	2266.26					
2265B		1.000000	x	15.530139	=	15.530139
2265B		.350000	x	15.530139	=	5.435549
				T.E	=	20.965688
2266.3	2266.3					
2261Γ		1.000000	x	17.471407	=	17.471407
2261Γ		.350000	x	17.471407	=	6.114992
				T.E	=	23.586399
2266.4	2266.4					
2261Δ		1.000000	x	23.295209	=	23.295209
2261Δ		.350000	x	23.295209	=	8.153323
				T.E	=	31.448532
2266.5	2266.5					
2262A		1.000000	x	10.676971	=	10.676971
2262A		.350000	x	10.676971	=	3.736940
				T.E	=	14.413911
2266.6	2266.6					
2262B		1.000000	x	17.471407	=	17.471407
2262B		.350000	x	17.471407	=	6.114992
				T.E	=	23.586399

2266.7	2266.7					
2262Γ		1.000000	x	23.295209	=	23.295209
2262Γ		.350000	x	23.295209	=	8.153323
				T.E	=	31.448532
2266.8	2266.8					
2262Δ		1.000000	x	31.060278	=	31.060278
2262Δ		.350000	x	31.060278	=	10.871097
				T.E	=	41.931375
2266.9	2266.9					
2263Α		1.000000	x	13.588872	=	13.588872
2263Α		.350000	x	13.588872	=	4.756105
				T.E	=	18.344977
2267	2267					
003		3.500000	x	19.412674	=	67.944359
				T.E	=	67.944359
2268Α	2268Α					
003		5.000000	x	19.412674	=	97.063370
				T.E	=	97.063370
2268Β	2268Β					
003		5.900000	x	19.412674	=	114.534777
				T.E	=	114.534777
2268Γ	2268Γ					
003		6.400000	x	19.412674	=	124.241114
				T.E	=	124.241114
2268Δ	2268Δ					
003		6.900000	x	19.412674	=	133.947451
				T.E	=	133.947451
2269Α	2269Α					
003		2.000000	x	19.412674	=	38.825348
				T.E	=	38.825348

2269Β	2269Β					
003		3.000000	x	19.412674	=	58.238022
				T.E	=	58.238022
2269Γ	2269Γ					
003		4.000000	x	19.412674	=	77.650696
				T.E	=	77.650696
2270.1	2270.1					
2267		1.000000	x	67.944359	=	67.944359
2267		.600000	x	67.944359	=	40.766615
				T.E	=	108.710974
2270.2	2270.2					
2268Α		1.000000	x	97.063370	=	97.063370
2268Α		.600000	x	97.063370	=	58.238022
				T.E	=	155.301392
2270.3	2270.3					
2268Β		1.000000	x	114.534777	=	114.534777
2268Β		.600000	x	114.534777	=	68.720866
				T.E	=	183.255643
2270.4	2270.4					
2268Γ		1.000000	x	124.241114	=	124.241114
2268Γ		.600000	x	124.241114	=	74.544668
				T.E	=	198.785782
2270.5	2270.5					
2268Δ		1.000000	x	133.947451	=	133.947451
2268Δ		.600000	x	133.947451	=	80.368471
				T.E	=	214.315922
2271Α	2271Α					
003		2.500000	x	19.412674	=	48.531685
				T.E	=	48.531685
2271Β	2271Β					
003		3.000000	x	19.412674	=	58.238022
				T.E	=	58.238022

2271Ε	2271Ε					
003		4.500000	x	19.412674	=	87.357033
				T.E	=	87.357033
2271Η	2271Η					
003		6.000000	x	19.412674	=	116.476044
				T.E	=	116.476044
2271Ι	2271Ι					
003		7.000000	x	19.412674	=	135.888718
				T.E	=	135.888718
2271Ζ	2271Ζ					
003		5.500000	x	19.412674	=	106.769707
				T.E	=	106.769707
2271Γ	2271Γ					
003		3.500000	x	19.412674	=	67.944359
				T.E	=	67.944359
2271Δ	2271Δ					
003		4.000000	x	19.412674	=	77.650696
				T.E	=	77.650696
2271Θ	2271Θ					
003		6.500000	x	19.412674	=	126.182381
				T.E	=	126.182381
2271ΣΤ	2271ΣΤ					
003		5.000000	x	19.412674	=	97.063370
				T.E	=	97.063370
2272Α	2272Α					
003		3.000000	x	19.412674	=	58.238022
				T.E	=	58.238022
2272Β	2272Β					
003		3.700000	x	19.412674	=	71.826894
				T.E	=	71.826894

2272Ε	2272Ε					
003		5.800000	x	19.412674	=	112.593509
				T.E	=	112.593509
2272Η	2272Η					
003		7.900000	x	19.412674	=	153.360125
				T.E	=	153.360125
2272Ι	2272Ι					
003		9.300000	x	19.412674	=	180.537868
				T.E	=	180.537868
2272Ζ	2272Ζ					
003		7.200000	x	19.412674	=	139.771253
				T.E	=	139.771253
2272Γ	2272Γ					
003		4.400000	x	19.412674	=	85.415766
				T.E	=	85.415766
2272Δ	2272Δ					
003		5.100000	x	19.412674	=	99.004637
				T.E	=	99.004637
2272Θ	2272Θ					
003		8.600000	x	19.412674	=	166.948996
				T.E	=	166.948996
2272ΣΤ	2272ΣΤ					
003		6.500000	x	19.412674	=	126.182381
				T.E	=	126.182381
2273Α	2273Α					
003		8.500000	x	19.412674	=	165.007729
				T.E	=	165.007729
2273Β	2273Β					
003		10.000000	x	19.412674	=	194.126740
				T.E	=	194.126740

2273Γ	2273Γ					
003		11.500000	x	19.412674	=	223.245751
				T.E	=	223.245751
2273Δ	2273Δ					
003		13.000000	x	19.412674	=	252.364762
				T.E	=	252.364762
2274.1	2274.1					
2271A		1.300000	x	48.531685	=	63.091191
				T.E	=	63.091191
2274.10	2274.10					
2271I		1.300000	x	135.888718	=	176.655333
				T.E	=	176.655333
2274.11	2274.11					
2272A		1.300000	x	58.238022	=	75.709429
				T.E	=	75.709429
2274.12	2274.12					
2272B		1.300000	x	71.826894	=	93.374962
				T.E	=	93.374962
2274.13	2274.13					
2272Γ		1.300000	x	85.415766	=	111.040496
				T.E	=	111.040496
2274.14	2274.14					
2272Δ		1.300000	x	99.004637	=	128.706028
				T.E	=	128.706028
2274.15	2274.15					
2272E		1.300000	x	112.593509	=	146.371562
				T.E	=	146.371562
2274.16	2274.16					
2272ΣΤ		1.300000	x	126.182381	=	164.037095
				T.E	=	164.037095

2274.17	2274.17					
2272Z		1.300000	x	139.771253	=	181.702629
				T.E	=	181.702629
2274.18	2274.18					
2272H		1.300000	x	153.360125	=	199.368163
				T.E	=	199.368163
2274.19	2274.19					
2272Θ		1.300000	x	166.948996	=	217.033695
				T.E	=	217.033695
2274.2	2274.2					
2271B		1.300000	x	58.238022	=	75.709429
				T.E	=	75.709429
2274.20	2274.20					
2272I		1.300000	x	180.537868	=	234.699228
				T.E	=	234.699228
2274.21	2274.21					
2273A		1.300000	x	165.007729	=	214.510048
				T.E	=	214.510048
2274.22	2274.22					
2273B		1.300000	x	194.126740	=	252.364762
				T.E	=	252.364762
2274.23	2274.23					
2273Γ		1.300000	x	223.245751	=	290.219476
				T.E	=	290.219476
2274.24	2274.24					
2273Δ		1.300000	x	252.364762	=	328.074191
				T.E	=	328.074191
2274.3	2274.3					
2271Γ		1.300000	x	67.944359	=	88.327667
				T.E	=	88.327667

2274.4	2274.4					
2271Δ		1.300000	x	77.650696	=	100.945905
				T.E	=	100.945905
2274.5	2274.5					
2271Ε		1.300000	x	87.357033	=	113.564143
				T.E	=	113.564143
2274.6	2274.6					
2271ΣΤ		1.300000	x	97.063370	=	126.182381
				T.E	=	126.182381
2274.7	2274.7					
2271Ζ		1.300000	x	106.769707	=	138.800619
				T.E	=	138.800619
2274.8	2274.8					
2271Η		1.300000	x	116.476044	=	151.418857
				T.E	=	151.418857
2274.9	2274.9					
2271Θ		1.300000	x	126.182381	=	164.037095
				T.E	=	164.037095
2275	2275					
003		1.000000	x	19.412674	=	19.412674
				T.E	=	19.412674
2301	2301					
201		.030000	x	205.000000	=	6.150000
203.4		.033000	x	176.080000	=	5.810640
251		6.000000	x	.680000	=	4.080000
003		5.000000	x	19.412674	=	97.063370
001		9.000000	x	13.186708	=	118.680372
				T.E	=	231.784382
2302	2302					
201		.001000	x	205.000000	=	.205000
002		.300000	x	14.659065	=	4.397720
				T.E	=	4.602720

2303	2303					
001		.250000	x	13.186708	=	3.296677
003		.250000	x	19.412674	=	4.853169
				T.E	=	8.149846
2304	2304					
201		.000400	x	205.000000	=	.082000
002		.100000	x	14.659065	=	1.465907
				T.E	=	1.547907
2311	2311					
201		.040000	x	205.000000	=	8.200000
203.4		.040000	x	176.080000	=	7.043200
003		7.000000	x	19.412674	=	135.888718
001		9.000000	x	13.186708	=	118.680372
251		6.000000	x	.680000	=	4.080000
				T.E	=	273.892290
2312	2312					
201		.002000	x	205.000000	=	.410000
203.4		.002000	x	176.080000	=	.352160
251		.250000	x	.680000	=	.170000
001		.250000	x	13.186708	=	3.296677
003		.150000	x	19.412674	=	2.911901
				T.E	=	7.140738
2313	2313					
201		.002000	x	205.000000	=	.410000
251		.200000	x	.680000	=	.136000
203.4		.001000	x	176.080000	=	.176080
003		.100000	x	19.412674	=	1.941267
001		.200000	x	13.186708	=	2.637342
				T.E	=	5.300689
2314.1	2314.1					
511		1.000000	x	.640000	=	.640000
003		.030000	x	19.412674	=	.582380
				T.E	=	1.222380
2314.2	2314.2					
512		1.000000	x	.380000	=	.380000
003		.030000	x	19.412674	=	.582380
				T.E	=	.962380

3101 3101

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
003	.700000	x	19.412674	=	13.588872
001	3.500000	x	13.186708	=	46.153478
026	175.000000	x	.082600	=	14.455000
052	.430000	x	12.783000	=	5.496690
056	.860000	x	9.042400	=	7.776464
			T.E	=	88.073004

3102 3102

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
052	.420000	x	12.783000	=	5.368860
056	.840000	x	9.042400	=	7.595616
003	.700000	x	19.412674	=	13.588872
001	3.500000	x	13.186708	=	46.153478
026	200.000000	x	.082600	=	16.520000
			T.E	=	89.829326

3103 3103

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
003	.700000	x	19.412674	=	13.588872
001	3.500000	x	13.186708	=	46.153478
056	.820000	x	9.042400	=	7.414768
052	.410000	x	12.783000	=	5.241030
026	250.000000	x	.082600	=	20.650000
			T.E	=	93.650648

3104 3104

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
026	300.000000	x	.082600	=	24.780000
052	.400000	x	12.783000	=	5.113200
003	.700000	x	19.412674	=	13.588872
001	3.500000	x	13.186708	=	46.153478
056	.800000	x	9.042400	=	7.233920
			T.E	=	97.471970

3111 3111

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
003	1.500000	x	19.412674	=	29.119011
001	4.000000	x	13.186708	=	52.746832
026	200.000000	x	.082600	=	16.520000
057	.840000	x	9.042400	=	7.595616
052	.420000	x	12.783000	=	5.368860
			T.E	=	111.952819

3112 3112

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
1502	.050000	x	437.038778	=	21.851939
026	250.000000	x	.082600	=	20.650000
057	.820000	x	9.042400	=	7.414768
003	1.500000	x	19.412674	=	29.119011
001	2.000000	x	13.186708	=	26.373416
052	.410000	x	12.783000	=	5.241030

T.E = 111.252664

3113 3113

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
1502	.050000	x	437.038778	=	21.851939
003	2.000000	x	19.412674	=	38.825348
001	3.000000	x	13.186708	=	39.560124
057	.800000	x	9.042400	=	7.233920
052	.400000	x	12.783000	=	5.113200
026	300.000000	x	.082600	=	24.780000

T.E = 137.967031

3131 3131

021	.300000	x	2.410000	=	.723000
056	.840000	x	9.042400	=	7.595616
026	150.000000	x	.082600	=	12.390000
1407	.200000	x	32.415000	=	6.483000
001	5.000000	x	13.186708	=	65.933540
052	.420000	x	12.783000	=	5.368860

T.E = 98.494016

3201 3201

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
003	.700000	x	19.412674	=	13.588872
001	3.500000	x	13.186708	=	46.153478
026	175.000000	x	.082600	=	14.455000
061	.850000	x	11.594600	=	9.855410
052	.570000	x	12.783000	=	7.286310

T.E = 91.941570

3202 3202

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
026	200.000000	x	.082600	=	16.520000
061	.840000	x	11.594600	=	9.739464
003	.700000	x	19.412674	=	13.588872
001	3.500000	x	13.186708	=	46.153478
052	.560000	x	12.783000	=	7.158480

T.E = 93.762794

3203 3203

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
003	.700000	x	19.412674	=	13.588872
001	3.500000	x	13.186708	=	46.153478
061	.820000	x	11.594600	=	9.507572
052	.540000	x	12.783000	=	6.902820
026	250.000000	x	.082600	=	20.650000

T.E = 97.405242

3204 3204

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
026	300.000000	x	.082600	=	24.780000
052	.530000	x	12.783000	=	6.774990
003	.700000	x	19.412674	=	13.588872
001	3.500000	x	13.186708	=	46.153478
061	.800000	x	11.594600	=	9.275680

T.E = 101.175520

3205 3205

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
003	5.500000	x	19.412674	=	106.769707
001	7.000000	x	13.186708	=	92.306956
026	200.000000	x	.082600	=	16.520000
065	.750000	x	11.464300	=	8.598225
052	.430000	x	12.783000	=	5.496690

T.E = 230.294078

3206 3206

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
026	250.000000	x	.082600	=	20.650000
065	.730000	x	11.464300	=	8.368939
003	5.500000	x	19.412674	=	106.769707
001	7.000000	x	13.186708	=	92.306956
052	.410000	x	12.783000	=	5.241030

T.E = 233.939132

3207 3207

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
003	3.000000	x	19.412674	=	58.238022
001	6.000000	x	13.186708	=	79.120248
065	.750000	x	11.464300	=	8.598225
052	.430000	x	12.783000	=	5.496690
026	200.000000	x	.082600	=	16.520000

T.E = 168.575685

3208 3208

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
026	250.000000	x	.082600	=	20.650000
065	.730000	x	11.464300	=	8.368939
003	3.000000	x	19.412674	=	58.238022
001	6.000000	x	13.186708	=	79.120248
052	.430000	x	12.783000	=	5.496690

T.E = 172.476399

3211 3211

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
003	1.500000	x	19.412674	=	29.119011
001	4.000000	x	13.186708	=	52.746832
062	.840000	x	11.594600	=	9.739464
052	.560000	x	12.783000	=	7.158480
026	200.000000	x	.082600	=	16.520000

T.E = 115.886287

3212 3212

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
1502	.050000	x	437.038778	=	21.851939
062	.820000	x	11.594600	=	9.507572
026	250.000000	x	.082600	=	20.650000
003	1.500000	x	19.412674	=	29.119011
001	2.000000	x	13.186708	=	26.373416
052	.540000	x	12.783000	=	6.902820

T.E = 115.007258

3213 3213

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
1502	.050000	x	437.038778	=	21.851939
003	2.000000	x	19.412674	=	38.825348
001	3.000000	x	13.186708	=	39.560124
062	.800000	x	11.594600	=	9.275680
052	.530000	x	12.783000	=	6.774990
026	300.000000	x	.082600	=	24.780000

T.E = 141.670581

3214 3214

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
1502	.050000	x	437.038778	=	21.851939
003	2.000000	x	19.412674	=	38.825348
001	3.500000	x	13.186708	=	46.153478
065	.270000	x	11.464300	=	3.095361
026	350.000000	x	.082600	=	28.910000
052	.400000	x	12.783000	=	5.113200
062	.600000	x	11.594600	=	6.956760

T.E = 151.508586

3215 3215

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
1502	.050000	x	437.038778	=	21.851939
003	2.000000	x	19.412674	=	38.825348
001	3.500000	x	13.186708	=	46.153478
065	.250000	x	11.464300	=	2.866075
027	350.000000	x	.096500	=	33.775000
062	.560000	x	11.594600	=	6.492976
052	.420000	x	12.783000	=	5.368860

T.E = 155.936176

3216 3216

021	.250000	x	2.410000	=	.602500
027	425.000000	x	.096500	=	41.012500
062	.550000	x	11.594600	=	6.377030
1502	.050000	x	437.038778	=	21.851939
003	2.000000	x	19.412674	=	38.825348
001	4.000000	x	13.186708	=	52.746832
065	.270000	x	11.464300	=	3.095361
052	.350000	x	12.783000	=	4.474050

T.E = 168.985560

3217 3217

001	2.500000	x	13.186708	=	32.966770

T.E = 32.966770

3218 3218

001	5.000000	x	13.186708	=	65.933540

T.E = 65.933540

3219 3219

001	3.000000	x	13.186708	=	39.560124
003	4.000000	x	19.412674	=	77.650696

T.E = 117.210820

3220 3220

001	5.000000	x	13.186708	=	65.933540
003	4.000000	x	19.412674	=	77.650696

T.E = 143.584236

3221 3221

001	3.000000	x	13.186708	=	39.560124
003	6.000000	x	19.412674	=	116.476044

T.E = 156.036168

3222 3222

001	5.000000 x	13.186708 =	65.933540
003	6.000000 x	19.412674 =	116.476044
		T.E =	182.409584

3223A.1 3223A.1

001	2.000000 x	13.186708 =	26.373416
1502	.050000 x	437.038778 =	21.851939
003	1.500000 x	19.412674 =	29.119011
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	77.344366
T.E =	.500000 x	77.344366 =	38.672183

3223A.2 3223A.2

001	3.000000 x	13.186708 =	39.560124
1502	.050000 x	437.038778 =	21.851939
003	2.000000 x	19.412674 =	38.825348
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	100.237411
T.E =	.500000 x	100.237411 =	50.118705

3223A.3 3223A.3

001	2.000000 x	13.186708 =	26.373416
1502	.050000 x	437.038778 =	21.851939
003	1.500000 x	19.412674 =	29.119011
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	77.344366
T.E =	.500000 x	77.344366 =	38.672183

3223A.4 3223A.4

001	3.000000 x	13.186708 =	39.560124
003	2.000000 x	19.412674 =	38.825348
1502	.050000 x	437.038778 =	21.851939
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	100.237411
T.E =	.500000 x	100.237411 =	50.118705

3223A.5 3223A.5

001	3.500000 x	13.186708 =	46.153478
003	2.000000 x	19.412674 =	38.825348
1502	.050000 x	437.038778 =	21.851939
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	106.830765
T.E =	.500000 x	106.830765 =	53.415382

3223Α.6 3223Α.6

001		3.500000	x	13.186708 =	46.153478
003		2.000000	x	19.412674 =	38.825348
1502		.050000	x	437.038778 =	21.851939
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	106.830765
	Τ.Ε =	.500000	x	106.830765 =	53.415382

3223Α.7 3223Α.7

001		4.000000	x	13.186708 =	52.746832
1502		.050000	x	437.038778 =	21.851939
003		2.000000	x	19.412674 =	38.825348
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	113.424119
	Τ.Ε =	.500000	x	113.424119 =	56.712059

3223Β.1 3223Β.1

001		2.000000	x	13.186708 =	26.373416
003		1.500000	x	19.412674 =	29.119011
1502		.050000	x	437.038778 =	21.851939
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	77.344366
	Τ.Ε =	.250000	x	77.344366 =	19.336091

3223Β.2 3223Β.2

001		3.000000	x	13.186708 =	39.560124
003		2.000000	x	19.412674 =	38.825348
1502		.050000	x	437.038778 =	21.851939
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	100.237411
	Τ.Ε =	.250000	x	100.237411 =	25.059353

3223Β.3 3223Β.3

001		2.000000	x	13.186708 =	26.373416
003		1.500000	x	19.412674 =	29.119011
1502		.050000	x	437.038778 =	21.851939
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	77.344366
	Τ.Ε =	.250000	x	77.344366 =	19.336091

3223Β.4 3223Β.4

001		3.000000	x	13.186708 =	39.560124
1502		.050000	x	437.038778 =	21.851939
003		2.000000	x	19.412674 =	38.825348
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	100.237411
	Τ.Ε =	.250000	x	100.237411 =	25.059353

3223B.5 3223B.5

001	3.500000	x	13.186708	=	46.153478
003	2.000000	x	19.412674	=	38.825348
1502	.050000	x	437.038778	=	21.851939
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	106.830765
T.E =	.250000	x	106.830765	=	26.707691

3223B.6 3223B.6

001	3.500000	x	13.186708	=	46.153478
003	2.000000	x	19.412674	=	38.825348
1502	.050000	x	437.038778	=	21.851939
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	106.830765
T.E =	.250000	x	106.830765	=	26.707691

3223B.7 3223B.7

001	4.000000	x	13.186708	=	52.746832
003	2.000000	x	19.412674	=	38.825348
1502	.050000	x	437.038778	=	21.851939
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	113.424119
T.E =	.250000	x	113.424119	=	28.356030

3231 3231

021	.300000	x	2.410000	=	.723000
1407	.200000	x	32.415000	=	6.483000
001	5.000000	x	13.186708	=	65.933540
061	.840000	x	11.594600	=	9.739464
052	.560000	x	12.783000	=	7.158480
026	150.000000	x	.082600	=	12.390000
			T.E	=	102.427484

3301 3301

021	.200000	x	2.410000	=	.482000
1407	.150000	x	32.415000	=	4.862250
003	.800000	x	19.412674	=	15.530139
001	3.500000	x	13.186708	=	46.153478
056	.800000	x	9.042400	=	7.233920
051	.300000	x	12.783000	=	3.834900
032	.150000	x	28.660000	=	4.299000
			T.E	=	82.395687

3302 3302

021	.200000	x	2.410000	= .482000
056	.800000	x	9.042400	= 7.233920
1407	.200000	x	32.415000	= 6.483000
003	.800000	x	19.412674	= 15.530139
001	3.500000	x	13.186708	= 46.153478
051	.200000	x	12.783000	= 2.556600
032	.200000	x	28.660000	= 5.732000

T.E = 84.171137

3303 3303

021	.200000	x	2.410000	= .482000
032	.400000	x	28.660000	= 11.464000
1407	.200000	x	32.415000	= 6.483000
003	.800000	x	19.412674	= 15.530139
001	3.500000	x	13.186708	= 46.153478
056	.800000	x	9.042400	= 7.233920

T.E = 87.346537

3304 3304

021	.200000	x	2.410000	= .482000
032	.400000	x	28.660000	= 11.464000
026	100.000000	x	.082600	= 8.260000
1407	.120000	x	32.415000	= 3.889800
003	1.200000	x	19.412674	= 23.295209
001	3.500000	x	13.186708	= 46.153478
056	.800000	x	9.042400	= 7.233920

T.E = 100.778407

3311 3311

021	.200000	x	2.410000	= .482000
032	.160000	x	28.660000	= 4.585600
1407	.160000	x	32.415000	= 5.186400
003	.800000	x	19.412674	= 15.530139
001	3.500000	x	13.186708	= 46.153478
061	.840000	x	11.594600	= 9.739464
051	.320000	x	12.783000	= 4.090560

T.E = 85.767641

3312 3312

021	.200000	x	2.410000	= .482000
032	.210000	x	28.660000	= 6.018600
061	.840000	x	11.594600	= 9.739464
1407	.210000	x	32.415000	= 6.807150
003	1.200000	x	19.412674	= 23.295209
001	3.500000	x	13.186708	= 46.153478
051	.210000	x	12.783000	= 2.684430

T.E = 95.180331

3313 3313

021	.200000	x	2.410000	= .482000
032	.420000	x	28.660000	= 12.037200
061	.840000	x	11.594600	= 9.739464
003	1.200000	x	19.412674	= 23.295209
1407	.210000	x	32.415000	= 6.807150
001	3.500000	x	13.186708	= 46.153478

T.E = 98.514501

3314 3314

021	.200000	x	2.410000	= .482000
032	.420000	x	28.660000	= 12.037200
1407	.130000	x	32.415000	= 4.213950
001	3.500000	x	13.186708	= 46.153478
003	1.200000	x	19.412674	= 23.295209
061	.840000	x	11.594600	= 9.739464
026	100.000000	x	.082600	= 8.260000

T.E = 104.181301

3401.1 3401.1

021	.175000	x	2.410000	= .421750
003	1.100000	x	19.412674	= 21.353941
001	2.500000	x	13.186708	= 32.966770
058	.500000	x	7.776800	= 3.888400
056	.588000	x	9.042400	= 5.316931
052	.294000	x	12.783000	= 3.758202
026	140.000000	x	.082600	= 11.564000

T.E = 79.269995

3401.2 3401.2

021	.175000	x	2.410000	= .421750
026	140.000000	x	.082600	= 11.564000
052	.392000	x	12.783000	= 5.010936
058	.500000	x	7.776800	= 3.888400
003	1.100000	x	19.412674	= 21.353941
001	2.500000	x	13.186708	= 32.966770
061	.588000	x	11.594600	= 6.817625

T.E = 82.023422

3402.1 3402.1

021	.175000	x	2.410000	= .421750
026	175.000000	x	.082600	= 14.455000
056	.574000	x	9.042400	= 5.190338
052	.287000	x	12.783000	= 3.668721
001	2.500000	x	13.186708	= 32.966770
003	1.100000	x	19.412674	= 21.353941
058	.500000	x	7.776800	= 3.888400

T.E = 81.944920

3402.2 3402.2

021	.175000	x	2.410000	=	.421750
026	175.000000	x	.082600	=	14.455000
003	1.100000	x	19.412674	=	21.353941
061	.574000	x	11.594600	=	6.655300
001	2.500000	x	13.186708	=	32.966770
058	.500000	x	7.776800	=	3.888400
052	.378000	x	12.783000	=	4.831974
			T.E	=	84.573136

3406.1 3406.1

021	.175000	x	2.410000	=	.421750
003	1.100000	x	19.412674	=	21.353941
001	2.500000	x	13.186708	=	32.966770
081	.500000	x	9.869900	=	4.934950
056	.588000	x	9.042400	=	5.316931
052	.294000	x	12.783000	=	3.758202
026	140.000000	x	.082600	=	11.564000
			T.E	=	80.316545

3406.2 3406.2

021	.175000	x	2.410000	=	.421750
026	140.000000	x	.082600	=	11.564000
061	.588000	x	11.594600	=	6.817625
001	2.500000	x	13.186708	=	32.966770
003	1.100000	x	19.412674	=	21.353941
081	.500000	x	9.869900	=	4.934950
052	.392000	x	12.783000	=	5.010936
			T.E	=	83.069972

3407.1 3407.1

021	.175000	x	2.410000	=	.421750
003	1.100000	x	19.412674	=	21.353941
001	2.500000	x	13.186708	=	32.966770
081	.500000	x	9.869900	=	4.934950
026	175.000000	x	.082600	=	14.455000
056	.574000	x	9.042400	=	5.190338
052	.287000	x	12.783000	=	3.668721
			T.E	=	82.991470

3407.2 3407.2

021	.175000	x	2.410000	= .421750
026	175.000000	x	.082600	= 14.455000
061	.574000	x	11.594600	= 6.655300
001	2.500000	x	13.186708	= 32.966770
003	1.100000	x	19.412674	= 21.353941
081	.500000	x	9.869900	= 4.934950
052	.378000	x	12.783000	= 4.831974

T.E = 85.619686

3501 3501

021	.200000	x	2.410000	= .482000
1407	.180000	x	32.415000	= 5.834700
003	2.000000	x	19.412674	= 38.825348
001	5.000000	x	13.186708	= 65.933540
067	1.050000	x	37.640000	= 39.522000
032	.200000	x	28.660000	= 5.732000

T.E = 156.329588

3502 3502

021	.200000	x	2.410000	= .482000
1407	.100000	x	32.415000	= 3.241500
003	2.000000	x	19.412674	= 38.825348
001	5.000000	x	13.186708	= 65.933540
067	1.050000	x	37.640000	= 39.522000
032	.200000	x	28.660000	= 5.732000
026	100.000000	x	.082600	= 8.260000

T.E = 161.996388

3503 3503

021	.200000	x	2.410000	= .482000
067	1.000000	x	37.640000	= 37.640000
1407	.080000	x	32.415000	= 2.593200
003	2.000000	x	19.412674	= 38.825348
001	5.000000	x	13.186708	= 65.933540
032	.200000	x	28.660000	= 5.732000
026	150.000000	x	.082600	= 12.390000

T.E = 163.596088

3504 3504

021	.200000	x	2.410000	= .482000
003	3.200000	x	19.412674	= 62.120557
001	5.000000	x	13.186708	= 65.933540
517	4.000000	x	.000000	= .000000
055	180.000000	x	.066600	= 11.988000
026	250.000000	x	.082600	= 20.650000

T.E =

3505 3505

021	.200000	x	2.410000	=	.482000
026	250.000000	x	.082600	=	20.650000
003	5.000000	x	19.412674	=	97.063370
001	5.500000	x	13.186708	=	72.526894
517	4.000000	x	.000000	=	.000000
055	420.000000	x	.066600	=	27.972000

T.E =

3506 3506

021	.300000	x	2.410000	=	.723000
515	1.150000	x	52.480000	=	60.352000
001	5.000000	x	13.186708	=	65.933540
003	2.500000	x	19.412674	=	48.531685
026	200.000000	x	.082600	=	16.520000

T.E = 192.060225

3511 3511

021	.200000	x	2.410000	=	.482000
069	1.050000	x	.000000	=	.000000
003	2.000000	x	19.412674	=	38.825348
1407	.180000	x	32.415000	=	5.834700
001	5.000000	x	13.186708	=	65.933540
032	.200000	x	28.660000	=	5.732000

T.E =

3512 3512

021	.200000	x	2.410000	=	.482000
026	100.000000	x	.082600	=	8.260000
1407	.100000	x	32.415000	=	3.241500
003	2.000000	x	19.412674	=	38.825348
001	5.000000	x	13.186708	=	65.933540
069	1.050000	x	.000000	=	.000000
032	.200000	x	28.660000	=	5.732000

T.E =

3513 3513

001	2.500000	x	13.186708	=	32.966770

T.E = 32.966770

3514 3514

001	5.000000	x	13.186708	=	65.933540

T.E = 65.933540

3801	3801					
201		.001500	x	205.000000	=	.307500
203.4		.002500	x	176.080000	=	.440200
001		.400000	x	13.186708	=	5.274683
003		.500000	x	19.412674	=	9.706337
251		.300000	x	.680000	=	.204000
				T.E	=	15.932720
3802	3802					
3801		.050000	x	15.932720	=	.796636
				T.E	=	.796636
3811	3811					
203.4		.004000	x	176.080000	=	.704320
001		.200000	x	13.186708	=	2.637342
251		.100000	x	.680000	=	.068000
003		.800000	x	19.412674	=	15.530139
				T.E	=	18.939801
3816	3816					
201		.002500	x	205.000000	=	.512500
251		.200000	x	.680000	=	.136000
003		.600000	x	19.412674	=	11.647604
001		.400000	x	13.186708	=	5.274683
203.4		.003000	x	176.080000	=	.528240
				T.E	=	18.099028
3817	3817					
3816		.150000	x	18.099028	=	2.714854
				T.E	=	2.714854
3821	3821					
201		.014000	x	205.000000	=	2.870000
003		2.400000	x	19.412674	=	46.590418
001		.600000	x	13.186708	=	7.912025
251		.600000	x	.680000	=	.408000
203.4		.018000	x	176.080000	=	3.169440
				T.E	=	60.949882
3822	3822					
3821		.150000	x	60.949882	=	9.142482
				T.E	=	9.142482

3823 3823

201	.020000	x	205.000000	= 4.100000
003	3.000000	x	19.412674	= 58.238022
001	.600000	x	13.186708	= 7.912025
251	.180000	x	.680000	= .122400
203.4	.025000	x	176.080000	= 4.402000

T.E = 74.774447

3824 3824

3823	.200000	x	74.774447	= 14.954889

T.E = 14.954889

3831 3831

201	.020000	x	205.000000	= 4.100000
251	.800000	x	.680000	= .544000
203.4	.024000	x	176.080000	= 4.225920
003	4.500000	x	19.412674	= 87.357033
001	1.100000	x	13.186708	= 14.505379

T.E = 110.732332

3832 3832

3831	.150000	x	110.732332	= 16.609850

T.E = 16.609850

3833 3833

201	.022000	x	205.000000	= 4.510000
251	1.000000	x	.680000	= .680000
003	6.000000	x	19.412674	= 116.476044
001	1.100000	x	13.186708	= 14.505379
203.4	.025000	x	176.080000	= 4.402000

T.E = 140.573423

3834 3834

3833	.200000	x	140.573423	= 28.114685

T.E = 28.114685

3841 3841

203.4	.001500	x	176.080000	= .264120
003	.500000	x	19.412674	= 9.706337

T.E = 9.970457

3851	3851					
203.4		.052000	x	176.080000	=	9.156160
003		1.300000	x	19.412674	=	25.236476
251		1.100000	x	.680000	=	.748000
				T.E	=	35.140636
3852	3852					
001		.300000	x	13.186708	=	3.956012
003		.100000	x	19.412674	=	1.941267
				T.E	=	5.897280
3871	3871					
260		1.030000	x	.442600	=	.455878
003		.050000	x	19.412674	=	.970634
				T.E	=	1.426512
3872	3872					
261		1.030000	x	.630000	=	.648900
003		.040000	x	19.412674	=	.776507
				T.E	=	1.425407
3873	3873					
262		1.030000	x	.442600	=	.455878
003		.050000	x	19.412674	=	.970634
				T.E	=	1.426512
3874	3874					
258		1.450000	x	5.675000	=	8.228750
003		.150000	x	19.412674	=	2.911901
				T.E	=	11.140651
3875	3875					
259		1.000000	x	18.275000	=	18.275000
003		.300000	x	19.412674	=	5.823802
				T.E	=	24.098802
3876	3876					
003		.060000	x	19.412674	=	1.164760
				T.E	=	1.164760

3881.1	3881.1					
111		1,023.391800	x	.062000	=	63.450292
001		5.000000	x	13.186708	=	65.933540
				T.E	=	129.383832
3881.2	3881.2					
112		627.989998	x	.075500	=	47.413245
001		5.000000	x	13.186708	=	65.933540
				T.E	=	113.346785
3882	3882					
127		1.050000	x	80.330000	=	84.346500
001		4.000000	x	13.186708	=	52.746832
				T.E	=	137.093332
4101	4101					
081		1.150000	x	9.869900	=	11.350385
003		2.000000	x	19.412674	=	38.825348
001		1.300000	x	13.186708	=	17.142720
				T.E	=	67.318453
4102	4102					
081		1.200000	x	9.869900	=	11.843880
003		3.500000	x	19.412674	=	67.944359
001		1.700000	x	13.186708	=	22.417404
				T.E	=	102.205643
4103	4103					
081		1.150000	x	9.869900	=	11.350385
001		3.000000	x	13.186708	=	39.560124
003		4.000000	x	19.412674	=	77.650696
				T.E	=	128.561205
4104	4104					
081		1.050000	x	9.869900	=	10.363395
001		3.000000	x	13.186708	=	39.560124
				T.E	=	49.923519
4105	4105					
081		.350000	x	9.869900	=	3.454465
003		.900000	x	19.412674	=	17.471407
001		1.000000	x	13.186708	=	13.186708
				T.E	=	34.112580

4106 4106

081	.320000 x	9.869900 =	3.158368
003	.900000 x	19.412674 =	17.471407
001	.700000 x	13.186708 =	9.230696

T.E = 29.860470

4107 4107

081	1.200000 x	9.869900 =	11.843880
001	2.000000 x	13.186708 =	26.373416
003	3.000000 x	19.412674 =	58.238022

T.E = 96.455318

4201 4201

081	1.150000 x	9.869900 =	11.350385
1412	.350000 x	23.656100 =	8.279635
001	2.900000 x	13.186708 =	38.241453
003	4.000000 x	19.412674 =	77.650696

T.E = 135.522169

4205 4205

081	1.150000 x	9.869900 =	11.350385
1417	.350000 x	33.777050 =	11.821968
001	2.900000 x	13.186708 =	38.241453
003	2.500000 x	19.412674 =	48.531685

T.E = 109.945491

4206 4206

081	1.150000 x	9.869900 =	11.350385
1417	.350000 x	33.777050 =	11.821968
003	3.100000 x	19.412674 =	60.179289
001	2.900000 x	13.186708 =	38.241453

T.E = 121.593095

4207 4207

081	1.150000 x	9.869900 =	11.350385
001	2.900000 x	13.186708 =	38.241453
003	4.000000 x	19.412674 =	77.650696
1417	.350000 x	33.777050 =	11.821968

T.E = 139.064502

4211 4211

081	1.150000	x	9.869900	=	11.350385
001	2.900000	x	13.186708	=	38.241453
1447	.350000	x	49.018700	=	17.156545
003	2.500000	x	19.412674	=	48.531685
			T.E	=	115.280068

4212 4212

081	1.150000	x	9.869900	=	11.350385
001	2.900000	x	13.186708	=	38.241453
1447	.350000	x	49.018700	=	17.156545
003	3.100000	x	19.412674	=	60.179289
			T.E	=	126.927673

4213 4213

081	1.150000	x	9.869900	=	11.350385
1447	.350000	x	49.018700	=	17.156545
003	4.000000	x	19.412674	=	77.650696
001	2.900000	x	13.186708	=	38.241453
			T.E	=	144.399079

4221 4221

001	.800000	x	13.186708	=	10.549366
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
			T.E	=	29.962040

4222 4222

001	.400000	x	13.186708	=	5.274683
003	.400000	x	19.412674	=	7.765070
			T.E	=	13.039753

4226 4226

003	1.300000	x	19.412674	=	25.236476
			T.E	=	25.236476

4251 4251

083	32.000000	x	.000000	=	.000000
001	2.900000	x	13.186708	=	38.241453
1412	.200000	x	23.656100	=	4.731220
003	4.000000	x	19.412674	=	77.650696
			T.E	=	

4257 4257

083	32.000000 x	.000000 =	.000000
001	2.900000 x	13.186708 =	38.241453
1417	.200000 x	33.777050 =	6.755410
003	4.000000 x	19.412674 =	77.650696

T.E =

4261 4261

083	32.000000 x	.000000 =	.000000
1445	.200000 x	51.322480 =	10.264496
003	4.000000 x	19.412674 =	77.650696
001	2.900000 x	13.186708 =	38.241453

T.E =

4262 4262

083	32.000000 x	.000000 =	.000000
001	2.900000 x	13.186708 =	38.241453
1447	.200000 x	49.018700 =	9.803740
003	4.000000 x	19.412674 =	77.650696

T.E =

4265 4265

201	.001500 x	205.000000 =	.307500
001	1.000000 x	13.186708 =	13.186708

T.E = 13.494208

4301 4301

081	1.020000 x	9.869900 =	10.067298
083	5.000000 x	.000000 =	.000000
003	4.200000 x	19.412674 =	81.533231
1412	.350000 x	23.656100 =	8.279635
001	2.900000 x	13.186708 =	38.241453

T.E =

4305 4305

081	1.080000 x	9.869900 =	10.659492
083	2.000000 x	.000000 =	.000000
1417	.350000 x	33.777050 =	11.821968
003	2.700000 x	19.412674 =	52.414220
001	2.900000 x	13.186708 =	38.241453

T.E =

4306 4306

081	1.050000	x	9.869900	=	10.363395
1417	.350000	x	33.777050	=	11.821968
003	3.300000	x	19.412674	=	64.061824
001	2.900000	x	13.186708	=	38.241453
083	3.000000	x	.000000	=	.000000

T.E =

4307 4307

081	1.020000	x	9.869900	=	10.067298
003	4.200000	x	19.412674	=	81.533231
1417	.350000	x	33.777050	=	11.821968
001	2.900000	x	13.186708	=	38.241453
083	5.000000	x	.000000	=	.000000

T.E =

4311 4311

081	1.080000	x	9.869900	=	10.659492
1447	.350000	x	49.018700	=	17.156545
003	2.700000	x	19.412674	=	52.414220
001	2.900000	x	13.186708	=	38.241453
083	2.000000	x	.000000	=	.000000

T.E =

4312 4312

081	1.050000	x	9.869900	=	10.363395
083	3.000000	x	.000000	=	.000000
1447	.350000	x	49.018700	=	17.156545
003	3.300000	x	19.412674	=	64.061824
001	2.900000	x	13.186708	=	38.241453

T.E =

4313 4313

081	1.080000	x	9.869900	=	10.659492
1447	.350000	x	49.018700	=	17.156545
003	2.700000	x	19.412674	=	52.414220
001	2.900000	x	13.186708	=	38.241453
083	2.000000	x	.000000	=	.000000

T.E =

4321 4321

201	.001500	x	205.000000	=	.307500
001	1.000000	x	13.186708	=	13.186708

T.E = 13.494208

4351.1 4351.1

088	1.250000	x	.000000	=	.000000
251	4.000000	x	.680000	=	2.720000
001	10.000000	x	13.186708	=	131.867080
003	25.000000	x	19.412674	=	485.316850
1446	.100000	x	43.829460	=	4.382946

T.E =

4351.2 4351.2

089	1.250000	x	.000000	=	.000000
251	4.000000	x	.680000	=	2.720000
003	25.000000	x	19.412674	=	485.316850
1446	.100000	x	43.829460	=	4.382946
001	10.000000	x	13.186708	=	131.867080

T.E =

4351.3 4351.3

090	1.250000	x	.000000	=	.000000
1446	.100000	x	43.829460	=	4.382946
003	25.000000	x	19.412674	=	485.316850
001	10.000000	x	13.186708	=	131.867080
251	4.000000	x	.680000	=	2.720000

T.E =

4356.1 4356.1

092	1.250000	x	.000000	=	.000000
251	8.000000	x	.680000	=	5.440000
003	32.000000	x	19.412674	=	621.205568
1446	.200000	x	43.829460	=	8.765892
001	11.000000	x	13.186708	=	145.053788

T.E =

4356.2 4356.2

093	1.250000	x	.000000	=	.000000
1446	.200000	x	43.829460	=	8.765892
003	32.000000	x	19.412674	=	621.205568
251	8.000000	x	.680000	=	5.440000
001	11.000000	x	13.186708	=	145.053788

T.E =

4356.3 4356.3

094	1.250000 x	.000000 =	.000000
1446	.200000 x	43.829460 =	8.765892
003	32.000000 x	19.412674 =	621.205568
251	8.000000 x	.680000 =	5.440000
001	11.000000 x	13.186708 =	145.053788

T.E =

4401 4401

001	1.200000 x	13.186708 =	15.824050

T.E = 15.824050

4402 4402

001	3.000000 x	13.186708 =	39.560124

T.E = 39.560124

4501 4501

081	.050000 x	9.869900 =	.493495
003	1.000000 x	19.412674 =	19.412674
002	.500000 x	14.659065 =	7.329533

T.E = 27.235702

4502 4502

081	.050000 x	9.869900 =	.493495
002	.500000 x	14.659065 =	7.329533
003	1.300000 x	19.412674 =	25.236476

T.E = 33.059504

4503 4503

081	.050000 x	9.869900 =	.493495
002	.500000 x	14.659065 =	7.329533
003	1.400000 x	19.412674 =	27.177744

T.E = 35.000771

4504 4504

081	.050000 x	9.869900 =	.493495
002	.300000 x	14.659065 =	4.397720
003	2.300000 x	19.412674 =	44.649150

T.E = 49.540365

4505 4505

081	.050000	x	9.869900	= .493495
003	2.700000	x	19.412674	= 52.414220
002	.300000	x	14.659065	= 4.397720

T.E = 57.305434

4506 4506

081	.050000	x	9.869900	= .493495
002	.300000	x	14.659065	= 4.397720
003	3.600000	x	19.412674	= 69.885626

T.E = 74.776841

4507 4507

081	.050000	x	9.869900	= .493495
002	.300000	x	14.659065	= 4.397720
003	3.200000	x	19.412674	= 62.120557

T.E = 67.011771

4508 4508

081	.050000	x	9.869900	= .493495
002	.300000	x	14.659065	= 4.397720
003	3.000000	x	19.412674	= 58.238022

T.E = 63.129237

4511 4511

081	.050000	x	9.869900	= .493495
003	3.800000	x	19.412674	= 73.768161
002	.300000	x	14.659065	= 4.397720

T.E = 78.659376

4512 4512

081	.050000	x	9.869900	= .493495
002	.300000	x	14.659065	= 4.397720
003	4.000000	x	19.412674	= 77.650696

T.E = 82.541911

4515 4515

081	.050000	x	9.869900	= .493495
002	.300000	x	14.659065	= 4.397720
003	5.000000	x	19.412674	= 97.063370

T.E = 101.954585

4516 4516

081	.050000	x	9.869900	= .493495
002	.300000	x	14.659065	= 4.397720
003	4.500000	x	19.412674	= 87.357033

T.E = 92.248248

4517 4517

081	.050000	x	9.869900	= .493495
003	6.500000	x	19.412674	= 126.182381
002	.300000	x	14.659065	= 4.397720

T.E = 131.073596

4518 4518

081	.050000	x	9.869900	= .493495
002	.300000	x	14.659065	= 4.397720
003	5.700000	x	19.412674	= 110.652242

T.E = 115.543456

4519 4519

081	.050000	x	9.869900	= .493495
002	.300000	x	14.659065	= 4.397720
003	5.200000	x	19.412674	= 100.945905

T.E = 105.837119

4521 4521

081	.050000	x	9.869900	= .493495
002	.300000	x	14.659065	= 4.397720
003	3.500000	x	19.412674	= 67.944359

T.E = 72.835574

4522 4522

081	.050000	x	9.869900	= .493495
003	2.700000	x	19.412674	= 52.414220
002	.300000	x	14.659065	= 4.397720

T.E = 57.305434

4525 4525

081	.050000	x	9.869900	= .493495
003	4.500000	x	19.412674	= 87.357033
002	.300000	x	14.659065	= 4.397720

T.E = 92.248248

4526 4526

081	.050000	x	9.869900	= .493495
003	4.000000	x	19.412674	= 77.650696
002	.300000	x	14.659065	= 4.397720

T.E = 82.541911

4527 4527

081	.050000	x	9.869900	= .493495
003	6.000000	x	19.412674	= 116.476044
002	.300000	x	14.659065	= 4.397720

T.E = 121.367259

4528 4528

081	.050000	x	9.869900	= .493495
002	.300000	x	14.659065	= 4.397720
003	5.200000	x	19.412674	= 100.945905

T.E = 105.837119

4529 4529

081	.050000	x	9.869900	= .493495
002	.300000	x	14.659065	= 4.397720
003	4.700000	x	19.412674	= 91.239568

T.E = 96.130782

4531 4531

081	.050000	x	9.869900	= .493495
003	2.500000	x	19.412674	= 48.531685

T.E = 49.025180

4532 4532

081	.050000	x	9.869900	= .493495
003	2.000000	x	19.412674	= 38.825348

T.E = 39.318843

4535 4535

081	.050000	x	9.869900	= .493495
003	3.800000	x	19.412674	= 73.768161

T.E = 74.261656

4536 4536

081	.050000	x	9.869900	= .493495
003	3.100000	x	19.412674	= 60.179289

T.E = 60.672784

4537	4537					
081		.050000	x	9.869900	=	.493495
003		5.500000	x	19.412674	=	106.769707
				T.E	=	107.263202
4538	4538					
081		.050000	x	9.869900	=	.493495
003		4.600000	x	19.412674	=	89.298300
				T.E	=	89.791795
4539	4539					
081		.050000	x	9.869900	=	.493495
003		4.200000	x	19.412674	=	81.533231
				T.E	=	82.026726
4541	4541					
081		.050000	x	9.869900	=	.493495
003		2.500000	x	19.412674	=	48.531685
				T.E	=	49.025180
4542	4542					
081		.050000	x	9.869900	=	.493495
003		2.000000	x	19.412674	=	38.825348
				T.E	=	39.318843
4543	4543					
081		.050000	x	9.869900	=	.493495
003		4.000000	x	19.412674	=	77.650696
				T.E	=	78.144191
4544	4544					
081		.050000	x	9.869900	=	.493495
003		6.000000	x	19.412674	=	116.476044
				T.E	=	116.969539
4601.1	4601.1					
101		105.000000	x	.000000	=	.000000
1417		.023000	x	33.777050	=	.776872
003		.700000	x	19.412674	=	13.588872
001		.600000	x	13.186708	=	7.912025
				T.E	=	

4601.2 4601.2

101	105.000000	x	.000000	=	.000000
1447	.023000	x	49.018700	=	1.127430
003	.700000	x	19.412674	=	13.588872
001	.600000	x	13.186708	=	7.912025

T.E =

4602.1 4602.1

101	210.000000	x	.000000	=	.000000
1417	.056000	x	33.777050	=	1.891515
003	1.300000	x	19.412674	=	25.236476
001	1.300000	x	13.186708	=	17.142720

T.E =

4602.2 4602.2

101	210.000000	x	.000000	=	.000000
1447	.056000	x	49.018700	=	2.745047
003	1.300000	x	19.412674	=	25.236476
001	1.300000	x	13.186708	=	17.142720

T.E =

4603.1 4603.1

101	315.000000	x	.000000	=	.000000
1417	.089000	x	33.777050	=	3.006157
001	1.900000	x	13.186708	=	25.054745
003	1.800000	x	19.412674	=	34.942813

T.E =

4603.2 4603.2

101	315.000000	x	.000000	=	.000000
001	1.900000	x	13.186708	=	25.054745
1447	.089000	x	49.018700	=	4.362664
003	1.800000	x	19.412674	=	34.942813

T.E =

4604.1 4604.1

101	1,050.000000	x	.000000	=	.000000
1417	.332000	x	33.777050	=	11.213981
001	6.300000	x	13.186708	=	83.076260
003	5.500000	x	19.412674	=	106.769707

T.E =

4604.2 4604.2

101	1,050.000000	x	.000000	= .000000
1447	.332000	x	49.018700	= 16.274208
003	5.500000	x	19.412674	= 106.769707
001	6.300000	x	13.186708	= 83.076260

T.E =

4611.1 4611.1

102	105.000000	x	.000000	= .000000
1417	.030000	x	33.777050	= 1.013312
003	.700000	x	19.412674	= 13.588872
001	.700000	x	13.186708	= 9.230696

T.E =

4611.2 4611.2

102	105.000000	x	.000000	= .000000
1447	.030000	x	49.018700	= 1.470561
001	.700000	x	13.186708	= 9.230696
003	.700000	x	19.412674	= 13.588872

T.E =

4612.1 4612.1

102	210.000000	x	.000000	= .000000
1417	.070000	x	33.777050	= 2.364394
003	1.300000	x	19.412674	= 25.236476
001	1.400000	x	13.186708	= 18.461391

T.E =

4612.2 4612.2

102	210.000000	x	.000000	= .000000
1447	.070000	x	49.018700	= 3.431309
003	1.300000	x	19.412674	= 25.236476
001	1.400000	x	13.186708	= 18.461391

T.E =

4613.1 4613.1

102	315.000000	x	.000000	= .000000
1417	.110000	x	33.777050	= 3.715476
001	2.100000	x	13.186708	= 27.692087
003	1.800000	x	19.412674	= 34.942813

T.E =

4613.2 4613.2

102	315.000000	x	.000000	=	.000000
001	2.100000	x	13.186708	=	27.692087
1447	.110000	x	49.018700	=	5.392057
003	1.800000	x	19.412674	=	34.942813

T.E =

4614.1 4614.1

102	1,050.000000	x	.000000	=	.000000
1417	.404000	x	33.777050	=	13.645928
001	6.500000	x	13.186708	=	85.713602
003	5.500000	x	19.412674	=	106.769707

T.E =

4614.2 4614.2

102	1,050.000000	x	.000000	=	.000000
1447	.404000	x	49.018700	=	19.803555
003	5.500000	x	19.412674	=	106.769707
001	6.500000	x	13.186708	=	85.713602

T.E =

4621.1 4621.1

111	53.000000	x	.062000	=	3.286000
1417	.010000	x	33.777050	=	.337771
001	.400000	x	13.186708	=	5.274683
003	.500000	x	19.412674	=	9.706337

T.E = 18.604791

4621.2 4621.2

111	53.000000	x	.062000	=	3.286000
001	.400000	x	13.186708	=	5.274683
1447	.010000	x	49.018700	=	.490187
003	.500000	x	19.412674	=	9.706337

T.E = 18.757207

4622.1 4622.1

111	75.000000	x	.062000	=	4.650000
1417	.020000	x	33.777050	=	.675541
003	.500000	x	19.412674	=	9.706337
001	.450000	x	13.186708	=	5.934019

T.E = 20.965897

4622.2 4622.2

111	75.000000	x	.062000	=	4.650000
1447	.020000	x	49.018700	=	.980374
003	.500000	x	19.412674	=	9.706337
001	.450000	x	13.186708	=	5.934019

T.E = 21.270730

4623.1 4623.1

111	150.000000	x	.062000	=	9.300000
1417	.050000	x	33.777050	=	1.688853
001	.950000	x	13.186708	=	12.527373
003	.950000	x	19.412674	=	18.442040

T.E = 41.958265

4623.2 4623.2

111	150.000000	x	.062000	=	9.300000
001	.950000	x	13.186708	=	12.527373
1447	.050000	x	49.018700	=	2.450935
003	.950000	x	19.412674	=	18.442040

T.E = 42.720348

4624.1 4624.1

111	225.000000	x	.062000	=	13.950000
1417	.085000	x	33.777050	=	2.871049
001	1.500000	x	13.186708	=	19.780062
003	1.300000	x	19.412674	=	25.236476

T.E = 61.837587

4624.2 4624.2

111	225.000000	x	.062000	=	13.950000
1447	.085000	x	49.018700	=	4.166590
003	1.300000	x	19.412674	=	25.236476
001	1.500000	x	13.186708	=	19.780062

T.E = 63.133128

4625.1 4625.1

111	750.000000	x	.062000	=	46.500000
1417	.320000	x	33.777050	=	10.808656
001	5.200000	x	13.186708	=	68.570882
003	4.300000	x	19.412674	=	83.474498

T.E = 209.354036

4625.2	4625.2						
111		750.000000	x	.062000	=	46.500000	
001		5.200000	x	13.186708	=	68.570882	
1447		.320000	x	49.018700	=	15.685984	
003		4.300000	x	19.412674	=	83.474498	
				T.E	=	214.231364	
4631.1	4631.1						
4601.1		2.200000	x	.000000	=	.000000	
				T.E	=		
4631.2	4631.2						
4601.2		2.200000	x	.000000	=	.000000	
				T.E	=		
4631.3	4631.3						
4611.1		2.200000	x	.000000	=	.000000	
				T.E	=		
4631.4	4631.4						
4611.2		2.200000	x	.000000	=	.000000	
				T.E	=		
4632.1	4632.1						
4601.1		1.200000	x	.000000	=	.000000	
4602.1		1.000000	x	.000000	=	.000000	
				T.E	=		
4632.2	4632.2						
4601.2		1.200000	x	.000000	=	.000000	
4602.2		1.000000	x	.000000	=	.000000	
				T.E	=		
4632.3	4632.3						
4611.1		1.200000	x	.000000	=	.000000	
4612.1		1.000000	x	.000000	=	.000000	
				T.E	=		

4632.4 4632.4

4611.2	1.200000 x	.000000 =	.000000
4612.2	1.000000 x	.000000 =	.000000

T.E =

4633.1 4633.1

4622.1	2.200000 x	20.965897 =	46.124973

T.E = 46.124973

4633.2 4633.2

4622.2	2.200000 x	21.270730 =	46.795606

T.E = 46.795606

4634.1 4634.1

4622.1	1.200000 x	20.965897 =	25.159076
4623.1	1.000000 x	41.958265 =	41.958265

T.E = 67.117341

4634.2 4634.2

4622.2	1.200000 x	21.270730 =	25.524876
4623.2	1.000000 x	42.720348 =	42.720348

T.E = 68.245224

4661.1 4661.1

112	43.750000 x	.075500 =	3.303125
1417	.014507 x	33.777050 =	.490004
003	.500000 x	19.412674 =	9.706337
001	.400000 x	13.186708 =	5.274683

T.E = 18.774149

4661.2 4661.2

112	43.750000 x	.075500 =	3.303125
1447	.014507 x	49.018700 =	.711114
003	.500000 x	19.412674 =	9.706337
001	.400000 x	13.186708 =	5.274683

T.E = 18.995259

4662.1 4662.1

112	58.333300 x	.075500 =	4.404164
1417	.022840 x	33.777050 =	.771468
001	.450000 x	13.186708 =	5.934019
003	.500000 x	19.412674 =	9.706337

T.E = 20.815988

4662.2 4662.2

112	58.333300	x	.075500	=	4.404164
001	.450000	x	13.186708	=	5.934019
1447	.022840	x	49.018700	=	1.119587
003	.500000	x	19.412674	=	9.706337

T.E = 21.164107

4663.1 4663.1

112	105.000000	x	.075500	=	7.927500
1417	.043218	x	33.777050	=	1.459777
001	.900000	x	13.186708	=	11.868037
003	.900000	x	19.412674	=	17.471407

T.E = 38.726720

4663.2 4663.2

112	105.000000	x	.075500	=	7.927500
1447	.043218	x	49.018700	=	2.118490
003	.900000	x	19.412674	=	17.471407
001	.900000	x	13.186708	=	11.868037

T.E = 39.385434

4664.1 4664.1

112	97.222221	x	.075500	=	7.340278
1417	.045077	x	33.777050	=	1.522568
003	.950000	x	19.412674	=	18.442040
001	.950000	x	13.186708	=	12.527373

T.E = 39.832259

4664.2 4664.2

112	97.222221	x	.075500	=	7.340278
1447	.045077	x	49.018700	=	2.209616
001	.950000	x	13.186708	=	12.527373
003	.950000	x	19.412674	=	18.442040

T.E = 40.519307

4665.1 4665.1

112	174.999001	x	.075500	=	13.212425
1417	.047530	x	33.777050	=	1.605423
003	1.300000	x	19.412674	=	25.236476
001	1.500000	x	13.186708	=	19.780062

T.E = 59.834386

4665.2 4665.2

112	174.999001	x	.075500	=	13.212425
1447	.047530	x	49.018700	=	2.329859
003	1.300000	x	19.412674	=	25.236476
001	1.500000	x	13.186708	=	19.780062

T.E = 60.558822

4666.1 4666.1

112	486.111099	x	.075500	=	36.701388
1417	.277862	x	33.777050	=	9.385359
001	5.200000	x	13.186708	=	68.570882
003	4.300000	x	19.412674	=	83.474498

T.E = 198.132126

4666.2 4666.2

112	486.111000	x	.075500	=	36.701381
001	5.200000	x	13.186708	=	68.570882
1447	.277862	x	49.018700	=	13.620434
003	4.300000	x	19.412674	=	83.474498

T.E = 202.367194

4701 4701

113	13.000000	x	.470000	=	6.110000
1417	.020000	x	33.777050	=	.675541
001	.500000	x	13.186708	=	6.593354
003	.400000	x	19.412674	=	7.765070

T.E = 21.143965

4702 4702

113	13.000000	x	.470000	=	6.110000
1447	.020000	x	49.018700	=	.980374
003	.400000	x	19.412674	=	7.765070
001	.500000	x	13.186708	=	6.593354

T.E = 21.448798

4703 4703

114	13.000000	x	.000000	=	.000000
1417	.015000	x	33.777050	=	.506656
001	.400000	x	13.186708	=	5.274683
003	.350000	x	19.412674	=	6.794436

T.E =

4704 4704

114	13.000000	x	.000000	=	.000000
001	.400000	x	13.186708	=	5.274683
1447	.015000	x	49.018700	=	.735281
003	.350000	x	19.412674	=	6.794436

T.E =

4711 4711

117	13.000000	x	.000000	=	.000000
1417	.020000	x	33.777050	=	.675541
001	.500000	x	13.186708	=	6.593354
003	.400000	x	19.412674	=	7.765070

T.E =

4712 4712

117	13.000000	x	.000000	=	.000000
1447	.020000	x	49.018700	=	.980374
003	.400000	x	19.412674	=	7.765070
001	.500000	x	13.186708	=	6.593354

T.E =

4713 4713

118	13.000000	x	.000000	=	.000000
1417	.015000	x	33.777050	=	.506656
001	.400000	x	13.186708	=	5.274683
003	.350000	x	19.412674	=	6.794436

T.E =

4714 4714

118	13.000000	x	.000000	=	.000000
001	.400000	x	13.186708	=	5.274683
1447	.015000	x	49.018700	=	.735281
003	.350000	x	19.412674	=	6.794436

T.E =

4721.1 4721.1

128	.080000	x	87.270000	=	6.981600
1417	.004000	x	33.777050	=	.135108
001	.300000	x	13.186708	=	3.956012
003	.350000	x	19.412674	=	6.794436

T.E = 17.867157

4721.2 4721.2

128	.080000	x	87.270000 =	6.981600
1447	.004000	x	49.018700 =	.196075
003	.350000	x	19.412674 =	6.794436
001	.300000	x	13.186708 =	3.956012
			T.E =	17.928123

4722.1 4722.1

128	.100000	x	87.270000 =	8.727000
1417	.005000	x	33.777050 =	.168885
001	.350000	x	13.186708 =	4.615348
003	.350000	x	19.412674 =	6.794436
			T.E =	20.305669

4722.2 4722.2

128	.100000	x	87.270000 =	8.727000
001	.350000	x	13.186708 =	4.615348
1447	.005000	x	49.018700 =	.245094
003	.350000	x	19.412674 =	6.794436
			T.E =	20.381877

4723 4723

128	.120000	x	87.270000 =	10.472400
1417	.006000	x	33.777050 =	.202662
001	.400000	x	13.186708 =	5.274683
003	.350000	x	19.412674 =	6.794436
			T.E =	22.744181

4724.1 4724.1

128	.150000	x	87.270000 =	13.090500
1417	.008000	x	33.777050 =	.270216
003	.400000	x	19.412674 =	7.765070
001	.400000	x	13.186708 =	5.274683
			T.E =	26.400469

4724.2 4724.2

128	.150000	x	87.270000 =	13.090500
001	.400000	x	13.186708 =	5.274683
1447	.008000	x	49.018700 =	.392150
003	.400000	x	19.412674 =	7.765070
			T.E =	26.522402

4725.1 4725.1

128	.180000	x	87.270000	= 15.708600
001	.450000	x	13.186708	= 5.934019
1417	.009000	x	33.777050	= .303993
003	.400000	x	19.412674	= 7.765070

T.E = 29.711682

4725.2 4725.2

128	.180000	x	87.270000	= 15.708600
001	.450000	x	13.186708	= 5.934019
1447	.009000	x	49.018700	= .441168
003	.400000	x	19.412674	= 7.765070

T.E = 29.848857

4801.1 4801.1

4662.1	1.000000	x	20.815988	= 20.815988
4662.1	.100000	x	20.815988	= 2.081599

T.E = 22.897587

4801.2 4801.2

4662.2	1.000000	x	21.164107	= 21.164107
4662.2	.100000	x	21.164107	= 2.116411

T.E = 23.280518

4802.1 4802.1

4664.1	1.000000	x	39.832259	= 39.832259
4664.1	.050000	x	39.832259	= 1.991613

T.E = 41.823872

4802.2 4802.2

4664.2	1.000000	x	40.519307	= 40.519307
4664.2	.050000	x	40.519307	= 2.025965

T.E = 42.545272

4803.1 4803.1

4665.1	1.000000	x	59.834386	= 59.834386
4665.1	.030000	x	59.834386	= 1.795032

T.E = 61.629418

4803.2 4803.2

4665.2	1.000000	x	60.558822	= 60.558822
4665.2	.030000	x	60.558822	= 1.816765

T.E = 62.375587

4811.1 4811.1

001	.225000	x	13.186708	= 2.967009
4662.1	1.000000	x	20.815988	= 20.815988
003	.250000	x	19.412674	= 4.853169

T.E = 28.636166

4811.2 4811.2

001	.225000	x	13.186708	= 2.967009
003	.250000	x	19.412674	= 4.853169
4662.2	1.000000	x	21.164107	= 21.164107

T.E = 28.984285

4812.1 4812.1

001	.475000	x	13.186708	= 6.263686
003	.475000	x	19.412674	= 9.221020
4664.1	1.000000	x	39.832259	= 39.832259

T.E = 55.316965

4812.2 4812.2

001	.475000	x	13.186708	= 6.263686
003	.475000	x	19.412674	= 9.221020
4664.2	1.000000	x	40.519307	= 40.519307

T.E = 56.004013

4813.1 4813.1

001	.750000	x	13.186708	= 9.890031
4665.1	1.000000	x	59.834386	= 59.834386
003	.650000	x	19.412674	= 12.618238

T.E = 82.342655

4813.2 4813.2

001	.750000	x	13.186708	= 9.890031
003	.650000	x	19.412674	= 12.618238
4665.2	1.000000	x	60.558822	= 60.558822

T.E = 83.067091

4814.1 4814.1

001	2.600000	x	13.186708	= 34.285441
003	2.150000	x	19.412674	= 41.737249
4666.1	1.000000	x	198.132126	= 198.132126

T.E = 274.154816

4814.2	4814.2					
001		2.600000	x	13.186708	=	34.285441
003		2.150000	x	19.412674	=	41.737249
4666.2		1.000000	x	202.367194	=	202.367194
				T.E	=	278.389884
4821.1	4821.1					
003		.450000	x	19.412674	=	8.735703
4662.1		1.000000	x	20.815988	=	20.815988
				T.E	=	29.551691
4821.2	4821.2					
003		.450000	x	19.412674	=	8.735703
4662.2		1.000000	x	21.164107	=	21.164107
				T.E	=	29.899810
4822.1	4822.1					
003		.807500	x	19.412674	=	15.675734
4664.1		1.000000	x	39.832259	=	39.832259
				T.E	=	55.507993
4822.2	4822.2					
003		.807500	x	19.412674	=	15.675734
4664.2		1.000000	x	40.519307	=	40.519307
				T.E	=	56.195041
4823.1	4823.1					
003		1.040000	x	19.412674	=	20.189181
4665.1		1.000000	x	59.834386	=	59.834386
				T.E	=	80.023567
4823.2	4823.2					
003		1.040000	x	19.412674	=	20.189181
4665.2		1.000000	x	60.558822	=	60.558822
				T.E	=	80.748003
4824.1	4824.1					
003		3.010000	x	19.412674	=	58.432149
4666.1		1.000000	x	198.132126	=	198.132126
				T.E	=	256.564275

4824.2	4824.2					
003		3.010000	x	19.412674	=	58.432149
4666.2		1.000000	x	202.367194	=	202.367194
		T.E =				260.799343
4831.1	4831.1					
003		1.200000	x	19.412674	=	23.295209
4661.1		1.000000	x	18.774149	=	18.774149
		T.E =				42.069358
4831.2	4831.2					
003		1.200000	x	19.412674	=	23.295209
4661.2		1.000000	x	18.995259	=	18.995259
		T.E =				42.290468
4832.1	4832.1					
003		1.600000	x	19.412674	=	31.060278
4662.1		1.000000	x	20.815988	=	20.815988
		T.E =				51.876266
4832.2	4832.2					
003		1.600000	x	19.412674	=	31.060278
4662.2		1.000000	x	21.164107	=	21.164107
		T.E =				52.224385
4833.1	4833.1					
002		2.000000	x	14.659065	=	29.318130
4664.1		1.000000	x	39.832259	=	39.832259
		T.E =				69.150389
4833.2	4833.2					
002		2.000000	x	14.659065	=	29.318130
4664.2		1.000000	x	40.519307	=	40.519307
		T.E =				69.837437
4834.1	4834.1					
003		2.300000	x	19.412674	=	44.649150
4665.1		1.000000	x	59.834386	=	59.834386
		T.E =				104.483536

4834.2 4834.2

003	2.300000	x	19.412674	=	44.649150
4665.2	1.000000	x	60.558822	=	60.558822

T.E = 105.207972

4835 4835

122	1.050000	x	.000000	=	.000000
1417	.005000	x	33.777050	=	.168885
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
001	1.000000	x	13.186708	=	13.186708
265	2.000000	x	.569000	=	1.138000
201	.010000	x	205.000000	=	2.050000

T.E =

4835.2 4835.2

122	1.050000	x	.000000	=	.000000
201	.010000	x	205.000000	=	2.050000
265	2.000000	x	.569000	=	1.138000
1447	.005000	x	49.018700	=	.245094
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
001	1.000000	x	13.186708	=	13.186708

T.E =

4836.1 4836.1

123	1.050000	x	.000000	=	.000000
1417	.005000	x	33.777050	=	.168885
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
201	.010000	x	205.000000	=	2.050000
001	1.000000	x	13.186708	=	13.186708
265	2.000000	x	.569000	=	1.138000

T.E =

4836.2 4836.2

123	1.050000	x	.000000	=	.000000
201	.010000	x	205.000000	=	2.050000
001	1.000000	x	13.186708	=	13.186708
1447	.005000	x	49.018700	=	.245094
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
265	2.000000	x	.569000	=	1.138000

T.E =

4837.1 4837.1

124	1.050000	x	5.000000	=	5.250000
1417	.010000	x	33.777050	=	.337771
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
001	1.000000	x	13.186708	=	13.186708
265	2.000000	x	.569000	=	1.138000
201	.010000	x	205.000000	=	2.050000
			T.E	=	41.375153

4837.2 4837.2

124	1.050000	x	5.000000	=	5.250000
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
1447	.010000	x	49.018700	=	.490187
002	1.000000	x	14.659065	=	14.659065
201	.010000	x	205.000000	=	2.050000
265	2.000000	x	.569000	=	1.138000
			T.E	=	42.999926

4841 4841

003	.700000	x	19.412674	=	13.588872
			T.E	=	13.588872

4842 4842

003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
			T.E	=	19.412674

4843 4843

003	.250000	x	19.412674	=	4.853169
			T.E	=	4.853169

4844 4844

131	1,200.000000	x	.410000	=	492.000000
001	10.000000	x	13.186708	=	131.867080
1401	.250000	x	173.223000	=	43.305750
003	25.000000	x	19.412674	=	485.316850
			T.E	=	1,152.489680

4845 4845

132	620.000000	x	.550000	=	341.000000
003	15.000000	x	19.412674	=	291.190110
001	6.000000	x	13.186708	=	79.120248
1401	.180000	x	173.223000	=	31.180140
			T.E	=	742.490498

4851	4851					
001		.100000	x	13.186708	=	1.318671
				T.E	=	1.318671
4852	4852					
001		.150000	x	13.186708	=	1.978006
				T.E	=	1.978006
4853	4853					
001		.200000	x	13.186708	=	2.637342
				T.E	=	2.637342
4854	4854					
001		.250000	x	13.186708	=	3.296677
				T.E	=	3.296677
4855	4855					
001		.300000	x	13.186708	=	3.956012
				T.E	=	3.956012
4856	4856					
001		.800000	x	13.186708	=	10.549366
				T.E	=	10.549366
4857	4857					
001		.200000	x	13.186708	=	2.637342
				T.E	=	2.637342
4858	4858					
001		.300000	x	13.186708	=	3.956012
				T.E	=	3.956012
4859	4859					
001		.400000	x	13.186708	=	5.274683
				T.E	=	5.274683
4860	4860					
001		.500000	x	13.186708	=	6.593354
				T.E	=	6.593354

4861 4861

001	.600000	x	13.186708	=	7.912025

T.E = 7.912025

4862 4862

001	1.700000	x	13.186708	=	22.417404

T.E = 22.417404

5101 5101

214	1.100000	x	.000000	=	.000000
003	4.000000	x	19.412674	=	77.650696
001	1.000000	x	13.186708	=	13.186708

T.E =

5102 5102

483	1.800000	x	.135000	=	.243000
488	.540000	x	4.000000	=	2.160000
489	.360000	x	.000000	=	.000000
001	1.000000	x	13.186708	=	13.186708
492	1.440000	x	.420000	=	.604800
491	1.260000	x	.420000	=	.529200

T.E =

5103 5103

265	1.050000	x	.569000	=	.597450
003	.200000	x	19.412674	=	3.882535
002	.050000	x	14.659065	=	.732953

T.E = 5.212938

5104 5104

001	2.000000	x	13.186708	=	26.373416
003	.150000	x	19.412674	=	2.911901

T.E = 29.285317

5105 5105

214	.010000	x	.000000	=	.000000
003	.500000	x	19.412674	=	9.706337
001	2.000000	x	13.186708	=	26.373416

T.E =

5106 5106

214	.050000	x	.000000	= .000000
003	2.500000	x	19.412674	= 48.531685
001	2.000000	x	13.186708	= 26.373416

T.E =

5201 5201

201	1.100000	x	205.000000	= 225.500000
003	10.000000	x	19.412674	= 194.126740
002	5.000000	x	14.659065	= 73.295325
251	6.000000	x	.680000	= 4.080000

T.E = 497.002065

5202 5202

203.2	1.080000	x	293.470000	= 316.947600
002	4.500000	x	14.659065	= 65.965793
003	9.000000	x	19.412674	= 174.714066
251	6.000000	x	.680000	= 4.080000

T.E = 561.707459

5203 5203

201	1.120000	x	205.000000	= 229.600000
251	12.000000	x	.680000	= 8.160000
003	16.000000	x	19.412674	= 310.602784
002	8.000000	x	14.659065	= 117.272520

T.E = 665.635304

5204 5204

203.2	1.100000	x	293.470000	= 322.817000
251	12.000000	x	.680000	= 8.160000
003	14.000000	x	19.412674	= 271.777436
002	7.000000	x	14.659065	= 102.613455

T.E = 705.367891

5211 5211

201	1.100000	x	205.000000	= 225.500000
003	12.000000	x	19.412674	= 232.952088
002	6.000000	x	14.659065	= 87.954390
251	14.000000	x	.680000	= 9.520000

T.E = 555.926478

5212 5212

203.2	1.080000	x	293.470000	=	316.947600
251	14.000000	x	.680000	=	9.520000
002	5.000000	x	14.659065	=	73.295325
003	10.000000	x	19.412674	=	194.126740
			T.E	=	593.889665

5213 5213

201	1.100000	x	205.000000	=	225.500000
251	8.000000	x	.680000	=	5.440000
003	9.000000	x	19.412674	=	174.714066
002	4.500000	x	14.659065	=	65.965793
			T.E	=	471.619859

5221 5221

203.2	.014000	x	293.470000	=	4.108580
251	.100000	x	.680000	=	.068000
003	.200000	x	19.412674	=	3.882535
002	.050000	x	14.659065	=	.732953
			T.E	=	8.792068

5222 5222

203.2	.018000	x	293.470000	=	5.282460
003	.200000	x	19.412674	=	3.882535
002	.070000	x	14.659065	=	1.026135
251	.100000	x	.680000	=	.068000
			T.E	=	10.259129

5223 5223

203.2	.026000	x	293.470000	=	7.630220
251	.100000	x	.680000	=	.068000
002	.100000	x	14.659065	=	1.465907
003	.200000	x	19.412674	=	3.882535
			T.E	=	13.046661

5226 5226

203.2	.016000	x	293.470000	=	4.695520
251	.100000	x	.680000	=	.068000
003	.200000	x	19.412674	=	3.882535
002	.050000	x	14.659065	=	.732953
			T.E	=	9.379008

5227 5227

203.2	.022000	x	293.470000	=	6.456340
251	.100000	x	.680000	=	.068000
003	.200000	x	19.412674	=	3.882535
002	.100000	x	14.659065	=	1.465907
			T.E	=	11.872781

5228 5228

203.2	.030000	x	293.470000	=	8.804100
003	.200000	x	19.412674	=	3.882535
002	.150000	x	14.659065	=	2.198860
251	.150000	x	.680000	=	.102000
			T.E	=	14.987495

5231 5231

203.2	.018000	x	293.470000	=	5.282460
251	.150000	x	.680000	=	.102000
002	.100000	x	14.659065	=	1.465907
003	.250000	x	19.412674	=	4.853169
			T.E	=	11.703535

5232 5232

203.2	.025000	x	293.470000	=	7.336750
251	.150000	x	.680000	=	.102000
003	.250000	x	19.412674	=	4.853169
002	.120000	x	14.659065	=	1.759088
			T.E	=	14.051006

5233 5233

203.2	.034000	x	293.470000	=	9.977980
251	.200000	x	.680000	=	.136000
003	.250000	x	19.412674	=	4.853169
002	.150000	x	14.659065	=	2.198860
			T.E	=	17.166008

5236 5236

203.2	.016000	x	293.470000	=	4.695520
003	.350000	x	19.412674	=	6.794436
002	.250000	x	14.659065	=	3.664766
251	.080000	x	.680000	=	.054400
			T.E	=	15.209122

5237 5237

203.2	.022000	x	293.470000	=	6.456340
251	.080000	x	.680000	=	.054400
002	.300000	x	14.659065	=	4.397720
003	.350000	x	19.412674	=	6.794436

T.E = 17.702895

5238 5238

203.2	.030000	x	293.470000	=	8.804100
251	.100000	x	.680000	=	.068000
003	.350000	x	19.412674	=	6.794436
002	.350000	x	14.659065	=	5.130673

T.E = 20.797209

5241 5241

203.2	.030000	x	293.470000	=	8.804100
251	.100000	x	.680000	=	.068000
003	.500000	x	19.412674	=	9.706337
002	.500000	x	14.659065	=	7.329533

T.E = 25.907970

5243 5243

003	.150000	x	19.412674	=	2.911901

T.E = 2.911901

5244 5244

003	.350000	x	19.412674	=	6.794436

T.E = 6.794436

5246 5246

220	26.000000	x	.000000	=	.000000
002	.500000	x	14.659065	=	7.329533
251	.200000	x	.680000	=	.136000

T.E =

5247 5247

221	30.000000	x	.000000	=	.000000
002	.600000	x	14.659065	=	8.795439
251	.100000	x	.680000	=	.068000
283	.100000	x	1.350000	=	.135000

T.E =

5251	5251					
243.3		1.050000	x	3.300000	=	3.465000
002		.300000	x	14.659065	=	4.397720
003		.300000	x	19.412674	=	5.823802
251		.100000	x	.680000	=	.068000
				T.E	=	13.754522
5252.1	5252.1					
245		1.100000	x	15.400000	=	16.940000
003		2.500000	x	19.412674	=	48.531685
002		2.500000	x	14.659065	=	36.647663
245		.110000	x	15.400000	=	1.694000
				T.E	=	103.813348
5252.2	5252.2					
246		1.100000	x	9.200000	=	10.120000
246		.110000	x	9.200000	=	1.012000
003		2.500000	x	19.412674	=	48.531685
002		2.500000	x	14.659065	=	36.647663
				T.E	=	96.311348
5252.3	5252.3					
249		1.100000	x	19.000000	=	20.900000
003		2.500000	x	19.412674	=	48.531685
002		2.500000	x	14.659065	=	36.647663
249		.110000	x	19.000000	=	2.090000
				T.E	=	108.169348
5256	5256					
219		1.200000	x	2.930000	=	3.516000
003		1.500000	x	19.412674	=	29.119011
002		1.500000	x	14.659065	=	21.988598
219		.060000	x	2.930000	=	.175800
				T.E	=	54.799409
5261	5261					
201		.020000	x	205.000000	=	4.100000
003		.800000	x	19.412674	=	15.530139
002		.800000	x	14.659065	=	11.727252
251		.600000	x	.680000	=	.408000
203.2		.025000	x	293.470000	=	7.336750
				T.E	=	39.102141

5262 5262

201	.030000	x	205.000000	=	6.150000
002	1.000000	x	14.659065	=	14.659065
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
252	.200000	x	2.000000	=	.400000
265	.300000	x	.569000	=	.170700
203.2	.025000	x	293.470000	=	7.336750
251	.300000	x	.680000	=	.204000
			T.E	=	48.333189

5266 5266

201	.020000	x	205.000000	=	4.100000
251	.600000	x	.680000	=	.408000
002	.600000	x	14.659065	=	8.795439
003	.600000	x	19.412674	=	11.647604
203.2	.015000	x	293.470000	=	4.402050
			T.E	=	29.353093

5267 5267

201	.030000	x	205.000000	=	6.150000
003	.800000	x	19.412674	=	15.530139
002	.800000	x	14.659065	=	11.727252
265	.300000	x	.569000	=	.170700
252	.300000	x	2.000000	=	.600000
251	.300000	x	.680000	=	.204000
203.2	.015000	x	293.470000	=	4.402050
			T.E	=	38.784141

5271 5271

201	.016000	x	205.000000	=	3.280000
203.2	.025000	x	293.470000	=	7.336750
003	.500000	x	19.412674	=	9.706337
002	.500000	x	14.659065	=	7.329533
251	.600000	x	.680000	=	.408000
			T.E	=	28.060620

5272 5272

201	.024000	x	205.000000	=	4.920000
003	.700000	x	19.412674	=	13.588872
002	.700000	x	14.659065	=	10.261346
203.2	.025000	x	293.470000	=	7.336750
252	.100000	x	2.000000	=	.200000
251	.300000	x	.680000	=	.204000
265	.200000	x	.569000	=	.113800
			T.E	=	36.624767

5273 5273

201	.016000	x	205.000000	=	3.280000
203.2	.015000	x	293.470000	=	4.402050
003	.500000	x	19.412674	=	9.706337
002	.500000	x	14.659065	=	7.329533
251	.600000	x	.680000	=	.408000

T.E = 25.125920

5274 5274

201	.024000	x	205.000000	=	4.920000
003	.700000	x	19.412674	=	13.588872
002	.700000	x	14.659065	=	10.261346
265	.200000	x	.569000	=	.113800
252	.100000	x	2.000000	=	.200000
251	.300000	x	.680000	=	.204000
203.2	.015000	x	293.470000	=	4.402050

T.E = 33.690067

5276 5276

201	1.080000	x	205.000000	=	221.400000
003	19.000000	x	19.412674	=	368.840806
002	19.000000	x	14.659065	=	278.522235
252	18.000000	x	2.000000	=	36.000000
251	6.000000	x	.680000	=	4.080000

T.E = 908.843041

5277 5277

203.2	1.080000	x	293.470000	=	316.947600
003	18.000000	x	19.412674	=	349.428132
002	18.000000	x	14.659065	=	263.863170
252	18.000000	x	2.000000	=	36.000000
251	6.000000	x	.680000	=	4.080000

T.E = 970.318902

5279 5279

201	1.080000	x	205.000000	=	221.400000
003	10.000000	x	19.412674	=	194.126740
002	5.000000	x	14.659065	=	73.295325
251	12.000000	x	.680000	=	8.160000

T.E = 496.982065

5280 5280

203.2	1.080000	x	293.470000	= 316.947600
251	12.000000	x	.680000	= 8.160000
002	5.000000	x	14.659065	= 73.295325
003	10.000000	x	19.412674	= 194.126740

T.E = 592.529665

5281 5281

203.2	.014000	x	293.470000	= 4.108580
251	.040000	x	.680000	= .027200
002	.250000	x	14.659065	= 3.664766

T.E = 7.800546

5282 5282

203.2	.020000	x	293.470000	= 5.869400
251	.060000	x	.680000	= .040800
002	.350000	x	14.659065	= 5.130673

T.E = 11.040873

5283 5283

203.2	.026000	x	293.470000	= 7.630220
002	.400000	x	14.659065	= 5.863626
251	.080000	x	.680000	= .054400

T.E = 13.548246

5286 5286

203.2	.008000	x	293.470000	= 2.347760
251	.030000	x	.680000	= .020400
002	.120000	x	14.659065	= 1.759088
003	.120000	x	19.412674	= 2.329521

T.E = 6.456769

5288 5288

003	.300000	x	19.412674	= 5.823802

T.E = 5.823802

5289 5289

003	1.000000	x	19.412674	= 19.412674

T.E = 19.412674

5291 5291

203.2	.020000	x	293.470000	=	5.869400
220	26.000000	x	.000000	=	.000000
003	.400000	x	19.412674	=	7.765070
002	.400000	x	14.659065	=	5.863626
251	.200000	x	.680000	=	.136000

T.E =

5292 5292

201	.010000	x	205.000000	=	2.050000
003	.600000	x	19.412674	=	11.647604
002	.600000	x	14.659065	=	8.795439
220	26.000000	x	.000000	=	.000000
251	.200000	x	.680000	=	.136000
203.2	.010000	x	293.470000	=	2.934700

T.E =

5293 5293

203.2	.020000	x	293.470000	=	5.869400
251	.150000	x	.680000	=	.102000
203.2	.016000	x	293.470000	=	4.695520
003	.400000	x	19.412674	=	7.765070
002	.400000	x	14.659065	=	5.863626

T.E = 24.295616

5294 5294

203.2	.020000	x	293.470000	=	5.869400
203.2	.022000	x	293.470000	=	6.456340
003	.400000	x	19.412674	=	7.765070
002	.400000	x	14.659065	=	5.863626
251	.100000	x	.680000	=	.068000

T.E = 26.022436

5295 5295

203.2	.020000	x	293.470000	=	5.869400
002	.250000	x	14.659065	=	3.664766
003	.250000	x	19.412674	=	4.853169
251	.050000	x	.680000	=	.034000

T.E = 14.421335

5301 5301

226	1.050000	x	10.500000	=	11.025000
003	.600000	x	19.412674	=	11.647604
002	.600000	x	14.659065	=	8.795439
251	.250000	x	.680000	=	.170000

T.E = 31.638043

5302 5302

227	1.050000	x	10.500000	=	11.025000
003	.500000	x	19.412674	=	9.706337
002	.500000	x	14.659065	=	7.329533
251	.200000	x	.680000	=	.136000
			T.E	=	28.196870

5321 5321

203.2	.012000	x	293.470000	=	3.521640
226	1.050000	x	10.500000	=	11.025000
002	.900000	x	14.659065	=	13.193159
003	.900000	x	19.412674	=	17.471407
251	.500000	x	.680000	=	.340000
			T.E	=	45.551205

5322 5322

203.2	.012000	x	293.470000	=	3.521640
227	1.050000	x	10.500000	=	11.025000
003	.800000	x	19.412674	=	15.530139
002	.800000	x	14.659065	=	11.727252
251	.450000	x	.680000	=	.306000
			T.E	=	42.110031

5323 5323

203.2	.012000	x	293.470000	=	3.521640
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
002	1.000000	x	14.659065	=	14.659065
251	.500000	x	.680000	=	.340000
228	1.050000	x	49.880000	=	52.374000
			T.E	=	90.307379

5324 5324

203.2	.012000	x	293.470000	=	3.521640
251	.500000	x	.680000	=	.340000
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
002	1.000000	x	14.659065	=	14.659065
229	1.050000	x	.000000	=	.000000
			T.E	=	

5325 5325

203.2	.012000	x	293.470000	=	3.521640
002	1.000000	x	14.659065	=	14.659065
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
251	.500000	x	.680000	=	.340000
230	1.050000	x	.000000	=	.000000
			T.E	=	

5326 5326

203.2	.012000	x	293.470000	=	3.521640
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
002	1.000000	x	14.659065	=	14.659065
251	.500000	x	.680000	=	.340000
231	1.050000	x	.000000	=	.000000

T.E =

5341 5341

203.2	.037000	x	293.470000	=	10.858390
232	1.050000	x	49.890000	=	52.384500
251	.600000	x	.680000	=	.408000
002	1.100000	x	14.659065	=	16.124972
003	1.100000	x	19.412674	=	21.353941

T.E = 101.129803

5342 5342

203.2	.037000	x	293.470000	=	10.858390
232	1.100000	x	49.890000	=	54.879000
251	.600000	x	.680000	=	.408000
003	1.700000	x	19.412674	=	33.001546
002	1.700000	x	14.659065	=	24.920411

T.E = 124.067346

5343 5343

233	1.050000	x	20.660000	=	21.693000
233	.084000	x	20.660000	=	1.735440
003	.800000	x	19.412674	=	15.530139
002	.800000	x	14.659065	=	11.727252

T.E = 50.685831

5351 5351

035	.200000	x	.110300	=	.022060
003	.200000	x	19.412674	=	3.882535
002	.200000	x	14.659065	=	2.931813
251	.100000	x	.680000	=	.068000
236	1.060000	x	.000000	=	.000000

T.E =

5352 5352

035	.200000	x	.110300	=	.022060
251	.100000	x	.680000	=	.068000
003	.200000	x	19.412674	=	3.882535
002	.200000	x	14.659065	=	2.931813
237	1.060000	x	1.120000	=	1.187200

T.E = 8.091608

5353 5353

035	.200000	x	.110300	= .022060
002	.200000	x	14.659065	= 2.931813
003	.200000	x	19.412674	= 3.882535
251	.100000	x	.680000	= .068000
238	1.060000	x	2.640000	= 2.798400

T.E = 9.702808

5354 5354

035	.200000	x	.110300	= .022060
003	.200000	x	19.412674	= 3.882535
002	.200000	x	14.659065	= 2.931813
251	.100000	x	.680000	= .068000
239	1.060000	x	.000000	= .000000

T.E =

5355 5355

035	.200000	x	.110300	= .022060
240	1.060000	x	1.760000	= 1.865600
251	.100000	x	.680000	= .068000
003	.200000	x	19.412674	= 3.882535
002	.200000	x	14.659065	= 2.931813

T.E = 8.770008

5356 5356

035	.200000	x	.110300	= .022060
003	.200000	x	19.412674	= 3.882535
241	1.060000	x	.000000	= .000000
251	.100000	x	.680000	= .068000
002	.200000	x	14.659065	= 2.931813

T.E =

5421 5421

205	.055000	x	396.200000	= 21.791000
1471	1.000000	x	4.164805	= 4.164805
002	3.500000	x	14.659065	= 51.306728
003	3.500000	x	19.412674	= 67.944359

T.E = 145.206892

5422 5422

205	.035000	x	396.200000	= 13.867000
1472	1.000000	x	5.013803	= 5.013803
003	3.000000	x	19.412674	= 58.238022
002	3.000000	x	14.659065	= 43.977195

T.E = 121.096020

5426 5426

205	.095000	x	396.200000	=	37.639000
1473	1.000000	x	8.545132	=	8.545132
1471	1.000000	x	4.164805	=	4.164805
003	6.000000	x	19.412674	=	116.476044
002	6.000000	x	14.659065	=	87.954390
			T.E	=	254.779371

5427 5427

205	.105000	x	396.200000	=	41.601000
002	7.000000	x	14.659065	=	102.613455
003	7.000000	x	19.412674	=	135.888718
1474	1.000000	x	10.366883	=	10.366883
1471	1.000000	x	4.164805	=	4.164805
			T.E	=	294.634861

5428 5428

205	.075000	x	396.200000	=	29.715000
002	5.500000	x	14.659065	=	80.624858
003	5.500000	x	19.412674	=	106.769707
1474	1.000000	x	10.366883	=	10.366883
1472	1.000000	x	5.013803	=	5.013803
			T.E	=	232.490251

5431 5431

205	.070000	x	396.200000	=	27.734000
002	7.000000	x	14.659065	=	102.613455
208	.030000	x	1,212.080000	=	36.362400
1475	1.000000	x	29.000232	=	29.000232
1471	1.000000	x	4.164805	=	4.164805
003	7.000000	x	19.412674	=	135.888718
			T.E	=	335.763610

5432 5432

205	.070000	x	396.200000	=	27.734000
003	5.000000	x	19.412674	=	97.063370
1475	.800000	x	29.000232	=	23.200186
1471	1.000000	x	4.164805	=	4.164805
002	5.000000	x	14.659065	=	73.295325
380	1.000000	x	12.030000	=	12.030000
			T.E	=	237.487686

5436 5436

205	.050000	x	396.200000	= 19.810000
003	4.500000	x	19.412674	= 87.357033
1476	1.000000	x	2.208050	= 2.208050
002	4.500000	x	14.659065	= 65.965793

T.E = 175.340876

5437 5437

205	.065000	x	396.200000	= 25.753000
002	5.000000	x	14.659065	= 73.295325
1476	1.000000	x	2.208050	= 2.208050
003	5.000000	x	19.412674	= 97.063370

T.E = 198.319745

5438 5438

205	.050000	x	396.200000	= 19.810000
002	4.000000	x	14.659065	= 58.636260
1476	1.000000	x	2.208050	= 2.208050
003	4.000000	x	19.412674	= 77.650696

T.E = 158.305006

5441.1 5441.1

205	.065000	x	396.200000	= 25.753000
1476	1.000000	x	2.208050	= 2.208050
003	4.500000	x	19.412674	= 87.357033
002	4.500000	x	14.659065	= 65.965793
222.3	.004000	x	.000000	= .000000

T.E =

5441.2 5441.2

205	.065000	x	396.200000	= 25.753000
1476	1.000000	x	2.208050	= 2.208050
003	4.500000	x	19.412674	= 87.357033
002	4.500000	x	14.659065	= 65.965793
223.3	.004000	x	1,000.000000	= 4.000000

T.E = 185.283876

5441.3 5441.3

205	.065000	x	396.200000	= 25.753000
243.1	.550000	x	2.000000	= 1.100000
002	4.500000	x	14.659065	= 65.965793
1476	1.000000	x	2.208050	= 2.208050
003	4.500000	x	19.412674	= 87.357033

T.E = 182.383876

5442.1 5442.1

205	.080000	x	396.200000	= 31.696000
1476	1.000000	x	2.208050	= 2.208050
003	5.000000	x	19.412674	= 97.063370
002	5.000000	x	14.659065	= 73.295325
222.3	.004000	x	.000000	= .000000

T.E =

5442.2 5442.2

205	.080000	x	396.200000	= 31.696000
1476	1.000000	x	2.208050	= 2.208050
003	5.000000	x	19.412674	= 97.063370
002	5.000000	x	14.659065	= 73.295325
223.3	.004000	x	1,000.000000	= 4.000000

T.E = 208.262745

5442.3 5442.3

205	.080000	x	396.200000	= 31.696000
003	5.000000	x	19.412674	= 97.063370
002	5.000000	x	14.659065	= 73.295325
1476	1.000000	x	2.208050	= 2.208050
243.1	.055000	x	2.000000	= .110000

T.E = 204.372745

5443.1 5443.1

205	.065000	x	396.200000	= 25.753000
1476	1.000000	x	2.208050	= 2.208050
003	4.000000	x	19.412674	= 77.650696
002	4.000000	x	14.659065	= 58.636260
222.3	.004000	x	.000000	= .000000

T.E =

5443.2 5443.2

205	.065000	x	396.200000	= 25.753000
1476	1.000000	x	2.208050	= 2.208050
003	4.000000	x	19.412674	= 77.650696
002	4.000000	x	14.659065	= 58.636260
223.3	.004000	x	1,000.000000	= 4.000000

T.E = 168.248006

5443.3 5443.3

205	.065000	x	396.200000	=	25.753000
243.1	.550000	x	2.000000	=	1.100000
002	4.000000	x	14.659065	=	58.636260
1476	1.000000	x	2.208050	=	2.208050
003	4.000000	x	19.412674	=	77.650696

T.E = 165.348006

5446.1 5446.1

203.2	.025000	x	293.470000	=	7.336750
205	.025000	x	396.200000	=	9.905000
222.2	.010000	x	.000000	=	.000000
002	4.000000	x	14.659065	=	58.636260
1476	1.000000	x	2.208050	=	2.208050
003	4.000000	x	19.412674	=	77.650696

T.E =

5446.2 5446.2

203.2	.025000	x	293.470000	=	7.336750
223.2	.010000	x	1,400.000000	=	14.000000
003	4.000000	x	19.412674	=	77.650696
1476	1.000000	x	2.208050	=	2.208050
002	4.000000	x	14.659065	=	58.636260
205	.025000	x	396.200000	=	9.905000

T.E = 169.736756

5447.1 5447.1

203.2	.025000	x	293.470000	=	7.336750
1476	1.000000	x	2.208050	=	2.208050
003	4.500000	x	19.412674	=	87.357033
002	4.500000	x	14.659065	=	65.965793
222.2	.010000	x	.000000	=	.000000
205	.040000	x	396.200000	=	15.848000

T.E =

5447.2 5447.2

203.2	.025000	x	293.470000	=	7.336750
205	.040000	x	396.200000	=	15.848000
223.2	.010000	x	1,400.000000	=	14.000000
1476	1.000000	x	2.208050	=	2.208050
003	4.500000	x	19.412674	=	87.357033
002	4.500000	x	14.659065	=	65.965793

T.E = 192.715626

5448.1 5448.1

203.2	.025000	x	293.470000	=	7.336750
1476	1.000000	x	2.208050	=	2.208050
003	3.500000	x	19.412674	=	67.944359
205	.025000	x	396.200000	=	9.905000
002	3.500000	x	14.659065	=	51.306728
222.2	.010000	x	.000000	=	.000000

T.E =

5448.2 5448.2

203.2	.025000	x	293.470000	=	7.336750
205	.025000	x	396.200000	=	9.905000
002	3.500000	x	14.659065	=	51.306728
1476	1.000000	x	2.208050	=	2.208050
003	3.500000	x	19.412674	=	67.944359
223.2	.010000	x	1,400.000000	=	14.000000

T.E = 152.700887

5449 5449

205	.045000	x	396.200000	=	17.829000
1476	1.000000	x	2.208050	=	2.208050
003	3.000000	x	19.412674	=	58.238022
002	3.000000	x	14.659065	=	43.977195
243.5	.850000	x	4.700000	=	3.995000

T.E = 126.247267

5451.1 5451.1

205	.090000	x	396.200000	=	35.658000
222.3	.004000	x	.000000	=	.000000
003	5.000000	x	19.412674	=	97.063370
1476	1.000000	x	2.208050	=	2.208050
002	5.000000	x	14.659065	=	73.295325

T.E =

5451.2 5451.2

205	.090000	x	396.200000	=	35.658000
223.3	.004000	x	1,000.000000	=	4.000000
1476	1.000000	x	2.208050	=	2.208050
003	5.000000	x	19.412674	=	97.063370
002	5.000000	x	14.659065	=	73.295325

T.E = 212.224745

5451.3 5451.3

205	.090000	x	396.200000	=	35.658000
243.1	.550000	x	2.000000	=	1.100000
1476	1.000000	x	2.208050	=	2.208050
003	5.000000	x	19.412674	=	97.063370
002	5.000000	x	14.659065	=	73.295325
			T.E	=	209.324745

5456 5456

205	.055000	x	396.200000	=	21.791000
1478	1.000000	x	2.563500	=	2.563500
003	4.000000	x	19.412674	=	77.650696
002	4.000000	x	14.659065	=	58.636260
			T.E	=	160.641456

5457 5457

205	.085000	x	396.200000	=	33.677000
261	2.200000	x	.630000	=	1.386000
003	7.000000	x	19.412674	=	135.888718
1476	1.500000	x	2.208050	=	3.312075
002	7.000000	x	14.659065	=	102.613455
			T.E	=	276.877248

5461.1 5461.1

205	.065000	x	396.200000	=	25.753000
222.2	.010000	x	.000000	=	.000000
002	5.500000	x	14.659065	=	80.624858
1479	1.000000	x	27.263609	=	27.263609
003	5.500000	x	19.412674	=	106.769707
			T.E	=	

5461.2 5461.2

205	.065000	x	396.200000	=	25.753000
223.2	.010000	x	1,400.000000	=	14.000000
1479	1.000000	x	27.263609	=	27.263609
003	5.500000	x	19.412674	=	106.769707
002	5.500000	x	14.659065	=	80.624858
			T.E	=	254.411174

5462.1 5462.1

205	.065000	x	396.200000	=	25.753000
1480	1.000000	x	26.263668	=	26.263668
003	5.500000	x	19.412674	=	106.769707
002	5.500000	x	14.659065	=	80.624858
222.2	.010000	x	.000000	=	.000000
			T.E	=	

5462.2 5462.2

205	.065000	x	396.200000	=	25.753000
1480	1.000000	x	26.263668	=	26.263668
003	5.500000	x	19.412674	=	106.769707
223.2	.010000	x	1,400.000000	=	14.000000
002	5.500000	x	14.659065	=	80.624858

T.E = 253.411233

5463.1 5463.1

205	.055000	x	396.200000	=	21.791000
002	6.000000	x	14.659065	=	87.954390
1479	.500000	x	27.263609	=	13.631805
003	6.000000	x	19.412674	=	116.476044
222.2	.010000	x	.000000	=	.000000

T.E =

5463.2 5463.2

205	.055000	x	396.200000	=	21.791000
223.2	.010000	x	1,400.000000	=	14.000000
003	6.000000	x	19.412674	=	116.476044
1479	.500000	x	27.263609	=	13.631805
002	6.000000	x	14.659065	=	87.954390

T.E = 253.853239

5464.1 5464.1

205	.070000	x	396.200000	=	27.734000
222.2	.010000	x	.000000	=	.000000
1479	.500000	x	27.263609	=	13.631805
003	7.000000	x	19.412674	=	135.888718
002	7.000000	x	14.659065	=	102.613455

T.E =

5464.2 5464.2

205	.070000	x	396.200000	=	27.734000
1479	.500000	x	27.263609	=	13.631805
003	7.000000	x	19.412674	=	135.888718
002	7.000000	x	14.659065	=	102.613455
223.2	.010000	x	1,400.000000	=	14.000000

T.E = 293.867978

5465.1 5465.1

203.2	.045000	x	293.470000	=	13.206150
003	5.500000	x	19.412674	=	106.769707
1476	1.000000	x	2.208050	=	2.208050
002	5.500000	x	14.659065	=	80.624858
222.2	.005000	x	.000000	=	.000000
208	.030000	x	1,212.080000	=	36.362400

T.E =

5465.2 5465.2

203.2	.045000	x	293.470000	=	13.206150
002	5.500000	x	14.659065	=	80.624858
1476	1.000000	x	2.208050	=	2.208050
003	5.500000	x	19.412674	=	106.769707
223.2	.005000	x	1,400.000000	=	7.000000
208	.030000	x	1,212.080000	=	36.362400

T.E = 246.171165

5466.1 5466.1

203.2	.025000	x	293.470000	=	7.336750
002	5.000000	x	14.659065	=	73.295325
1479	.900000	x	27.263609	=	24.537248
003	5.000000	x	19.412674	=	97.063370
222.2	.010000	x	.000000	=	.000000

T.E =

5466.2 5466.2

203.2	.025000	x	293.470000	=	7.336750
003	5.000000	x	19.412674	=	97.063370
1479	.900000	x	27.263609	=	24.537248
002	5.000000	x	14.659065	=	73.295325
223.2	.010000	x	1,400.000000	=	14.000000

T.E = 216.232693

5467.1 5467.1

203.2	.013000	x	293.470000	=	3.815110
003	3.500000	x	19.412674	=	67.944359
002	3.500000	x	14.659065	=	51.306728
222.2	.000960	x	.000000	=	.000000
222.2	.012000	x	.000000	=	.000000
203.2	.001040	x	293.470000	=	.305209

T.E =

5467.2 5467.2

203.2	.013000	x	293.470000	=	3.815110
003	3.500000	x	19.412674	=	67.944359
002	3.500000	x	14.659065	=	51.306728
223.2	.012000	x	1,400.000000	=	16.800000
223.2	.000960	x	1,400.000000	=	1.344000
203.2	.001040	x	293.470000	=	.305209

T.E = 141.515405

5468.1 5468.1

203.2	.025000	x	293.470000	=	7.336750
222.2	.010000	x	.000000	=	.000000
222.2	.000800	x	.000000	=	.000000
003	4.000000	x	19.412674	=	77.650696
002	4.000000	x	14.659065	=	58.636260
203.2	.002000	x	293.470000	=	.586940

T.E =

5468.2 5468.2

203.2	.025000	x	293.470000	=	7.336750
003	4.000000	x	19.412674	=	77.650696
002	4.000000	x	14.659065	=	58.636260
223.2	.000800	x	1,400.000000	=	1.120000
223.2	.010000	x	1,400.000000	=	14.000000
203.2	.002000	x	293.470000	=	.586940

T.E = 159.330646

5469.1 5469.1

203.2	.025000	x	293.470000	=	7.336750
1479	.500000	x	27.263609	=	13.631805
003	4.500000	x	19.412674	=	87.357033
002	4.500000	x	14.659065	=	65.965793
222.2	.010000	x	.000000	=	.000000

T.E =

5469.2 5469.2

203.2	.025000	x	293.470000	=	7.336750
223.2	.010000	x	1,400.000000	=	14.000000
1479	.500000	x	27.263609	=	13.631805
003	4.500000	x	19.412674	=	87.357033
002	4.500000	x	14.659065	=	65.965793

T.E = 188.291380

5471 5471

203.2	.035000 x	293.470000 =	10.271450
251	3.000000 x	.680000 =	2.040000
003	3.500000 x	19.412674 =	67.944359
002	3.500000 x	14.659065 =	51.306728

T.E = 131.562537

5472.1 5472.1

203.2	.026000 x	293.470000 =	7.630220
003	3.500000 x	19.412674 =	67.944359
002	3.500000 x	14.659065 =	51.306728
251	3.000000 x	.680000 =	2.040000
222.4	.010000 x	.000000 =	.000000

T.E =

5472.2 5472.2

203.2	.026000 x	293.470000 =	7.630220
003	3.500000 x	19.412674 =	67.944359
002	3.500000 x	14.659065 =	51.306728
223.4	.010000 x	1,350.000000 =	13.500000
251	3.000000 x	.680000 =	2.040000

T.E = 142.421307

5501.1 5501.1

211	.040000 x	.000000 =	.000000
251	.050000 x	.680000 =	.034000
252	.100000 x	2.000000 =	.200000
003	5.000000 x	19.412674 =	97.063370
002	2.500000 x	14.659065 =	36.647663

T.E =

5501.2 5501.2

212	.040000 x	1,848.860000 =	73.954400
251	.050000 x	.680000 =	.034000
003	5.000000 x	19.412674 =	97.063370
002	2.500000 x	14.659065 =	36.647663
252	.100000 x	2.000000 =	.200000

T.E = 207.899433

5502 5502

210	.040000 x	.000000 =	.000000
252	.100000 x	2.000000 =	.200000
002	2.000000 x	14.659065 =	29.318130
003	4.000000 x	19.412674 =	77.650696
251	.050000 x	.680000 =	.034000

T.E =

5511.1 5511.1

211	.020000	x	.000000	=	.000000
003	3.200000	x	19.412674	=	62.120557
002	1.600000	x	14.659065	=	23.454504
252	.100000	x	2.000000	=	.200000

T.E =

5511.2 5511.2

212	.020000	x	1,848.860000	=	36.977200
252	.100000	x	2.000000	=	.200000
003	3.200000	x	19.412674	=	62.120557
002	1.600000	x	14.659065	=	23.454504

T.E = 122.752261

5512 5512

205	.020000	x	396.200000	=	7.924000
003	3.000000	x	19.412674	=	58.238022
002	1.500000	x	14.659065	=	21.988598
252	.100000	x	2.000000	=	.200000

T.E = 88.350620

5513.1 5513.1

211	.020000	x	.000000	=	.000000
003	4.000000	x	19.412674	=	77.650696
002	2.000000	x	14.659065	=	29.318130
252	.100000	x	2.000000	=	.200000

T.E =

5513.2 5513.2

212	.020000	x	1,848.860000	=	36.977200
252	.100000	x	2.000000	=	.200000
002	2.000000	x	14.659065	=	29.318130
003	4.000000	x	19.412674	=	77.650696

T.E = 144.146026

5514 5514

205	.020000	x	396.200000	=	7.924000
252	.100000	x	2.000000	=	.200000
003	3.800000	x	19.412674	=	73.768161
002	1.800000	x	14.659065	=	26.386317

T.E = 108.278478

5521 5521

205	.030000	x	396.200000	=	11.886000
252	.150000	x	2.000000	=	.300000
003	2.000000	x	19.412674	=	38.825348
002	.800000	x	14.659065	=	11.727252
			T.E	=	62.738600

5531.1 5531.1

211	.010000	x	.000000	=	.000000
003	2.200000	x	19.412674	=	42.707883
002	.700000	x	14.659065	=	10.261346
252	.020000	x	2.000000	=	.040000
			T.E	=	

5531.2 5531.2

212	.010000	x	1,848.860000	=	18.488600
252	.020000	x	2.000000	=	.040000
003	2.200000	x	19.412674	=	42.707883
002	.700000	x	14.659065	=	10.261346
			T.E	=	71.497828

5531.3 5531.3

205	.010000	x	396.200000	=	3.962000
252	.020000	x	2.000000	=	.040000
003	2.200000	x	19.412674	=	42.707883
002	.700000	x	14.659065	=	10.261346
			T.E	=	56.971228

5532.1 5532.1

211	.010000	x	.000000	=	.000000
252	.020000	x	2.000000	=	.040000
003	3.000000	x	19.412674	=	58.238022
002	1.000000	x	14.659065	=	14.659065
			T.E	=	

5532.2 5532.2

212	.010000	x	1,848.860000	=	18.488600
003	3.000000	x	19.412674	=	58.238022
002	1.000000	x	14.659065	=	14.659065
252	.020000	x	2.000000	=	.040000
			T.E	=	91.425687

5532.3 5532.3

205	.010000	x	396.200000	=	3.962000
003	3.000000	x	19.412674	=	58.238022
002	1.000000	x	14.659065	=	14.659065
252	.020000	x	2.000000	=	.040000
			T.E	=	76.899087

5533 5533

537	1.050000	x	1.500000	=	1.575000
003	.350000	x	19.412674	=	6.794436
			T.E	=	8.369436

5601 5601

203.2	.028000	x	293.470000	=	8.217160
251	4.000000	x	.680000	=	2.720000
003	2.500000	x	19.412674	=	48.531685
002	2.500000	x	14.659065	=	36.647663
			T.E	=	96.116508

5602 5602

203.2	.018000	x	293.470000	=	5.282460
003	2.300000	x	19.412674	=	44.649150
002	2.300000	x	14.659065	=	33.715850
251	3.000000	x	.680000	=	2.040000
			T.E	=	85.687460

5603 5603

203.2	.013000	x	293.470000	=	3.815110
002	2.000000	x	14.659065	=	29.318130
003	2.000000	x	19.412674	=	38.825348
251	2.500000	x	.680000	=	1.700000
			T.E	=	73.658588

5604 5604

243.5	1.100000	x	4.700000	=	5.170000
003	2.200000	x	19.412674	=	42.707883
002	2.200000	x	14.659065	=	32.249943
243.5	.165000	x	4.700000	=	.775500
			T.E	=	80.903326

5605 5605

243.3	1.100000	x	3.300000	=	3.630000
003	2.000000	x	19.412674	=	38.825348
002	2.000000	x	14.659065	=	29.318130
243.3	.187000	x	3.300000	=	.617100
			T.E	=	72.390578

5606 5606

243.2	1.100000	x	2.800000	=	3.080000
243.2	.220000	x	2.800000	=	.616000
002	1.800000	x	14.659065	=	26.386317
003	1.800000	x	19.412674	=	34.942813
			T.E	=	65.025130

5607 5607

205	.012000	x	396.200000	=	4.754400
205	.002400	x	396.200000	=	.950880
242	2.200000	x	1.200000	=	2.640000
003	2.500000	x	19.412674	=	48.531685
002	2.500000	x	14.659065	=	36.647663
242	.440000	x	1.200000	=	.528000
			T.E	=	94.052628

5608.1 5608.1

205	.012000	x	396.200000	=	4.754400
003	3.500000	x	19.412674	=	67.944359
002	3.500000	x	14.659065	=	51.306728
222.1	.001200	x	.000000	=	.000000
222.1	.006000	x	.000000	=	.000000
205	.002400	x	396.200000	=	.950880
			T.E	=	

5608.2 5608.2

205	.012000	x	396.200000	=	4.754400
223.1	.006000	x	1,550.000000	=	9.300000
223.1	.001200	x	1,550.000000	=	1.860000
003	3.500000	x	19.412674	=	67.944359
002	3.500000	x	14.659065	=	51.306728
205	.002400	x	396.200000	=	.950880
			T.E	=	136.116367

5611 5611

205	.060000 x	396.200000 =	23.772000
003	7.000000 x	19.412674 =	135.888718
002	7.000000 x	14.659065 =	102.613455
251	5.000000 x	.680000 =	3.400000

T.E = 265.674173

5612.1 5612.1

205	.060000 x	396.200000 =	23.772000
222.1	.006000 x	.000000 =	.000000
003	7.000000 x	19.412674 =	135.888718
002	7.000000 x	14.659065 =	102.613455
251	5.000000 x	.680000 =	3.400000

T.E =

5612.2 5612.2

205	.060000 x	396.200000 =	23.772000
251	5.000000 x	.680000 =	3.400000
223.1	.006000 x	1,550.000000 =	9.300000
003	7.000000 x	19.412674 =	135.888718
002	7.000000 x	14.659065 =	102.613455

T.E = 274.974173

5613.1 5613.1

205	.015000 x	396.200000 =	5.943000
222.2	.003000 x	.000000 =	.000000
205	.001500 x	396.200000 =	.594300
002	1.500000 x	14.659065 =	21.988598
003	1.500000 x	19.412674 =	29.119011

T.E =

5613.2 5613.2

205	.015000 x	396.200000 =	5.943000
223.2	.003000 x	1,400.000000 =	4.200000
205	.001500 x	396.200000 =	.594300
003	1.500000 x	19.412674 =	29.119011
002	1.500000 x	14.659065 =	21.988598

T.E = 61.844909

5614.1 5614.1

205	.010000 x	396.200000 =	3.962000
205	.001500 x	396.200000 =	.594300
003	1.200000 x	19.412674 =	23.295209
002	1.200000 x	14.659065 =	17.590878
222.2	.002000 x	.000000 =	.000000

T.E =

5614.2 5614.2

205	.010000	x	396.200000	=	3.962000
003	1.200000	x	19.412674	=	23.295209
002	1.200000	x	14.659065	=	17.590878
223.2	.002000	x	1,400.000000	=	2.800000
205	.001500	x	396.200000	=	.594300

T.E = 48.242387

5615.1 5615.1

205	.008000	x	396.200000	=	3.169600
002	1.000000	x	14.659065	=	14.659065
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
222.2	.000900	x	.000000	=	.000000
205	.001440	x	396.200000	=	.570528

T.E =

5615.2 5615.2

205	.008000	x	396.200000	=	3.169600
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
002	1.000000	x	14.659065	=	14.659065
223.2	.000900	x	1,400.000000	=	1.260000
205	.001440	x	396.200000	=	.570528

T.E = 39.071867

5616 5616

205	.003000	x	396.200000	=	1.188600
205	.007500	x	396.200000	=	2.971500
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
002	1.000000	x	14.659065	=	14.659065

T.E = 38.231839

5617 5617

225	1.100000	x	3.220000	=	3.542000
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
002	1.000000	x	14.659065	=	14.659065
521	.250000	x	2.340000	=	.585000

T.E = 38.198739

5619 5619

205	.001400	x	396.200000	=	.554680
003	.200000	x	19.412674	=	3.882535

T.E = 4.437215

5620 5620

203.2	.012000	x	293.470000	=	3.521640
003	.300000	x	19.412674	=	5.823802
002	.300000	x	14.659065	=	4.397720
251	.020000	x	.680000	=	.013600
220	4.200000	x	.000000	=	.000000

T.E =

5621 5621

210	1.100000	x	.000000	=	.000000
003	30.000000	x	19.412674	=	582.380220
002	30.000000	x	14.659065	=	439.771950
251	16.000000	x	.680000	=	10.880000

T.E =

5622 5622

211	1.100000	x	.000000	=	.000000
003	30.000000	x	19.412674	=	582.380220
002	30.000000	x	14.659065	=	439.771950
251	16.000000	x	.680000	=	10.880000

T.E =

5626 5626

205	.030000	x	396.200000	=	11.886000
251	1.000000	x	.680000	=	.680000
003	1.500000	x	19.412674	=	29.119011
002	1.500000	x	14.659065	=	21.988598

T.E = 63.673609

6101 6101

267	1.050000	x	.626500	=	.657825
003	.050000	x	19.412674	=	.970634

T.E = 1.628459

6102 6102

252	.050000	x	2.000000	=	.100000
003	.060000	x	19.412674	=	1.164760
267	1.030000	x	.626500	=	.645295

T.E = 1.910055

6103 6103

268	1.050000	x	.701500	=	.736575
003	.050000	x	19.412674	=	.970634

T.E = 1.707209

6104 6104

252	.050000	x	2.000000	=	.100000
003	.060000	x	19.412674	=	1.164760
268	1.030000	x	.701500	=	.722545

T.E = 1.987305

6111 6111

266	1.100000	x	.636200	=	.699820
003	.150000	x	19.412674	=	2.911901

T.E = 3.611721

6116 6116

280	1.050000	x	.810000	=	.850500
003	.100000	x	19.412674	=	1.941267

T.E = 2.791767

6117 6117

281	1.050000	x	5.320000	=	5.586000
003	.150000	x	19.412674	=	2.911901

T.E = 8.497901

6118 6118

266	1.150000	x	.636200	=	.731630
003	.200000	x	19.412674	=	3.882535
002	.200000	x	14.659065	=	2.931813

T.E = 7.545978

6119 6119

293	1.100000	x	.000000	=	.000000
003	.150000	x	19.412674	=	2.911901

T.E =

6120 6120

289	1.050000	x	.860000	=	.903000
003	.100000	x	19.412674	=	1.941267

T.E = 2.844267

6121 6121

266	1.100000	x	.636200	=	.699820
002	.200000	x	14.659065	=	2.931813
003	.200000	x	19.412674	=	3.882535

T.E = 7.514168

6122	6122					
265		1.050000	x	.569000	=	.597450
003		.200000	x	19.412674	=	3.882535
				T.E	=	4.479985
6123	6123					
265		.900000	x	.569000	=	.512100
265		.090000	x	.569000	=	.051210
003		.150000	x	19.412674	=	2.911901
002		.150000	x	14.659065	=	2.198860
266		.010000	x	.636200	=	.006362
266		.100000	x	.636200	=	.063620
				T.E	=	5.744053
6126	6126					
265		1.250000	x	.569000	=	.711250
003		.200000	x	19.412674	=	3.882535
003		.200000	x	19.412674	=	3.882535
				T.E	=	8.476320
6127	6127					
290		4.800000	x	2.920000	=	14.016000
003		.800000	x	19.412674	=	15.530139
002		.800000	x	14.659065	=	11.727252
				T.E	=	41.273391
6128	6128					
290		1.200000	x	2.920000	=	3.504000
002		.200000	x	14.659065	=	2.931813
003		.200000	x	19.412674	=	3.882535
				T.E	=	10.318348
6201	6201					
264		1.400000	x	1.142100	=	1.598940
003		.250000	x	19.412674	=	4.853169
002		.250000	x	14.659065	=	3.664766
				T.E	=	10.116875
6202	6202					
264		1.300000	x	1.142100	=	1.484730
002		.200000	x	14.659065	=	2.931813
003		.200000	x	19.412674	=	3.882535
				T.E	=	8.299078

6203 6203

282	1.200000	x	.594000	=	.712800
003	.350000	x	19.412674	=	6.794436
002	.350000	x	14.659065	=	5.130673

T.E = 12.637909

6204 6204

282	1.300000	x	.594000	=	.772200
003	.400000	x	19.412674	=	7.765070
002	.400000	x	14.659065	=	5.863626

T.E = 14.400896

6205 6205

277	1.250000	x	.664000	=	.830000
002	.500000	x	14.659065	=	7.329533
003	.500000	x	19.412674	=	9.706337

T.E = 17.865870

6221 6221

265	1.150000	x	.569000	=	.654350
002	.200000	x	14.659065	=	2.931813
003	.200000	x	19.412674	=	3.882535

T.E = 7.468698

6222 6222

265	1.200000	x	.569000	=	.682800
002	.350000	x	14.659065	=	5.130673
003	.350000	x	19.412674	=	6.794436

T.E = 12.607909

6223 6223

265	1.250000	x	.569000	=	.711250
003	.500000	x	19.412674	=	9.706337
002	.500000	x	14.659065	=	7.329533

T.E = 17.747120

6224 6224

271	.720000	x	.636500	=	.458280
003	.200000	x	19.412674	=	3.882535
002	.200000	x	14.659065	=	2.931813
282	.480000	x	.594000	=	.285120

T.E = 7.557748

6225 6225

271	.720000	x	.636500	=	.458280
002	.250000	x	14.659065	=	3.664766
003	.250000	x	19.412674	=	4.853169
282	.480000	x	.594000	=	.285120
			T.E	=	9.261335

6226 6226

265	1.200000	x	.569000	=	.682800
002	.700000	x	14.659065	=	10.261346
003	.700000	x	19.412674	=	13.588872
			T.E	=	24.533017

6227 6227

265	1.250000	x	.569000	=	.711250
002	.850000	x	14.659065	=	12.460205
003	.850000	x	19.412674	=	16.500773
			T.E	=	29.672228

6228 6228

282	1.250000	x	.594000	=	.742500
002	.400000	x	14.659065	=	5.863626
003	.400000	x	19.412674	=	7.765070
			T.E	=	14.371196

6229 6229

282	1.250000	x	.594000	=	.742500
003	.450000	x	19.412674	=	8.735703
002	.450000	x	14.659065	=	6.596579
			T.E	=	16.074783

6230 6230

277	1.100000	x	.664000	=	.730400
002	.500000	x	14.659065	=	7.329533
003	.500000	x	19.412674	=	9.706337
			T.E	=	17.766270

6231 6231

265	1.150000	x	.569000	=	.654350
002	.250000	x	14.659065	=	3.664766
003	.250000	x	19.412674	=	4.853169
			T.E	=	9.172285

6232 6232

265	1.150000	x	.569000	=	.654350
003	.400000	x	19.412674	=	7.765070
002	.400000	x	14.659065	=	5.863626

T.E = 14.283046

6236 6236

253	.500000	x	2.500000	=	1.250000
388	.350000	x	40.000000	=	14.000000
003	1.800000	x	19.412674	=	34.942813
002	1.800000	x	14.659065	=	26.386317
392	.350000	x	19.580000	=	6.853000
565.3	.350000	x	2.070000	=	.724500
390	2.100000	x	1.250000	=	2.625000
386	.350000	x	32.000000	=	11.200000
272	1.500000	x	.596500	=	.894750
276	5.850000	x	.452600	=	2.647710
266	2.000000	x	.636200	=	1.272400

T.E = 102.796490

6237 6237

253	.850000	x	2.500000	=	2.125000
003	4.000000	x	19.412674	=	77.650696
002	4.000000	x	14.659065	=	58.636260
565.5	.350000	x	3.070000	=	1.074500
392	.350000	x	19.580000	=	6.853000
388	.350000	x	40.000000	=	14.000000
386	.350000	x	32.000000	=	11.200000
272	5.000000	x	.596500	=	2.982500
266	2.100000	x	.636200	=	1.336020
260	9.500000	x	.442600	=	4.204700

T.E = 180.062676

6238 6238

253	.400000	x	2.500000	=	1.000000
003	5.000000	x	19.412674	=	97.063370
002	5.000000	x	14.659065	=	73.295325
266	13.000000	x	.636200	=	8.270600
265	6.000000	x	.569000	=	3.414000

T.E = 183.043295

6239 6239

277	1.100000	x	.664000	=	.730400
003	.300000	x	19.412674	=	5.823802
002	.300000	x	14.659065	=	4.397720

T.E = 10.951922

6301 6301

266	1.250000	x	.636200	=	.795250
003	.400000	x	19.412674	=	7.765070
002	.400000	x	14.659065	=	5.863626

T.E = 14.423946

6302 6302

266	9.000000	x	.636200	=	5.725800
002	3.500000	x	14.659065	=	51.306728
003	3.500000	x	19.412674	=	67.944359

T.E = 124.976887

6401 6401

265	1.150000	x	.569000	=	.654350
002	.200000	x	14.659065	=	2.931813
003	.200000	x	19.412674	=	3.882535

T.E = 7.468698

6402 6402

265	1.200000	x	.569000	=	.682800
002	.300000	x	14.659065	=	4.397720
003	.300000	x	19.412674	=	5.823802

T.E = 10.904322

6403 6403

265	1.250000	x	.569000	=	.711250
003	.350000	x	19.412674	=	6.794436
002	.350000	x	14.659065	=	5.130673

T.E = 12.636359

6406 6406

265	1.200000	x	.569000	=	.682800
002	.600000	x	14.659065	=	8.795439
003	.600000	x	19.412674	=	11.647604

T.E = 21.125843

6407 6407

265	1.250000	x	.569000	=	.711250
002	.700000	x	14.659065	=	10.261346
003	.700000	x	19.412674	=	13.588872

T.E = 24.561467

6411 6411

565.3	1.650000	x	2.070000	=	3.415500
002	.350000	x	14.659065	=	5.130673
003	.350000	x	19.412674	=	6.794436

T.E = 15.340609

6412 6412

565.5	1.550000	x	3.070000	=	4.758500
003	.450000	x	19.412674	=	8.735703
002	.450000	x	14.659065	=	6.596579

T.E = 20.090783

6413 6413

565.6	1.450000	x	4.260000	=	6.177000
003	.550000	x	19.412674	=	10.676971
002	.550000	x	14.659065	=	8.062486

T.E = 24.916456

6416 6416

566.3	1.600000	x	2.610000	=	4.176000
002	.350000	x	14.659065	=	5.130673
003	.350000	x	19.412674	=	6.794436

T.E = 16.101109

6417 6417

566.5	1.500000	x	3.980000	=	5.970000
003	.450000	x	19.412674	=	8.735703
002	.450000	x	14.659065	=	6.596579

T.E = 21.302283

6418 6418

566.6	1.400000	x	5.320000	=	7.448000
003	.550000	x	19.412674	=	10.676971
002	.550000	x	14.659065	=	8.062486

T.E = 26.187456

6421 6421

565.3	1.050000	x	2.070000	=	2.173500
003	.400000	x	19.412674	=	7.765070

T.E = 9.938570

6422 6422

565.5	1.050000	x	3.070000	=	3.223500
003	.500000	x	19.412674	=	9.706337
			T.E	=	12.929837

6423 6423

565.6	1.050000	x	4.260000	=	4.473000
003	.600000	x	19.412674	=	11.647604
			T.E	=	16.120604

6426 6426

566.3	1.050000	x	2.610000	=	2.740500
003	.400000	x	19.412674	=	7.765070
			T.E	=	10.505570

6427 6427

566.5	1.050000	x	3.980000	=	4.179000
003	.500000	x	19.412674	=	9.706337
			T.E	=	13.885337

6428 6428

566.6	1.050000	x	5.320000	=	5.586000
003	.600000	x	19.412674	=	11.647604
			T.E	=	17.233604

6431 6431

278	1.100000	x	2.910000	=	3.201000
003	.150000	x	19.412674	=	2.911901
			T.E	=	6.112901

6432 6432

251	.100000	x	.680000	=	.068000
279	1.080000	x	3.450000	=	3.726000
002	.250000	x	14.659065	=	3.664766
003	.250000	x	19.412674	=	4.853169
			T.E	=	12.311935

6441 6441

266	1.100000	x	.636200	=	.699820
002	.100000	x	14.659065	=	1.465907
003	.100000	x	19.412674	=	1.941267
			T.E	=	4.106994

6446.1 6446.1

284	1.100000	x	.000000	=	.000000
003	.040000	x	19.412674	=	.776507

T.E =

6446.2 6446.2

285	1.100000	x	.061000	=	.067100
003	.040000	x	19.412674	=	.776507

T.E = .843607

6447 6447

251	.050000	x	.680000	=	.034000
286	1.050000	x	1.464600	=	1.537830
002	.100000	x	14.659065	=	1.465907
003	.100000	x	19.412674	=	1.941267

T.E = 4.979004

6448 6448

251	.050000	x	.680000	=	.034000
288	1.050000	x	.000000	=	.000000
002	.100000	x	14.659065	=	1.465907
003	.100000	x	19.412674	=	1.941267

T.E =

6501 6501

282	3.000000	x	.594000	=	1.782000
296	1.000000	x	12.090000	=	12.090000
003	4.000000	x	19.412674	=	77.650696
002	4.000000	x	14.659065	=	58.636260
295	11.000000	x	5.400000	=	59.400000

T.E = 209.558956

6502 6502

002	1.500000	x	14.659065	=	21.988598
003	1.500000	x	19.412674	=	29.119011
6501	1.000000	x	209.558956	=	209.558956

T.E = 260.666565

6503 6503

002	1.300000	x	14.659065	=	19.056785
6501	.950000	x	209.558956	=	199.081008
003	1.300000	x	19.412674	=	25.236476

T.E = 243.374269

6504 6504

002	1.200000	x	14.659065	=	17.590878
6501	.910000	x	209.558956	=	190.698650
003	1.200000	x	19.412674	=	23.295209

T.E = 231.584737

6505 6505

002	1.000000	x	14.659065	=	14.659065
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
6501	.870000	x	209.558956	=	182.316292

T.E = 216.388031

6506 6506

002	1.000000	x	14.659065	=	14.659065
6501	.810000	x	209.558956	=	169.742754
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674

T.E = 203.814493

6507 6507

002	.900000	x	14.659065	=	13.193159
6501	.920000	x	209.558956	=	192.794240
003	.900000	x	19.412674	=	17.471407

T.E = 223.458805

6508 6508

002	1.300000	x	14.659065	=	19.056785
003	1.300000	x	19.412674	=	25.236476
6501	1.030000	x	209.558956	=	215.845725

T.E = 260.138985

6509 6509

002	1.000000	x	14.659065	=	14.659065
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
6501	1.010000	x	209.558956	=	211.654546

T.E = 245.726285

6510 6510

002	1.200000	x	14.659065	=	17.590878
003	1.200000	x	19.412674	=	23.295209
6501	1.080000	x	209.558956	=	226.323672

T.E = 267.209759

6511 6511

002	1.500000	x	14.659065	=	21.988598
6501	.920000	x	209.558956	=	192.794240
003	1.500000	x	19.412674	=	29.119011

T.E = 243.901848

6512 6512

002	1.400000	x	14.659065	=	20.522691
003	1.400000	x	19.412674	=	27.177744
6501	.820000	x	209.558956	=	171.838344

T.E = 219.538779

6513 6513

002	1.300000	x	14.659065	=	19.056785
003	1.300000	x	19.412674	=	25.236476
6501	.780000	x	209.558956	=	163.455986

T.E = 207.749246

6514 6514

002	1.200000	x	14.659065	=	17.590878
003	1.200000	x	19.412674	=	23.295209
6501	.760000	x	209.558956	=	159.264807

T.E = 200.150893

6515 6515

002	1.000000	x	14.659065	=	14.659065
6501	.800000	x	209.558956	=	167.647165
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674

T.E = 201.718904

6516 6516

002	1.300000	x	14.659065	=	19.056785
003	1.300000	x	19.412674	=	25.236476
6501	1.220000	x	209.558956	=	255.661926

T.E = 299.955187

6517 6517

002	1.200000	x	14.659065	=	17.590878
003	1.200000	x	19.412674	=	23.295209
6501	1.120000	x	209.558956	=	234.706031

T.E = 275.592118

6518 6518

002	1.100000	x	14.659065	=	16.124972
003	1.100000	x	19.412674	=	21.353941
6501	.670000	x	209.558956	=	140.404501

T.E = 177.883413

6519 6519

002	1.300000	x	14.659065	=	19.056785
6501	1.280000	x	209.558956	=	268.235464
003	1.300000	x	19.412674	=	25.236476

T.E = 312.528724

6520 6520

002	1.200000	x	14.659065	=	17.590878
003	1.200000	x	19.412674	=	23.295209
6501	1.120000	x	209.558956	=	234.706031

T.E = 275.592118

6521 6521

002	1.300000	x	14.659065	=	19.056785
003	1.300000	x	19.412674	=	25.236476
6501	1.210000	x	209.558956	=	253.566337

T.E = 297.859597

6522 6522

002	1.200000	x	14.659065	=	17.590878
003	1.200000	x	19.412674	=	23.295209
6501	1.190000	x	209.558956	=	249.375158

T.E = 290.261244

6523 6523

002	1.200000	x	14.659065	=	17.590878
6501	1.280000	x	209.558956	=	268.235464
003	1.200000	x	19.412674	=	23.295209

T.E = 309.121550

6524 6524

002	1.200000	x	14.659065	=	17.590878
003	1.200000	x	19.412674	=	23.295209
6501	.800000	x	209.558956	=	167.647165

T.E = 208.533252

6525 6525

002	1.200000	x	14.659065	=	17.590878
003	1.200000	x	19.412674	=	23.295209
6501	1.040000	x	209.558956	=	217.941314

T.E = 258.827401

6526 6526

002	1.300000	x	14.659065	=	19.056785
003	1.300000	x	19.412674	=	25.236476
6501	.900000	x	209.558956	=	188.603060

T.E = 232.896321

6527 6527

002	1.300000	x	14.659065	=	19.056785
6501	1.120000	x	209.558956	=	234.706031
003	1.300000	x	19.412674	=	25.236476

T.E = 278.999291

6528 6528

002	1.200000	x	14.659065	=	17.590878
003	1.200000	x	19.412674	=	23.295209
6501	.840000	x	209.558956	=	176.029523

T.E = 216.915610

6529 6529

002	1.200000	x	14.659065	=	17.590878
6501	1.080000	x	209.558956	=	226.323672
003	1.200000	x	19.412674	=	23.295209

T.E = 267.209759

6530 6530

002	1.000000	x	14.659065	=	14.659065
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
6501	.710000	x	209.558956	=	148.786859

T.E = 182.858598

6531 6531

002	.600000	x	14.659065	=	8.795439
003	.600000	x	19.412674	=	11.647604
6501	.480000	x	209.558956	=	100.588299

T.E = 121.031342

6532	6532					
294		6.000000	x	3.224300	=	19.345800
003		2.500000	x	19.412674	=	48.531685
002		2.500000	x	14.659065	=	36.647663
296		1.000000	x	12.090000	=	12.090000
294		.300000	x	3.224300	=	.967290
				T.E	=	117.582438
6541	6541					
282		.350000	x	.594000	=	.207900
295		1.050000	x	5.400000	=	5.670000
296		.120000	x	12.090000	=	1.450800
003		.500000	x	19.412674	=	9.706337
002		.500000	x	14.659065	=	7.329533
				T.E	=	24.364570
6542	6542					
295		1.050000	x	5.400000	=	5.670000
003		.800000	x	19.412674	=	15.530139
296		.100000	x	12.090000	=	1.209000
002		.800000	x	14.659065	=	11.727252
				T.E	=	34.136391
6543	6543					
295		.400000	x	5.400000	=	2.160000
296		.130000	x	12.090000	=	1.571700
003		.200000	x	19.412674	=	3.882535
				T.E	=	7.614235
7101	7101					
201		.000500	x	205.000000	=	.102500
002		.500000	x	14.659065	=	7.329533
1445		.010000	x	51.322480	=	.513225
003		.850000	x	19.412674	=	16.500773
				T.E	=	24.446030
7102	7102					
201		.000500	x	205.000000	=	.102500
1445		.010000	x	51.322480	=	.513225
002		.400000	x	14.659065	=	5.863626
003		.700000	x	19.412674	=	13.588872
				T.E	=	20.068223

7103 7103

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
1445	.004000	x	51.322480	=	.205290
003	.600000	x	19.412674	=	11.647604
002	.300000	x	14.659065	=	4.397720
			T.E	=	16.353114

7104 7104

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
002	.600000	x	14.659065	=	8.795439
1445	.008000	x	51.322480	=	.410580
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
			T.E	=	28.721193

7111 7111

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
1413	.027000	x	24.834020	=	.670519
001	.300000	x	13.186708	=	3.956012
003	.600000	x	19.412674	=	11.647604
			T.E	=	16.376635

7116 7116

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
1418	.027000	x	34.954970	=	.943784
001	.350000	x	13.186708	=	4.615348
003	.650000	x	19.412674	=	12.618238
			T.E	=	18.279870

7121 7121

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
1445	.027000	x	51.322480	=	1.385707
003	.800000	x	19.412674	=	15.530139
001	.300000	x	13.186708	=	3.956012
			T.E	=	20.974359

7122 7122

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
1444	.027000	x	62.945500	=	1.699529
001	.300000	x	13.186708	=	3.956012
003	.800000	x	19.412674	=	15.530139
			T.E	=	21.288180

7123 7123

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
1462	.015000	x	89.142050	=	1.337131
1446	.006000	x	43.829460	=	.262977
001	.300000	x	13.186708	=	3.956012
1445	.006000	x	51.322480	=	.307935
003	.900000	x	19.412674	=	17.471407

T.E = 23.437961

7124.1 7124.1

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
001	.300000	x	13.186708	=	3.956012
1445	.012000	x	51.322480	=	.615870
1465	.015000	x	101.237900	=	1.518569
003	.900000	x	19.412674	=	17.471407

T.E = 23.664357

7124.2 7124.2

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
1466	.015000	x	97.958480	=	1.469377
1445	.012000	x	51.322480	=	.615870
003	.900000	x	19.412674	=	17.471407
001	.300000	x	13.186708	=	3.956012

T.E = 23.615166

7124.3 7124.3

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
1467	.015000	x	90.306500	=	1.354598
1445	.012000	x	51.322480	=	.615870
001	.300000	x	13.186708	=	3.956012
003	.900000	x	19.412674	=	17.471407

T.E = 23.500386

7131 7131

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
1413	.021000	x	24.834020	=	.521514
1426	.006000	x	114.968750	=	.689813
001	.300000	x	13.186708	=	3.956012
003	.600000	x	19.412674	=	11.647604

T.E = 16.917444

7132 7132

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
1427	.006000	x	123.793100	=	.742759
1418	.021000	x	34.954970	=	.734054
001	.350000	x	13.186708	=	4.615348
003	.650000	x	19.412674	=	12.618238

T.E = 18.812899

7133 7133

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
1463	.015000	x	79.376050	=	1.190641
1427	.006000	x	123.793100	=	.742759
1418	.006000	x	34.954970	=	.209730
003	.600000	x	19.412674	=	11.647604
001	.350000	x	13.186708	=	4.615348

T.E = 18.508581

7134 7134

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
001	.350000	x	13.186708	=	4.615348
003	.600000	x	19.412674	=	11.647604
1464	.015000	x	62.594660	=	.938920
1427	.006000	x	123.793100	=	.742759
1418	.006000	x	34.954970	=	.209730

T.E = 18.256861

7136 7136

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
001	.250000	x	13.186708	=	3.296677
1418	.017000	x	34.954970	=	.594234
003	.400000	x	19.412674	=	7.765070

T.E = 11.758481

7138 7138

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
001	.300000	x	13.186708	=	3.956012
1418	.027000	x	34.954970	=	.943784
003	.800000	x	19.412674	=	15.530139

T.E = 20.532436

7141 7141

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
1445	.027000	x	51.322480	=	1.385707
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
001	.400000	x	13.186708	=	5.274683

T.E = 26.175564

7146 7146

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
1421	.016000	x	.000000	=	.000000
1413	.014000	x	24.834020	=	.347676
001	.350000	x	13.186708	=	4.615348
003	.650000	x	19.412674	=	12.618238

T.E =

7147 7147

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
1426	.007000	x	114.968750	=	.804781
1421	.016000	x	.000000	=	.000000
001	.350000	x	13.186708	=	4.615348
1413	.007000	x	24.834020	=	.173838
003	.650000	x	19.412674	=	12.618238

T.E =

7148 7148

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
1413	.014000	x	24.834020	=	.347676
001	.450000	x	13.186708	=	5.934019
1422	.016000	x	.000000	=	.000000
003	.600000	x	19.412674	=	11.647604

T.E =

7149 7149

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
1426	.007000	x	114.968750	=	.804781
1422	.016000	x	.000000	=	.000000
1413	.007000	x	24.834020	=	.173838
003	.600000	x	19.412674	=	11.647604
001	.450000	x	13.186708	=	5.934019

T.E =

7150 7150

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
001	.350000	x	13.186708	=	4.615348
003	.650000	x	19.412674	=	12.618238
1418	.014000	x	34.954970	=	.489370
1422	.016000	x	.000000	=	.000000

T.E =

7151 7151

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
001	.350000	x	13.186708	=	4.615348
1418	.007000	x	34.954970	=	.244685
1422	.016000	x	.000000	=	.000000
1427	.007000	x	123.793100	=	.866552
003	.650000	x	19.412674	=	12.618238

T.E =

7152 7152

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
1447	.014000	x	49.018700	=	.686262
1448	.016000	x	.000000	=	.000000
001	.450000	x	13.186708	=	5.934019
003	.700000	x	19.412674	=	13.588872

T.E =

7153 7153

201	.000500	x	205.000000	=	.102500
1448	.016000	x	.000000	=	.000000
1447	.007000	x	49.018700	=	.343131
1426	.007000	x	114.968750	=	.804781
003	.700000	x	19.412674	=	13.588872
001	.450000	x	13.186708	=	5.934019

T.E =

7161 7161

201	.000800	x	205.000000	=	.164000
1453	.020000	x	135.588250	=	2.711765
1445	.022000	x	51.322480	=	1.129095
003	1.600000	x	19.412674	=	31.060278
002	1.600000	x	14.659065	=	23.454504
001	.600000	x	13.186708	=	7.912025

T.E = 66.431667

7162 7162

201	.000800	x	205.000000	=	.164000
002	1.600000	x	14.659065	=	23.454504
1458	.020000	x	.000000	=	.000000
1445	.022000	x	51.322480	=	1.129095
003	1.600000	x	19.412674	=	31.060278
001	.600000	x	13.186708	=	7.912025

T.E =

7163 7163

201	.000800	x	205.000000	=	.164000
001	.600000	x	13.186708	=	7.912025
003	1.600000	x	19.412674	=	31.060278
1445	.022000	x	51.322480	=	1.129095
1454	.020000	x	151.698250	=	3.033965
002	1.600000	x	14.659065	=	23.454504

T.E = 66.753867

7164 7164

201	.000800	x	205.000000	=	.164000
001	.600000	x	13.186708	=	7.912025
1455	.020000	x	.000000	=	.000000
1445	.022000	x	51.322480	=	1.129095
003	1.600000	x	19.412674	=	31.060278
002	1.600000	x	14.659065	=	23.454504

T.E =

7165 7165

201	.000800	x	205.000000	=	.164000
1459	.020000	x	170.673250	=	3.413465
1445	.022000	x	51.322480	=	1.129095
003	1.600000	x	19.412674	=	31.060278
002	1.600000	x	14.659065	=	23.454504
001	.600000	x	13.186708	=	7.912025

T.E = 67.133367

7166 7166

201	.000800	x	205.000000	=	.164000
001	.500000	x	13.186708	=	6.593354
003	1.200000	x	19.412674	=	23.295209
1445	.022000	x	51.322480	=	1.129095
1453	.017000	x	135.588250	=	2.305000
002	1.200000	x	14.659065	=	17.590878

T.E = 51.077536

7167 7167

201	.000800	x	205.000000	=	.164000
001	.500000	x	13.186708	=	6.593354
1458	.017000	x	.000000	=	.000000
1445	.022000	x	51.322480	=	1.129095
003	1.200000	x	19.412674	=	23.295209
002	1.200000	x	14.659065	=	17.590878

T.E =

7168 7168

201	.000800	x	205.000000	= .164000
001	.500000	x	13.186708	= 6.593354
1454	.017000	x	151.698250	= 2.578870
1445	.022000	x	51.322480	= 1.129095
003	1.200000	x	19.412674	= 23.295209
002	1.200000	x	14.659065	= 17.590878

T.E = 51.351406

7169 7169

201	.000800	x	205.000000	= .164000
1455	.017000	x	.000000	= .000000
1445	.022000	x	51.322480	= 1.129095
003	1.200000	x	19.412674	= 23.295209
002	1.200000	x	14.659065	= 17.590878
001	.500000	x	13.186708	= 6.593354

T.E =

7170 7170

201	.000800	x	205.000000	= .164000
003	1.200000	x	19.412674	= 23.295209
1459	.017000	x	170.673250	= 2.901445
1445	.022000	x	51.322480	= 1.129095
002	1.200000	x	14.659065	= 17.590878
001	.500000	x	13.186708	= 6.593354

T.E = 51.673981

7171 7171

201	.000700	x	205.000000	= .143500
001	.100000	x	13.186708	= 1.318671

T.E = 1.462171

7176 7176

003	1.500000	x	19.412674	= 29.119011

T.E = 29.119011

7177 7177

003	1.100000	x	19.412674	= 21.353941

T.E = 21.353941

7178 7178

003	.900000	x	19.412674	= 17.471407

T.E = 17.471407

7179 7179

003	.500000	x	19.412674	= 9.706337

T.E = 9.706337

7181 7181

003	.700000	x	19.412674	= 13.588872

T.E = 13.588872

7206 7206

142	26.000000	x	.305000	= 7.930000
1412	.040000	x	23.656100	= .946244
002	.300000	x	14.659065	= 4.397720
003	.600000	x	19.412674	= 11.647604

T.E = 24.921568

7207 7207

142	26.000000	x	.305000	= 7.930000
1412	.020000	x	23.656100	= .473122
003	.500000	x	19.412674	= 9.706337
002	.250000	x	14.659065	= 3.664766

T.E = 21.774225

7208 7208

142	26.000000	x	.305000	= 7.930000
003	.400000	x	19.412674	= 7.765070
1412	.025000	x	23.656100	= .591403
002	.200000	x	14.659065	= 2.931813

T.E = 19.218285

7209 7209

142	26.000000	x	.305000	= 7.930000
1412	.005000	x	23.656100	= .118281
003	.300000	x	19.412674	= 5.823802
002	.150000	x	14.659065	= 2.198860

T.E = 16.070942

7211 7211

146	15.000000	x	.345000	= 5.175000
1445	.001000	x	51.322480	= .051322
003	.400000	x	19.412674	= 7.765070
002	.200000	x	14.659065	= 2.931813
283	.075000	x	1.350000	= .101250

T.E = 16.024455

7221 7221

203.2	.001500	x	293.470000	=	.440205
003	.200000	x	19.412674	=	3.882535
492	.200000	x	.420000	=	.084000
002	.150000	x	14.659065	=	2.198860
506	1.150000	x	.730000	=	.839500
254	.020000	x	1.840000	=	.036800

T.E = 7.481900

7222 7222

254	.050000	x	1.840000	=	.092000
003	.250000	x	19.412674	=	4.853169
002	.150000	x	14.659065	=	2.198860
506	1.200000	x	.730000	=	.876000
492	.200000	x	.420000	=	.084000

T.E = 8.104028

7223 7223

254	.050000	x	1.840000	=	.092000
003	.200000	x	19.412674	=	3.882535
002	.200000	x	14.659065	=	2.931813
508	1.200000	x	.750000	=	.900000
493	.200000	x	.580000	=	.116000

T.E = 7.922348

7231 7231

274	1.200000	x	.881500	=	1.057800
274	.200000	x	.881500	=	.176300
003	.250000	x	19.412674	=	4.853169
002	.250000	x	14.659065	=	3.664766

T.E = 9.752035

7241 7241

297.2	.051072	x	.000000	=	.000000
001	.200000	x	13.186708	=	2.637342
495	.500000	x	.000000	=	.000000
002	1.400000	x	14.659065	=	20.522691
003	1.400000	x	19.412674	=	27.177744

T.E =

7242 7242

297.2	.057000	x	.000000	=	.000000
001	.200000	x	13.186708	=	2.637342
495	1.000000	x	.000000	=	.000000
003	2.800000	x	19.412674	=	54.355487
002	2.800000	x	14.659065	=	41.045382

T.E =

7243.1 7243.1

179	1.200000	x	.000000	=	.000000
251	1.300000	x	.680000	=	.884000
003	.200000	x	19.412674	=	3.882535
002	.200000	x	14.659065	=	2.931813

T.E =

7243.2 7243.2

180	1.200000	x	.000000	=	.000000
251	1.300000	x	.680000	=	.884000
003	.200000	x	19.412674	=	3.882535
002	.200000	x	14.659065	=	2.931813

T.E =

7243.3 7243.3

181	1.200000	x	5.000000	=	6.000000
002	.200000	x	14.659065	=	2.931813
003	.200000	x	19.412674	=	3.882535
251	1.300000	x	.680000	=	.884000

T.E = 13.698348

7244 7244

251	1.200000	x	.680000	=	.816000
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
002	1.000000	x	14.659065	=	14.659065
273	1.200000	x	.716500	=	.859800

T.E = 35.747539

7245 7245

251	.500000	x	.680000	=	.340000
273	1.200000	x	.716500	=	.859800
002	.700000	x	14.659065	=	10.261346
003	.700000	x	19.412674	=	13.588872

T.E = 25.050017

7246 7246

265	.500000	x	.569000	=	.284500
298.1	6.700000	x	3.690000	=	24.723000
002	1.000000	x	14.659065	=	14.659065
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674

T.E = 59.079239

7301 7301

096	1.050000	x	.000000	=	.000000
1445	.025000	x	51.322480	=	1.283062
001	.400000	x	13.186708	=	5.274683
1444	.001500	x	62.945500	=	.094418
003	.900000	x	19.412674	=	17.471407

T.E =

7302 7302

097	1.050000	x	.000000	=	.000000
1445	.025000	x	51.322480	=	1.283062
1444	.002000	x	62.945500	=	.125891
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
001	.500000	x	13.186708	=	6.593354

T.E =

7303 7303

096	1.100000	x	.000000	=	.000000
001	1.000000	x	13.186708	=	13.186708
003	2.000000	x	19.412674	=	38.825348
1445	.025000	x	51.322480	=	1.283062
1444	.001000	x	62.945500	=	.062946

T.E =

7304 7304

096	1.100000	x	.000000	=	.000000
1445	.025000	x	51.322480	=	1.283062
001	.800000	x	13.186708	=	10.549366
1444	.001500	x	62.945500	=	.094418
003	1.600000	x	19.412674	=	31.060278

T.E =

7305 7305

096	.160000	x	.000000	=	.000000
001	.150000	x	13.186708	=	1.978006
1444	.000200	x	62.945500	=	.012589
1445	.004000	x	51.322480	=	.205290
003	.300000	x	19.412674	=	5.823802

T.E =

7311 7311

098	1.150000	x	.000000	=	.000000
1445	.005000	x	51.322480	=	.256612
1417	.033000	x	33.777050	=	1.114643
003	2.200000	x	19.412674	=	42.707883
001	.600000	x	13.186708	=	7.912025

T.E =

7312 7312

099	1.050000	x	.000000	=	.000000
001	.500000	x	13.186708	=	6.593354
003	1.100000	x	19.412674	=	21.353941
1417	.033000	x	33.777050	=	1.114643
1445	.005000	x	51.322480	=	.256612

T.E =

7313 7313

152	1.050000	x	.000000	=	.000000
001	.400000	x	13.186708	=	5.274683
1417	.022000	x	33.777050	=	.743095
1445	.004000	x	51.322480	=	.205290
003	.900000	x	19.412674	=	17.471407

T.E =

7314 7314

154	1.050000	x	.000000	=	.000000
001	.500000	x	13.186708	=	6.593354
1449	.030000	x	44.359080	=	1.330772
003	2.500000	x	19.412674	=	48.531685

T.E =

7315 7315

155	1.050000	x	2.530000	=	2.656500
1449	.004000	x	44.359080	=	.177436
003	.300000	x	19.412674	=	5.823802
001	.100000	x	13.186708	=	1.318671

T.E = 9.976409

7316 7316

161	1.050000	x	8.010000	=	8.410500
1444	.002000	x	62.945500	=	.125891
1449	.025000	x	44.359080	=	1.108977
003	.600000	x	19.412674	=	11.647604
001	.300000	x	13.186708	=	3.956012

T.E = 25.248985

7317 7317

163	1.050000	x	8.210000	=	8.620500
1444	.001500	x	62.945500	=	.094418
1449	.025000	x	44.359080	=	1.108977
003	.800000	x	19.412674	=	15.530139
001	.300000	x	13.186708	=	3.956012

T.E = 29.310047

7321.1 7321.1

164	1.030000	x	.000000	=	.000000
1449	.025000	x	44.359080	=	1.108977
1444	.001000	x	62.945500	=	.062946
003	1.300000	x	19.412674	=	25.236476
001	.100000	x	13.186708	=	1.318671

T.E =

7321.2 7321.2

165	1.030000	x	.000000	=	.000000
001	.100000	x	13.186708	=	1.318671
1449	.025000	x	44.359080	=	1.108977
1444	.001000	x	62.945500	=	.062946
003	1.300000	x	19.412674	=	25.236476

T.E =

7322.1 7322.1

164	1.030000	x	.000000	=	.000000
001	.400000	x	13.186708	=	5.274683
1444	.001000	x	62.945500	=	.062946
1449	.025000	x	44.359080	=	1.108977
003	1.500000	x	19.412674	=	29.119011

T.E =

7322.2 7322.2

165	1.030000	x	.000000	=	.000000
003	1.500000	x	19.412674	=	29.119011
1449	.025000	x	44.359080	=	1.108977
1444	.001000	x	62.945500	=	.062946
001	.400000	x	13.186708	=	5.274683

T.E =

7324 7324

166	1.050000	x	.000000	=	.000000
1449	.002000	x	44.359080	=	.088718
1444	.000100	x	62.945500	=	.006295
003	.200000	x	19.412674	=	3.882535
001	.040000	x	13.186708	=	.527468

T.E =

7326.1 7326.1

029	.200000	x	.118400	=	.023680
173	48.000000	x	.226900	=	10.891200
003	3.000000	x	19.412674	=	58.238022
1449	.020000	x	44.359080	=	.887182
1444	.005000	x	62.945500	=	.314728
001	.500000	x	13.186708	=	6.593354

T.E = 76.948165

7326.2 7326.2

029	.200000	x	.118400	=	.023680
174	48.000000	x	.000000	=	.000000
1449	.020000	x	44.359080	=	.887182
1444	.005000	x	62.945500	=	.314728
003	3.000000	x	19.412674	=	58.238022
001	.500000	x	13.186708	=	6.593354

T.E =

7327 7327

029	.200000	x	.118400	=	.023680
1449	.020000	x	44.359080	=	.887182
1444	.007000	x	62.945500	=	.440619
003	4.000000	x	19.412674	=	77.650696
001	.600000	x	13.186708	=	7.912025
175	95.000000	x	.000000	=	.000000

T.E =

7328.1 7328.1

029	.300000	x	.118400	=	.035520
1449	.020000	x	44.359080	=	.887182
1444	.007000	x	62.945500	=	.440619
003	4.000000	x	19.412674	=	77.650696
001	.700000	x	13.186708	=	9.230696
171	108.000000	x	.000000	=	.000000

T.E =

7328.2 7328.2

029	.300000	x	.118400	=	.035520
172	108.000000	x	.000000	=	.000000
001	.700000	x	13.186708	=	9.230696
1449	.020000	x	44.359080	=	.887182
1444	.007000	x	62.945500	=	.440619
003	4.000000	x	19.412674	=	77.650696

T.E =

7331 7331

029	1.500000	x	.118400	=	.177600
169	54.000000	x	.000000	=	.000000
1449	.020000	x	44.359080	=	.887182
1444	.005000	x	62.945500	=	.314728
003	3.500000	x	19.412674	=	67.944359
001	.500000	x	13.186708	=	6.593354

T.E =

7332 7332

029	2.000000	x	.118400	=	.236800
003	4.500000	x	19.412674	=	87.357033
1449	.020000	x	44.359080	=	.887182
1444	.005000	x	62.945500	=	.314728
001	.800000	x	13.186708	=	10.549366
170	108.000000	x	.000000	=	.000000

T.E =

7333 7333

029	.300000	x	.118400	=	.035520
1449	.020000	x	44.359080	=	.887182
167	1.050000	x	.000000	=	.000000
003	2.500000	x	19.412674	=	48.531685
002	.500000	x	14.659065	=	7.329533

T.E =

7334 7334

029	.300000	x	.118400	=	.035520
168	1.050000	x	.000000	=	.000000
1449	.020000	x	44.359080	=	.887182
003	3.000000	x	19.412674	=	58.238022
002	.600000	x	14.659065	=	8.795439

T.E =

7335 7335

001	.450000	x	13.186708 =	5.934019
003	1.000000	x	19.412674 =	19.412674
1444	.007000	x	62.945500 =	.440619
1445	.026000	x	51.322480 =	1.334384
			T.E =	27.121696

7336 7336

001	.400000	x	13.186708 =	5.274683
003	.900000	x	19.412674 =	17.471407
1445	.022000	x	51.322480 =	1.129095
1444	.006000	x	62.945500 =	.377673
			T.E =	24.252857

7337 7337

001	.350000	x	13.186708 =	4.615348
003	.800000	x	19.412674 =	15.530139
1445	.017000	x	51.322480 =	.872482
1444	.005000	x	62.945500 =	.314728
			T.E =	21.332697

7338 7338

026	.500000	x	.082600 =	.041300
1445	.017000	x	51.322480 =	.872482
001	.300000	x	13.186708 =	3.956012
003	.700000	x	19.412674 =	13.588872
			T.E =	18.458666

7340 7340

289	1.100000	x	.860000 =	.946000
1445	.026000	x	51.322480 =	1.334384
1444	.007000	x	62.945500 =	.440619
001	.400000	x	13.186708 =	5.274683
003	1.100000	x	19.412674 =	21.353941
			T.E =	29.349628

7341 7341

003	.200000	x	19.412674 =	3.882535
1441	.003000	x	22.578000 =	.067734
			T.E =	3.950269

7346 7346

003	.200000	x	19.412674 =	3.882535
			T.E =	3.882535

7347 7347

001	.200000	x	13.186708 =	2.637342
1445	.009000	x	51.322480 =	.461902
1444	.002000	x	62.945500 =	.125891
003	.500000	x	19.412674 =	9.706337

T.E = 12.931472

7351 7351

001	.200000	x	13.186708 =	2.637342
1444	.009000	x	62.945500 =	.566510
003	.600000	x	19.412674 =	11.647604

T.E = 14.851456

7352 7352

001	.200000	x	13.186708 =	2.637342
003	.700000	x	19.412674 =	13.588872
1444	.012000	x	62.945500 =	.755346

T.E = 16.981559

7355 7355

001	.150000	x	13.186708 =	1.978006
1444	.008000	x	62.945500 =	.503564
003	.600000	x	19.412674 =	11.647604

T.E = 14.129175

7356 7356

001	.100000	x	13.186708 =	1.318671
1444	.007000	x	62.945500 =	.440619
003	.550000	x	19.412674 =	10.676971

T.E = 12.436260

7357 7357

001	.050000	x	13.186708 =	.659335
1444	.006000	x	62.945500 =	.377673
003	.500000	x	19.412674 =	9.706337

T.E = 10.743345

7359 7359

021	.100000	x	2.410000 =	.241000
003	.900000	x	19.412674 =	17.471407
002	.900000	x	14.659065 =	13.193159
026	20.000000	x	.082600 =	1.652000
065	.040000	x	11.464300 =	.458572

T.E = 33.016137

7360 7360

021	.050000	x	2.410000	= .120500
002	.700000	x	14.659065	= 10.261346
026	13.000000	x	.082600	= 1.073800
003	.700000	x	19.412674	= 13.588872
065	.027000	x	11.464300	= .309536

T.E = 25.354053

7361 7361

021	.050000	x	2.410000	= .120500
003	1.400000	x	19.412674	= 27.177744
002	1.000000	x	14.659065	= 14.659065
346.1	30.000000	x	.052000	= 1.560000
065	.015000	x	11.464300	= .171965
026	14.000000	x	.082600	= 1.156400

T.E = 44.845673

7362.1 7362.1

021	.050000	x	2.410000	= .120500
065	.015000	x	11.464300	= .171965
346.1	22.000000	x	.052000	= 1.144000
002	1.000000	x	14.659065	= 14.659065
003	1.400000	x	19.412674	= 27.177744
348	8.000000	x	.094500	= .756000
026	14.000000	x	.082600	= 1.156400

T.E = 45.185673

7362.2 7362.2

021	.050000	x	2.410000	= .120500
346.2	22.000000	x	.094500	= 2.079000
003	1.400000	x	19.412674	= 27.177744
002	1.000000	x	14.659065	= 14.659065
348	8.000000	x	.094500	= .756000
065	.015000	x	11.464300	= .171965
026	14.000000	x	.082600	= 1.156400

T.E = 46.120673

7363 7363

021	.050000	x	2.410000	= .120500
003	1.600000	x	19.412674	= 31.060278
002	1.200000	x	14.659065	= 17.590878
346.1	35.000000	x	.052000	= 1.820000
065	.020000	x	11.464300	= .229286
026	17.000000	x	.082600	= 1.404200

T.E = 52.225142

7364.1 7364.1

021	.050000	x	2.410000	=	.120500
026	17.000000	x	.082600	=	1.404200
065	.020000	x	11.464300	=	.229286
346.1	24.000000	x	.052000	=	1.248000
348	11.000000	x	.094500	=	1.039500
003	1.600000	x	19.412674	=	31.060278
002	1.200000	x	14.659065	=	17.590878

T.E = 52.692642

7364.2 7364.2

021	.050000	x	2.410000	=	.120500
026	17.000000	x	.082600	=	1.404200
346.2	24.000000	x	.094500	=	2.268000
065	.020000	x	11.464300	=	.229286
002	1.200000	x	14.659065	=	17.590878
003	1.600000	x	19.412674	=	31.060278
348	11.000000	x	.094500	=	1.039500

T.E = 53.712642

7366 7366

021	.050000	x	2.410000	=	.120500
026	10.000000	x	.082600	=	.826000
1446	.010000	x	43.829460	=	.438295
003	3.000000	x	19.412674	=	58.238022
002	2.000000	x	14.659065	=	29.318130
346.1	45.000000	x	.052000	=	2.340000

T.E = 91.280947

7367.1 7367.1

021	.050000	x	2.410000	=	.120500
1446	.010000	x	43.829460	=	.438295
003	3.000000	x	19.412674	=	58.238022
002	2.000000	x	14.659065	=	29.318130
348	15.000000	x	.094500	=	1.417500
346.1	30.000000	x	.052000	=	1.560000
026	10.000000	x	.082600	=	.826000

T.E = 91.918447

7367.2 7367.2

021	.050000	x	2.410000	=	.120500
346.2	30.000000	x	.094500	=	2.835000
348	15.000000	x	.094500	=	1.417500
003	3.000000	x	19.412674	=	58.238022
1446	.010000	x	43.829460	=	.438295
002	2.000000	x	14.659065	=	29.318130
026	10.000000	x	.082600	=	.826000

T.E = 93.193447

7371.1 7371.1

026	-	14.000000	x	.082600	= -	1.156400
7361		1.000000	x	44.845673	=	44.845673
029		14.000000	x	.118400	=	1.657600

T.E = 45.346873

7371.2 7371.2

026	-	14.000000	x	.082600	= -	1.156400
028		14.000000	x	.000000	=	.000000
7361		1.000000	x	44.845673	=	44.845673

T.E =

7372.1 7372.1

026	-	14.000000	x	.082600	= -	1.156400
029		14.000000	x	.118400	=	1.657600
7362.1		1.000000	x	45.185673	=	45.185673

T.E = 45.686873

7372.2 7372.2

026	-	14.000000	x	.082600	= -	1.156400
028		14.000000	x	.000000	=	.000000
7362.1		1.000000	x	45.185673	=	45.185673

T.E =

7372.3 7372.3

026	-	14.000000	x	.082600	= -	1.156400
7362.2		1.000000	x	46.120673	=	46.120673
029		14.000000	x	.118400	=	1.657600

T.E = 46.621873

7372.4 7372.4

026	-	14.000000	x	.082600	= -	1.156400
028		14.000000	x	.000000	=	.000000
7362.2		1.000000	x	46.120673	=	46.120673

T.E =

7373.1 7373.1

026	-	17.000000	x	.082600	= -	1.404200
029		17.000000	x	.118400	=	2.012800
7363		1.000000	x	52.225142	=	52.225142

T.E = 52.833742

7373.2 7373.2

026	-	17.000000	x	.082600	= -	1.404200
028		17.000000	x	.000000	=	.000000
7363		1.000000	x	52.225142	=	52.225142

T.E =

7374.1 7374.1

026	-	17.000000	x	.082600	= -	1.404200
7364.1		1.000000	x	52.692642	=	52.692642
029		17.000000	x	.118400	=	2.012800

T.E = 53.301242

7374.2 7374.2

026	-	17.000000	x	.082600	= -	1.404200
028		17.000000	x	.000000	=	.000000
7364.1		1.000000	x	52.692642	=	52.692642

T.E =

7374.3 7374.3

026	-	17.000000	x	.082600	= -	1.404200
029		17.000000	x	.118400	=	2.012800
7364.2		1.000000	x	53.712642	=	53.712642

T.E = 54.321242

7374.4 7374.4

026	-	17.000000	x	.082600	= -	1.404200
028		17.000000	x	.000000	=	.000000
7364.2		1.000000	x	53.712642	=	53.712642

T.E =

7376.1 7376.1

026	-	10.000000	x	.082600	= -	.826000
7366		1.000000	x	91.280947	=	91.280947
029		10.000000	x	.118400	=	1.184000

T.E = 91.638947

7376.2 7376.2

026	-	10.000000	x	.082600	= -	.826000
028		10.000000	x	.000000	=	.000000
7366		1.000000	x	91.280947	=	91.280947

T.E =

7377.1 7377.1

026	-	10.000000	x	.082600	=	- .826000
7367.1		1.000000	x	91.918447	=	91.918447
029		10.000000	x	.118400	=	1.184000

T.E = 92.276447

7377.2 7377.2

026	-	10.000000	x	.082600	=	- .826000
028		10.000000	x	.000000	=	.000000
7367.1		1.000000	x	91.918447	=	91.918447

T.E =

7377.3 7377.3

026	-	10.000000	x	.082600	=	- .826000
029		10.000000	x	.118400	=	1.184000
7367.2		1.000000	x	93.193447	=	93.193447

T.E = 93.551447

7377.4 7377.4

026	-	10.000000	x	.082600	=	- .826000
7367.2		1.000000	x	93.193447	=	93.193447
028		10.000000	x	.000000	=	.000000

T.E =

7381 7381

456		.100000	x	1.370000	=	.137000

T.E = .137000

7382 7382

443		.150000	x	1.170000	=	.175500
447		.050000	x	4.100000	=	.205000
003		.300000	x	19.412674	=	5.823802

T.E = 6.204302

7383 7383

002		.250000	x	14.659065	=	3.664766
003		.150000	x	19.412674	=	2.911901

T.E = 6.576667

7384 7384

003		.500000	x	19.412674	=	9.706337

T.E = 9.706337

7385	7385					
003		.500000	x	19.412674	=	9.706337
				T.E	=	9.706337
7386	7386					
003		.600000	x	19.412674	=	11.647604
				T.E	=	11.647604
7387	7387					
261		1.500000	x	.630000	=	.945000
003		1.000000	x	19.412674	=	19.412674
7361		1.100000	x	44.845673	=	49.330240
				T.E	=	69.687914
7388	7388					
003		2.500000	x	19.412674	=	48.531685
7361		.600000	x	44.845673	=	26.907404
				T.E	=	75.439089
7389.1.1	7389.1.1					
7371.1		.300000	x	45.346873	=	13.604062
				T.E	=	13.604062
7389.1.10	7389.1.10					
7374.2		.300000	x	.000000	=	.000000
				T.E	=	
7389.1.11	7389.1.11					
7374.3		.300000	x	54.321242	=	16.296373
				T.E	=	16.296373
7389.1.12	7389.1.12					
7374.4		.300000	x	.000000	=	.000000
				T.E	=	
7389.1.2	7389.1.2					
7371.2		.300000	x	.000000	=	.000000
				T.E	=	

7389.1.3	7389.1.3					
7372.1		.300000	x	45.686873	=	13.706062
				T.E	=	13.706062
7389.1.4	7389.1.4					
7372.2		.300000	x	.000000	=	.000000
				T.E	=	
7389.1.5	7389.1.5					
7372.3		.300000	x	46.621873	=	13.986562
				T.E	=	13.986562
7389.1.6	7389.1.6					
7372.4		.300000	x	.000000	=	.000000
				T.E	=	
7389.1.7	7389.1.7					
7373.1		.300000	x	52.833742	=	15.850123
				T.E	=	15.850123
7389.1.8	7389.1.8					
7373.2		.300000	x	.000000	=	.000000
				T.E	=	
7389.1.9	7389.1.9					
7374.1		.300000	x	53.301242	=	15.990373
				T.E	=	15.990373
7389.2.1	7389.2.1					
7371.1		.500000	x	45.346873	=	22.673437
				T.E	=	22.673437
7389.2.10	7389.2.10					
7374.2		.500000	x	.000000	=	.000000
				T.E	=	
7389.2.11	7389.2.11					
7374.3		.500000	x	54.321242	=	27.160621
				T.E	=	27.160621

7389.2.12	7389.2.12					
7374.4		.500000	x	.000000	=	.000000
				T.E	=	
7389.2.2	7389.2.2					
7371.2		.500000	x	.000000	=	.000000
				T.E	=	
7389.2.3	7389.2.3					
7372.1		.500000	x	45.686873	=	22.843437
				T.E	=	22.843437
7389.2.4	7389.2.4					
7372.2		.500000	x	.000000	=	.000000
				T.E	=	
7389.2.5	7389.2.5					
7372.3		.500000	x	46.621873	=	23.310937
				T.E	=	23.310937
7389.2.6	7389.2.6					
7372.4		.500000	x	.000000	=	.000000
				T.E	=	
7389.2.7	7389.2.7					
7373.1		.500000	x	52.833742	=	26.416871
				T.E	=	26.416871
7389.2.8	7389.2.8					
7373.2		.500000	x	.000000	=	.000000
				T.E	=	
7389.2.9	7389.2.9					
7374.1		.500000	x	53.301242	=	26.650621
				T.E	=	26.650621
7391	7391					
003		.250000	x	19.412674	=	4.853169
				T.E	=	4.853169

7392 7392

298.1	1.081080	x	3.690000	=	3.989185
003	.400000	x	19.412674	=	7.765070
			T.E	=	11.754255

7393 7393

294	.347760	x	3.224300	=	1.121283
003	.300000	x	19.412674	=	5.823802
			T.E	=	6.945085

7394 7394

297.2	1.423800	x	.000000	=	.000000
003	.400000	x	19.412674	=	7.765070
			T.E	=	

7395 7395

522	1.100000	x	.000000	=	.000000
003	.300000	x	19.412674	=	5.823802
			T.E	=	

7396 7396

523	1.200000	x	7.500000	=	9.000000
002	.350000	x	14.659065	=	5.130673
003	.350000	x	19.412674	=	6.794436
			T.E	=	20.925109

7397 7397

524	1.150000	x	7.500000	=	8.625000
003	.700000	x	19.412674	=	13.588872
			T.E	=	22.213872

7398 7398

525	1.070000	x	7.840000	=	8.388800
002	.400000	x	14.659065	=	5.863626
003	.400000	x	19.412674	=	7.765070
			T.E	=	22.017496

7399 7399

526	1.100000	x	1.200000	=	1.320000
003	.250000	x	19.412674	=	4.853169
			T.E	=	6.173169

7416	7416					
003		.800000	x	19.412674	=	15.530139
				T.E	=	15.530139
7417	7417					
003		1.800000	x	19.412674	=	34.942813
				T.E	=	34.942813
7418	7418					
003		2.600000	x	19.412674	=	50.472952
				T.E	=	50.472952
7419	7419					
003		.800000	x	19.412674	=	15.530139
				T.E	=	15.530139
7420	7420					
003		1.200000	x	19.412674	=	23.295209
				T.E	=	23.295209
7421	7421					
003		.800000	x	19.412674	=	15.530139
				T.E	=	15.530139
7422	7422					
003		.350000	x	19.412674	=	6.794436
				T.E	=	6.794436
7431	7431					
332		1.150000	x	82.170000	=	94.495500
003		4.000000	x	19.412674	=	77.650696
1444		.001000	x	62.945500	=	.062946
1445		.020000	x	51.322480	=	1.026450
				T.E	=	173.235591
7432	7432					
331		1.150000	x	79.240000	=	91.126000
1444		.001000	x	62.945500	=	.062946
1445		.020000	x	51.322480	=	1.026450
003		4.400000	x	19.412674	=	85.415766
				T.E	=	177.631161

7433 7433

331	1.150000	x	79.240000	=	91.126000
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450
003	5.100000	x	19.412674	=	99.004637
1444	.001000	x	62.945500	=	.062946
			T.E	=	191.220033

7434 7434

331	1.150000	x	79.240000	=	91.126000
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450
1444	.001000	x	62.945500	=	.062946
003	6.100000	x	19.412674	=	118.417311
			T.E	=	210.632707

7441 7441

331	1.250000	x	79.240000	=	99.050000
003	4.200000	x	19.412674	=	81.533231
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450
1444	.001000	x	62.945500	=	.062946
			T.E	=	181.672626

7442 7442

331	1.250000	x	79.240000	=	99.050000
003	4.600000	x	19.412674	=	89.298300
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450
1444	.001000	x	62.945500	=	.062946
			T.E	=	189.437696

7443 7443

331	1.250000	x	79.240000	=	99.050000
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450
1444	.001000	x	62.945500	=	.062946
003	5.300000	x	19.412674	=	102.887172
			T.E	=	203.026567

7444 7444

331	1.250000	x	79.240000	=	99.050000
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450
1444	.001000	x	62.945500	=	.062946
003	6.300000	x	19.412674	=	122.299846
			T.E	=	222.439241

7451 7451

333	1.150000	x	115.040000	=	132.296000
003	4.500000	x	19.412674	=	87.357033
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450
1444	.001000	x	62.945500	=	.062946
			T.E	=	220.742428

7452 7452

333	1.150000	x	115.040000	=	132.296000
003	4.900000	x	19.412674	=	95.122103
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450
1444	.001000	x	62.945500	=	.062946
			T.E	=	228.507498

7453 7453

333	1.150000	x	115.040000	=	132.296000
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450
1444	.001000	x	62.945500	=	.062946
003	5.600000	x	19.412674	=	108.710974
			T.E	=	242.096370

7454 7454

333	1.150000	x	115.040000	=	132.296000
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450
1444	.001000	x	62.945500	=	.062946
003	6.600000	x	19.412674	=	128.123648
			T.E	=	261.509044

7461 7461

333	1.250000	x	115.040000	=	143.800000
003	4.900000	x	19.412674	=	95.122103
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450
1444	.001000	x	62.945500	=	.062946
			T.E	=	240.011498

7462 7462

333	1.250000	x	115.040000	=	143.800000
003	5.300000	x	19.412674	=	102.887172
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450
1444	.001000	x	62.945500	=	.062946
			T.E	=	247.776567

7463 7463

333	1.250000	x	115.040000	=	143.800000
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450
1444	.001000	x	62.945500	=	.062946
003	6.000000	x	19.412674	=	116.476044
			T.E	=	261.365439

7464 7464

333	1.250000	x	115.040000	=	143.800000
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450
1444	.001000	x	62.945500	=	.062946
003	7.000000	x	19.412674	=	135.888718
			T.E	=	280.778113

7491 7491

331	.115000	x	79.240000	=	9.112600
1445	.002000	x	51.322480	=	.102645
1444	.000100	x	62.945500	=	.006295
003	.915000	x	19.412674	=	17.762597
			T.E	=	26.984136

7492 7492

331	.125000	x	79.240000	=	9.905000
003	.945000	x	19.412674	=	18.344977
1444	.000100	x	62.945500	=	.006295
1445	.002000	x	51.322480	=	.102645
			T.E	=	28.358916

7493 7493

333	.115000	x	115.040000	=	13.229600
1445	.002000	x	51.322480	=	.102645
1444	.000100	x	62.945500	=	.006295
003	.990000	x	19.412674	=	19.218547
			T.E	=	32.557087

7494 7494

333	.125000	x	115.040000	=	14.380000
1445	.002000	x	51.322480	=	.102645
1444	.000100	x	62.945500	=	.006295
003	1.050000	x	19.412674	=	20.383308
			T.E	=	34.872247

7496	7496					
331		.057500	x	79.240000	=	4.556300
1445		.001000	x	51.322480	=	.051322
1444		.000050	x	62.945500	=	.003147
003		.488000	x	19.412674	=	9.473385
				T.E	=	14.084155
7497	7497					
331		.062500	x	79.240000	=	4.952500
1445		.001000	x	51.322480	=	.051322
1444		.000050	x	62.945500	=	.003147
003		.504000	x	19.412674	=	9.783988
				T.E	=	14.790957
7498	7498					
333		.057500	x	115.040000	=	6.614800
003		.528000	x	19.412674	=	10.249892
1444		.000050	x	62.945500	=	.003147
1445		.001000	x	51.322480	=	.051322
				T.E	=	16.919162
7499	7499					
333		.062500	x	115.040000	=	7.190000
003		.560000	x	19.412674	=	10.871097
1445		.001000	x	51.322480	=	.051322
1444		.000050	x	62.945500	=	.003147
				T.E	=	18.115567
7501	7501					
7433		1.000000	x	191.220033	=	191.220033
				T.E	=	191.220033
7503	7503					
7443		1.000000	x	203.026567	=	203.026567
				T.E	=	203.026567
7506	7506					
7453		1.000000	x	242.096370	=	242.096370
				T.E	=	242.096370
7508	7508					
7463		1.000000	x	261.365439	=	261.365439
				T.E	=	261.365439

7511 7511

331	.115000	x	79.240000 =	9.112600
003	.915000	x	19.412674 =	17.762597
1445	.002000	x	51.322480 =	.102645
1444	.000100	x	62.945500 =	.006295
			T.E =	26.984136

7513 7513

331	.125000	x	79.240000 =	9.905000
1445	.002000	x	51.322480 =	.102645
1444	.000100	x	62.945500 =	.006295
003	.945000	x	19.412674 =	18.344977
			T.E =	28.358916

7521 7521

331	1.150000	x	79.240000 =	91.126000
003	5.700000	x	19.412674 =	110.652242
1445	.020000	x	51.322480 =	1.026450
			T.E =	202.804691

7523 7523

331	1.150000	x	79.240000 =	91.126000
003	4.800000	x	19.412674 =	93.180835
1445	.020000	x	51.322480 =	1.026450
			T.E =	185.333285

7524 7524

331	1.250000	x	79.240000 =	99.050000
003	6.100000	x	19.412674 =	118.417311
1445	.020000	x	51.322480 =	1.026450
			T.E =	218.493761

7526 7526

331	1.250000	x	79.240000 =	99.050000
1445	.020000	x	51.322480 =	1.026450
003	5.000000	x	19.412674 =	97.063370
			T.E =	197.139820

7531 7531

332	1.150000	x	82.170000 =	94.495500
1445	.020000	x	51.322480 =	1.026450
003	5.200000	x	19.412674 =	100.945905
			T.E =	196.467854

7532	7532					
332		1.250000	x	82.170000	=	102.712500
1445		.020000	x	51.322480	=	1.026450
003		5.400000	x	19.412674	=	104.828440
				T.E	=	208.567389
7533	7533					
334		1.150000	x	123.260000	=	141.749000
003		5.700000	x	19.412674	=	110.652242
1445		.020000	x	51.322480	=	1.026450
				T.E	=	253.427691
7534	7534					
334		1.250000	x	123.260000	=	154.075000
003		6.100000	x	19.412674	=	118.417311
1445		.020000	x	51.322480	=	1.026450
				T.E	=	273.518761
7536	7536					
334		.300000	x	123.260000	=	36.978000
1445		.010000	x	51.322480	=	.513225
003		3.000000	x	19.412674	=	58.238022
				T.E	=	95.729247
7537	7537					
336		.300000	x	.000000	=	.000000
003		4.000000	x	19.412674	=	77.650696
1445		.010000	x	51.322480	=	.513225
				T.E	=	
7541	7541					
332		.170000	x	82.170000	=	13.968900
334		.350000	x	123.260000	=	43.141000
1445		.010000	x	51.322480	=	.513225
003		3.700000	x	19.412674	=	71.826894
				T.E	=	129.450019
7542	7542					
332		.170000	x	82.170000	=	13.968900
1445		.010000	x	51.322480	=	.513225
003		4.200000	x	19.412674	=	81.533231
336		.350000	x	.000000	=	.000000
				T.E	=	

7543 7543

332	.170000	x	82.170000	=	13.968900
003	4.800000	x	19.412674	=	93.180835
1445	.010000	x	51.322480	=	.513225
338	.350000	x	.000000	=	.000000

T.E =

7551 7551

321	1.150000	x	.000000	=	.000000
003	7.000000	x	19.412674	=	135.888718
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450

T.E =

7552 7552

322	1.150000	x	102.710000	=	118.116500
003	7.000000	x	19.412674	=	135.888718
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450

T.E = 255.031668

7553 7553

323	1.150000	x	117.390000	=	134.998500
003	7.000000	x	19.412674	=	135.888718
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450

T.E = 271.913668

7554 7554

321	1.150000	x	.000000	=	.000000
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450
003	9.000000	x	19.412674	=	174.714066

T.E =

7555 7555

322	1.150000	x	102.710000	=	118.116500
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450
003	9.000000	x	19.412674	=	174.714066

T.E = 293.857016

7556 7556

323	1.150000	x	117.390000	=	134.998500
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450
003	9.000000	x	19.412674	=	174.714066

T.E = 310.739016

7558 7558

331	.080000	x	79.240000	=	6.339200
1445	.003000	x	51.322480	=	.153967
003	1.500000	x	19.412674	=	29.119011
			T.E	=	35.612178

7559 7559

331	.080000	x	79.240000	=	6.339200
003	1.500000	x	19.412674	=	29.119011
1445	.003000	x	51.322480	=	.153967
			T.E	=	35.612178

7561 7561

332	1.150000	x	82.170000	=	94.495500
003	5.200000	x	19.412674	=	100.945905
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450
			T.E	=	196.467854

7562 7562

334	1.150000	x	123.260000	=	141.749000
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450
003	5.700000	x	19.412674	=	110.652242
			T.E	=	253.427691

7563 7563

332	1.250000	x	82.170000	=	102.712500
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450
003	5.400000	x	19.412674	=	104.828440
			T.E	=	208.567389

7564 7564

334	1.250000	x	123.260000	=	154.075000
003	6.100000	x	19.412674	=	118.417311
1445	.020000	x	51.322480	=	1.026450
			T.E	=	273.518761

7565 7565

003	1.500000	x	19.412674	=	29.119011
			T.E	=	29.119011

7566 7566

7561	1.500000	x	196.467854	=	294.701781
			T.E	=	294.701781

7567	7567						
7562		1.500000	x	253.427691	=	380.141537	
				T.E	=	380.141537	
7568	7568						
7563		1.500000	x	208.567389	=	312.851084	
				T.E	=	312.851084	
7569	7569						
7564		1.500000	x	273.518761	=	410.278142	
				T.E	=	410.278142	
7571.1	7571.1						
327.1		1.000000	x	.000000	=	.000000	
327.1		.030000	x	.000000	=	.000000	
003		3.000000	x	19.412674	=	58.238022	
				T.E	=		
7571.2	7571.2						
327.2		1.000000	x	.000000	=	.000000	
003		3.000000	x	19.412674	=	58.238022	
327.2		.030000	x	.000000	=	.000000	
				T.E	=		
7571.3	7571.3						
327.3		1.000000	x	182.420000	=	182.420000	
327.3		.030000	x	182.420000	=	5.472600	
003		3.000000	x	19.412674	=	58.238022	
				T.E	=	246.130622	
7572	7572						
328		1.000000	x	.000000	=	.000000	
003		4.000000	x	19.412674	=	77.650696	
328		.030000	x	.000000	=	.000000	
				T.E	=		
7576	7576						
331		1.150000	x	79.240000	=	91.126000	
003		3.800000	x	19.412674	=	73.768161	
				T.E	=	164.894161	

7577	7577					
334		1.150000	x	123.260000	=	141.749000
003		4.200000	x	19.412674	=	81.533231
				T.E	=	223.282231
7578	7578					
336		1.150000	x	.000000	=	.000000
003		4.700000	x	19.412674	=	91.239568
				T.E	=	
7581	7581					
326		1.050000	x	64.560000	=	67.788000
3211		.020000	x	115.886287	=	2.317726
1445		.005000	x	51.322480	=	.256612
003		2.300000	x	19.412674	=	44.649150
				T.E	=	115.011488
7601	7601					
401		1.100000	x	11.750000	=	12.925000
457		.500000	x	.539000	=	.269500
003		.500000	x	19.412674	=	9.706337
				T.E	=	22.900837
7602	7602					
403		1.100000	x	13.760000	=	15.136000
457		.500000	x	.539000	=	.269500
003		.550000	x	19.412674	=	10.676971
				T.E	=	26.082471
7603	7603					
406		1.100000	x	17.000000	=	18.700000
457		.500000	x	.539000	=	.269500
003		.650000	x	19.412674	=	12.618238
				T.E	=	31.587738
7604.1	7604.1					
409		1.100000	x	20.240000	=	22.264000
003		.750000	x	19.412674	=	14.559506
457		.500000	x	.539000	=	.269500
				T.E	=	37.093006

7604.2	7604.2					
410		1.100000	x	27.530000	=	30.283000
003		.750000	x	19.412674	=	14.559506
457		.500000	x	.539000	=	.269500
				T.E	=	45.112006
7606	7606					
401		1.100000	x	11.750000	=	12.925000
003		.600000	x	19.412674	=	11.647604
				T.E	=	24.572604
7607	7607					
403		1.100000	x	13.760000	=	15.136000
003		.650000	x	19.412674	=	12.618238
				T.E	=	27.754238
7608	7608					
406		1.100000	x	17.000000	=	18.700000
003		.750000	x	19.412674	=	14.559506
				T.E	=	33.259506
7609.1	7609.1					
409		1.100000	x	20.240000	=	22.264000
003		.850000	x	19.412674	=	16.500773
				T.E	=	38.764773
7609.2	7609.2					
410		1.100000	x	27.530000	=	30.283000
003		.850000	x	19.412674	=	16.500773
				T.E	=	46.783773
7611	7611					
411		1.100000	x	25.700000	=	28.270000
457		.500000	x	.539000	=	.269500
003		.500000	x	19.412674	=	9.706337
				T.E	=	38.245837
7612	7612					
412		1.100000	x	27.740000	=	30.514000
003		.550000	x	19.412674	=	10.676971
457		.500000	x	.539000	=	.269500
				T.E	=	41.460471

7613	7613					
411		1.100000	x	25.700000	=	28.270000
003		.600000	x	19.412674	=	11.647604
				T.E	=	39.917604
7614	7614					
412		1.100000	x	27.740000	=	30.514000
003		.650000	x	19.412674	=	12.618238
				T.E	=	43.132238
7616	7616					
414		1.100000	x	20.240000	=	22.264000
457		.500000	x	.539000	=	.269500
003		.600000	x	19.412674	=	11.647604
				T.E	=	34.181104
7617	7617					
415		1.100000	x	20.240000	=	22.264000
457		.500000	x	.539000	=	.269500
003		.650000	x	19.412674	=	12.618238
				T.E	=	35.151738
7618	7618					
414		1.100000	x	20.240000	=	22.264000
003		.700000	x	19.412674	=	13.588872
				T.E	=	35.852872
7619	7619					
415		1.100000	x	20.240000	=	22.264000
003		.750000	x	19.412674	=	14.559506
				T.E	=	36.823506
7621	7621					
418		1.100000	x	28.340000	=	31.174000
457		.800000	x	.539000	=	.431200
003		1.200000	x	19.412674	=	23.295209
				T.E	=	54.900409
7622	7622					
419		1.100000	x	28.340000	=	31.174000
003		1.400000	x	19.412674	=	27.177744
457		.800000	x	.539000	=	.431200
				T.E	=	58.782944

7626.1 7626.1

298.2	18.000000	x	2.450000	=	44.100000
421	1.000000	x	94.130000	=	94.130000
002	7.000000	x	14.659065	=	102.613455
003	7.000000	x	19.412674	=	135.888718
			T.E	=	376.732173

7626.2 7626.2

298.2	18.000000	x	2.450000	=	44.100000
422	1.000000	x	129.370000	=	129.370000
003	7.000000	x	19.412674	=	135.888718
002	7.000000	x	14.659065	=	102.613455
			T.E	=	411.972173

7627.1 7627.1

298.2	16.000000	x	2.450000	=	39.200000
003	6.000000	x	19.412674	=	116.476044
002	6.000000	x	14.659065	=	87.954390
421	1.000000	x	94.130000	=	94.130000
			T.E	=	337.760434

7627.2 7627.2

298.2	16.000000	x	2.450000	=	39.200000
003	6.000000	x	19.412674	=	116.476044
002	6.000000	x	14.659065	=	87.954390
422	1.000000	x	129.370000	=	129.370000
			T.E	=	373.000434

7631 7631

426	1.100000	x	.000000	=	.000000
003	.050000	x	19.412674	=	.970634
			T.E	=	

7636 7636

428	1.100000	x	3.960000	=	4.356000
003	.060000	x	19.412674	=	1.164760
			T.E	=	5.520760

7637 7637

429	1.100000	x	4.860000	=	5.346000
003	.080000	x	19.412674	=	1.553014
			T.E	=	6.899014

7638	7638					
430		1.100000	x	6.740000	=	7.414000
003		.100000	x	19.412674	=	1.941267
				T.E	=	9.355267
7641	7641					
431		1.000000	x	.000000	=	.000000
003		.060000	x	19.412674	=	1.164760
				T.E	=	
7642	7642					
432		1.000000	x	.000000	=	.000000
003		.060000	x	19.412674	=	1.164760
				T.E	=	
7701	7701					
024		.001500	x	49.440000	=	.074160
002		.050000	x	14.659065	=	.732953
003		.120000	x	19.412674	=	2.329521
				T.E	=	3.136634
7702	7702					
024		.001800	x	49.440000	=	.088992
003		.080000	x	19.412674	=	1.553014
002		.050000	x	14.659065	=	.732953
				T.E	=	2.374959
7706	7706					
024		.002000	x	49.440000	=	.098880
003		.150000	x	19.412674	=	2.911901
002		.080000	x	14.659065	=	1.172725
				T.E	=	4.183506
7707	7707					
024		.002300	x	49.440000	=	.113712
003		.090000	x	19.412674	=	1.747141
002		.100000	x	14.659065	=	1.465907
				T.E	=	3.326759

7708	7708						
024		.002500	x	49.440000	=	.123600	
003		.180000	x	19.412674	=	3.494281	
002		.120000	x	14.659065	=	1.759088	
				T.E	=	5.376969	
7709	7709						
024		.002800	x	49.440000	=	.138432	
003		.120000	x	19.412674	=	2.329521	
002		.150000	x	14.659065	=	2.198860	
				T.E	=	4.666813	
7711	7711						
002		.050000	x	14.659065	=	.732953	
1485		.200000	x	.681467	=	.136293	
003		.200000	x	19.412674	=	3.882535	
				T.E	=	4.751781	
7712	7712						
002		.080000	x	14.659065	=	1.172725	
1485		.250000	x	.681467	=	.170367	
003		.250000	x	19.412674	=	4.853169	
				T.E	=	6.196260	
7713	7713						
002		.160000	x	14.659065	=	2.345450	
003		.300000	x	19.412674	=	5.823802	
1485		.280000	x	.681467	=	.190811	
				T.E	=	8.360063	
7720	7720						
443		.080000	x	1.170000	=	.093600	
003		.300000	x	19.412674	=	5.823802	
002		.100000	x	14.659065	=	1.465907	
1485		.200000	x	.681467	=	.136293	
				T.E	=	7.519602	
7721	7721						
002		.070000	x	14.659065	=	1.026135	
003		.200000	x	19.412674	=	3.882535	
1485		.200000	x	.681467	=	.136293	
				T.E	=	5.044963	

7722.1.1	7722.1.1					
7720		.300000	x	7.519602	=	2.255881
				T.E =		2.255881
7722.1.2	7722.1.2					
7721		.300000	x	5.044963	=	1.513489
				T.E =		1.513489
7722.2.1	7722.2.1					
7720		.400000	x	7.519602	=	3.007841
				T.E =		3.007841
7722.2.2	7722.2.2					
7721		.400000	x	5.044963	=	2.017985
				T.E =		2.017985
7725	7725					
471		.300000	x	3.460000	=	1.038000
003		.250000	x	19.412674	=	4.853169
002		.150000	x	14.659065	=	2.198860
				T.E =		8.090028
7735	7735					
441		.350000	x	.060000	=	.021000
444		.150000	x	1.320000	=	.198000
003		.150000	x	19.412674	=	2.911901
				T.E =		3.130901
7736	7736					
441		.500000	x	.060000	=	.030000
444		.085000	x	1.320000	=	.112200
445		.010000	x	1.320000	=	.013200
003		.250000	x	19.412674	=	4.853169
446		.005000	x	2.100000	=	.010500
				T.E =		5.019069
7737	7737					
441		.200000	x	.060000	=	.012000
1489		.200000	x	.676222	=	.135244
003		.300000	x	19.412674	=	5.823802
1488		.600000	x	.556630	=	.333978
				T.E =		6.305025

7738	7738						
441		.200000	x	.060000	=	.012000	
1489		.200000	x	.676222	=	.135244	
1488		.300000	x	.556630	=	.166989	
003		.300000	x	19.412674	=	5.823802	
				T.E	=	6.138036	
7739	7739						
441		.100000	x	.060000	=	.006000	
467		.100000	x	2.850000	=	.285000	
003		.150000	x	19.412674	=	2.911901	
				T.E	=	3.202901	
7740	7740						
442		.250000	x	.110000	=	.027500	
003		.250000	x	19.412674	=	4.853169	
1492		.250000	x	1.985800	=	.496450	
				T.E	=	5.377119	
7741	7741						
442		.250000	x	.110000	=	.027500	
462		.250000	x	.000000	=	.000000	
003		.250000	x	19.412674	=	4.853169	
				T.E	=		
7742	7742						
442		.250000	x	.110000	=	.027500	
003		.200000	x	19.412674	=	3.882535	
463		.125000	x	3.430000	=	.428750	
				T.E	=	4.338785	
7743	7743						
442		.250000	x	.110000	=	.027500	
003		.150000	x	19.412674	=	2.911901	
464		.125000	x	3.300000	=	.412500	
				T.E	=	3.351901	
7744	7744						
442		.250000	x	.110000	=	.027500	
003		.150000	x	19.412674	=	2.911901	
465		.125000	x	4.680000	=	.585000	
				T.E	=	3.524401	

7745	7745					
442		.250000	x	.110000	=	.027500
1492		.250000	x	1.985800	=	.496450
003		.800000	x	19.412674	=	15.530139
1489		.200000	x	.676222	=	.135244
				T.E =		16.189334
7746	7746					
441		.350000	x	.060000	=	.021000
003		.150000	x	19.412674	=	2.911901
443		.090000	x	1.170000	=	.105300
				T.E =		3.038201
7747	7747					
441		.350000	x	.060000	=	.021000
443		.170000	x	1.170000	=	.198900
003		.250000	x	19.412674	=	4.853169
				T.E =		5.073069
7748	7748					
443		.090000	x	1.170000	=	.105300
002		.100000	x	14.659065	=	1.465907
445		.030000	x	1.320000	=	.039600
003		.200000	x	19.412674	=	3.882535
450		.060000	x	2.640000	=	.158400
				T.E =		5.651741
7749	7749					
443		.160000	x	1.170000	=	.187200
445		.050000	x	1.320000	=	.066000
003		.250000	x	19.412674	=	4.853169
002		.150000	x	14.659065	=	2.198860
450		.100000	x	2.640000	=	.264000
				T.E =		7.569228
7751	7751					
003		.150000	x	19.412674	=	2.911901
1491		.125000	x	1.100950	=	.137619
				T.E =		3.049520
7752	7752					
003		.250000	x	19.412674	=	4.853169
1491		.250000	x	1.100950	=	.275238
				T.E =		5.128406

7753 7753

441	1.000000	x	.060000	=	.060000
003	.650000	x	19.412674	=	12.618238
443	.080000	x	1.170000	=	.093600
1491	.200000	x	1.100950	=	.220190
1490	.090000	x	1.137630	=	.102387
			T.E	=	13.094415

7754 7754

441	.800000	x	.060000	=	.048000
1487	.090000	x	.455086	=	.040958
003	.800000	x	19.412674	=	15.530139
1490	.090000	x	1.137630	=	.102387
1491	.200000	x	1.100950	=	.220190
			T.E	=	15.941674

7755 7755

442	.250000	x	.110000	=	.027500
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
1491	.200000	x	1.100950	=	.220190
1492	.160000	x	1.985800	=	.317728
			T.E	=	19.978092

7756 7756

442	.300000	x	.110000	=	.033000
003	.350000	x	19.412674	=	6.794436
1492	.300000	x	1.985800	=	.595740
			T.E	=	7.423176

7761 7761

441	.650000	x	.060000	=	.039000
1489	.200000	x	.676222	=	.135244
1488	.600000	x	.556630	=	.333978
003	.800000	x	19.412674	=	15.530139
467	.100000	x	2.850000	=	.285000
473	.100000	x	2.580000	=	.258000
			T.E	=	16.581362

7762 7762

473	.100000	x	2.580000	=	.258000
003	.200000	x	19.412674	=	3.882535
			T.E	=	4.140535

7764	7764						
474		.125000	x	3.520000	=	.440000	
003		.100000	x	19.412674	=	1.941267	
				T.E	=	2.381267	
7765	7765						
475		.125000	x	5.320000	=	.665000	
003		.200000	x	19.412674	=	3.882535	
				T.E	=	4.547535	
7766	7766						
442		.275000	x	.110000	=	.030250	
473		.110000	x	2.580000	=	.283800	
1492		.275000	x	1.985800	=	.546095	
003		.880000	x	19.412674	=	17.083153	
				T.E	=	17.943298	
7767.1	7767.1						
7755		.150000	x	19.978092	=	2.996714	
				T.E	=	2.996714	
7767.2	7767.2						
442		.250000	x	.110000	=	.027500	
1492		.160000	x	1.985800	=	.317728	
003		1.000000	x	19.412674	=	19.412674	
473		.200000	x	2.580000	=	.516000	
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	20.273902	
	T.E =	.150000	x	20.273902	=	3.041085	
7767.3	7767.3						
7755		.250000	x	19.978092	=	4.994523	
				T.E	=	4.994523	
7767.4	7767.4						
442		.250000	x	.110000	=	.027500	
473		.200000	x	2.580000	=	.516000	
003		1.000000	x	19.412674	=	19.412674	
1492		.160000	x	1.985800	=	.317728	
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	20.273902	
	T.E =	.250000	x	20.273902	=	5.068476	

7767.5 7767.5

7755	.350000 x	19.978092 =	6.992332

T.E = 6.992332

7767.6 7767.6

442	.250000 x	.110000 =	.027500
473	.200000 x	2.580000 =	.516000
1492	.160000 x	1.985800 =	.317728
003	1.000000 x	19.412674 =	19.412674
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	20.273902
T.E =	.350000 x	20.273902 =	7.095866

7767.7 7767.7

7755	.450000 x	19.978092 =	8.990141

T.E = 8.990141

7767.8 7767.8

442	.250000 x	.110000 =	.027500
473	.200000 x	2.580000 =	.516000
1492	.160000 x	1.985800 =	.317728
003	1.000000 x	19.412674 =	19.412674
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ =	20.273902
T.E =	.450000 x	20.273902 =	9.123256

7768 7768

460	.200000 x	2.980000 =	.596000
003	.450000 x	19.412674 =	8.735703
460	.030000 x	2.980000 =	.089400
002	.450000 x	14.659065 =	6.596579

T.E = 16.017683

7769 7769

460	.200000 x	2.980000 =	.596000
002	.200000 x	14.659065 =	2.931813
003	.200000 x	19.412674 =	3.882535
460	.030000 x	2.980000 =	.089400

T.E = 7.499748

7770 7770

460	.090000 x	2.980000 =	.268200
003	.150000 x	19.412674 =	2.911901
002	.150000 x	14.659065 =	2.198860
460	.020000 x	2.980000 =	.059600

T.E = 5.438561

7771 7771

441	1.000000	x	.060000	=	.060000
1488	.160000	x	.556630	=	.089061
1487	.080000	x	.455086	=	.036407
003	1.300000	x	19.412674	=	25.236476
473	.100000	x	2.580000	=	.258000
467	.110000	x	2.850000	=	.313500
			T.E	=	25.993444

7772 7772

441	1.000000	x	.060000	=	.060000
458	.100000	x	4.270000	=	.427000
443	.100000	x	1.170000	=	.117000
003	.500000	x	19.412674	=	9.706337
			T.E	=	10.310337

7773 7773

441	1.000000	x	.060000	=	.060000
459	.100000	x	4.270000	=	.427000
443	.100000	x	1.170000	=	.117000
003	.600000	x	19.412674	=	11.647604
			T.E	=	12.251604

7774 7774

442	.250000	x	.110000	=	.027500
473	.200000	x	2.580000	=	.516000
1492	.160000	x	1.985800	=	.317728
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
			T.E	=	20.273902

7785.1 7785.1

441	.350000	x	.060000	=	.021000
003	.700000	x	19.412674	=	13.588872
477	.160000	x		=	
476	.120000	x	2.020000	=	.242400
			T.E	=	

7785.2 7785.2

441	.350000	x	.060000	=	.021000
476	.120000	x	2.020000	=	.242400
478	.160000	x	2.500000	=	.400000
003	.700000	x	19.412674	=	13.588872
			T.E	=	14.252272

7786.1 7786.1

441	.350000	x	.060000	=	.021000
1489	.200000	x	.676222	=	.135244
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
1488	.600000	x	.556630	=	.333978
477	.110000	x		=	

T.E =

7786.2 7786.2

441	.350000	x	.060000	=	.021000
1489	.200000	x	.676222	=	.135244
1488	.600000	x	.556630	=	.333978
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
478	.110000	x	2.500000	=	.275000

T.E = 20.177896

7787 7787

441	1.000000	x	.060000	=	.060000
476	.090000	x	2.020000	=	.181800
1488	.160000	x	.556630	=	.089061
1487	.080000	x	.455086	=	.036407
003	1.000000	x	19.412674	=	19.412674
477	.160000	x		=	

T.E =

7788 7788

441	.250000	x	.060000	=	.015000
479	1.000000	x	1.540000	=	1.540000
003	.700000	x	19.412674	=	13.588872

T.E = 15.143872

7791 7791

441	1.000000	x	.060000	=	.060000
1487	.050000	x	.455086	=	.022754
1491	.200000	x	1.100950	=	.220190
003	.500000	x	19.412674	=	9.706337

T.E = 10.009281

7792 7792

482	.150000	x	.798100	=	.119715
003	.500000	x	19.412674	=	9.706337

T.E = 9.826052

7793	7793						
480		.500000	x	2.870000	=	1.435000	
003		.200000	x	19.412674	=	3.882535	
				T.E	=	5.317535	
7794	7794						
482		.150000	x	.798100	=	.119715	
003		.500000	x	19.412674	=	9.706337	
				T.E	=	9.826052	
7797	7797						
201		.000500	x	205.000000	=	.102500	
002		.060000	x	14.659065	=	.879544	
				T.E	=	.982044	
7798	7798						
201		.000600	x	205.000000	=	.123000	
002		.070000	x	14.659065	=	1.026135	
				T.E	=	1.149135	
7801	7801						
496		1.200000	x	1.065700	=	1.278840	
003		.150000	x	19.412674	=	2.911901	
				T.E	=	4.190741	
7806	7806						
498		1.150000	x	1.190500	=	1.369075	
003		.300000	x	19.412674	=	5.823802	
				T.E	=	7.192877	
7807	7807						
499		1.150000	x	1.632100	=	1.876915	
003		.400000	x	19.412674	=	7.765070	
				T.E	=	9.641985	
7808	7808						
500		1.150000	x	2.400300	=	2.760345	
003		.600000	x	19.412674	=	11.647604	
				T.E	=	14.407949	

7809	7809					
501		1.200000	x	3.250000	=	3.900000
003		.800000	x	19.412674	=	15.530139
				T.E	=	19.430139
7810	7810					
502		1.200000	x	4.500000	=	5.400000
003		.900000	x	19.412674	=	17.471407
				T.E	=	22.871407
7811	7811					
503		1.200000	x	1.065700	=	1.278840
003		.800000	x	19.412674	=	15.530139
				T.E	=	16.808979
7812	7812					
504		1.300000	x	1.411300	=	1.834690
003		.900000	x	19.412674	=	17.471407
				T.E	=	19.306097
7813	7813					
505		1.000000	x	18.340000	=	18.340000
003		.600000	x	19.412674	=	11.647604
				T.E	=	29.987604
7901	7901					
490		1.080000	x	.640000	=	.691200
003		.200000	x	19.412674	=	3.882535
				T.E	=	4.573735
7902	7902					
527		1.050000	x	4.460000	=	4.683000
003		1.000000	x	19.412674	=	19.412674
				T.E	=	24.095674
7903	7903					
528		1.050000	x	6.020000	=	6.321000
003		.600000	x	19.412674	=	11.647604
				T.E	=	17.968604

7904	7904						
494		1.050000	x	4.780000	=	5.019000	
003		.500000	x	19.412674	=	9.706337	
				T.E	=	14.725337	
7911	7911						
493		1.200000	x	.580000	=	.696000	
506		1.100000	x	.730000	=	.803000	
002		.300000	x	14.659065	=	4.397720	
003		.150000	x	19.412674	=	2.911901	
				T.E	=	8.808621	
7912	7912						
493		1.200000	x	.580000	=	.696000	
507		1.100000	x	1.480000	=	1.628000	
003		.150000	x	19.412674	=	2.911901	
002		.350000	x	14.659065	=	5.130673	
				T.E	=	10.366574	
7913	7913						
493		1.200000	x	.580000	=	.696000	
508		1.100000	x	.750000	=	.825000	
003		.150000	x	19.412674	=	2.911901	
002		.400000	x	14.659065	=	5.863626	
				T.E	=	10.296527	
7914	7914						
509		1.100000	x	.360000	=	.396000	
003		.080000	x	19.412674	=	1.553014	
				T.E	=	1.949014	
7915.1	7915.1						
7911		.850000	x	8.808621	=	7.487328	
				T.E	=	7.487328	
7915.2	7915.2						
7912		.850000	x	10.366574	=	8.811588	
				T.E	=	8.811588	
7915.3	7915.3						
7913		.850000	x	10.296527	=	8.752048	
				T.E	=	8.752048	

7921	7921					
529		1.030000	x	1.210000	=	1.246300
002		.040000	x	14.659065	=	.586363
				T.E	=	1.832663
7922	7922					
530		1.030000	x	1.910000	=	1.967300
002		.050000	x	14.659065	=	.732953
				T.E	=	2.700253
7923	7923					
531		1.030000	x	1.030000	=	1.060900
002		.050000	x	14.659065	=	.732953
				T.E	=	1.793853
7931	7931					
519		1.050000	x	67.440000	=	70.812000
003		1.500000	x	19.412674	=	29.119011
				T.E	=	99.931011
7932.1	7932.1					
514		.000000	x	49.200000	=	.000000
003		.000000	x	19.412674	=	.000000
				T.E	=	.000000
7932.2	7932.2					
520		.000000	x	47.340000	=	.000000
003		.000000	x	19.412674	=	.000000
				T.E	=	.000000
7933.1	7933.1					
514		.000000	x	49.200000	=	.000000
003		.000000	x	19.412674	=	.000000
				T.E	=	.000000
7933.2	7933.2					
520		.000000	x	47.340000	=	.000000
003		.000000	x	19.412674	=	.000000
				T.E	=	.000000

7934 7934

535	1.150000	x	6.200000	=	7.130000
002	.500000	x	14.659065	=	7.329533
003	.500000	x	19.412674	=	9.706337

T.E = 24.165870

7935 7935

536	.150000	x	2.180000	=	.327000
003	.250000	x	19.412674	=	4.853169

T.E = 5.180169

7936 7936

536	.300000	x	2.180000	=	.654000
003	.100000	x	19.412674	=	1.941267

T.E = 2.595267

7940 7940

176	1.050000	x	.000000	=	.000000
002	.300000	x	14.659065	=	4.397720
003	.300000	x	19.412674	=	5.823802
251	.100000	x	.680000	=	.068000

T.E =

7941 7941

067	.040000	x	37.640000	=	1.505600
001	.100000	x	13.186708	=	1.318671

T.E = 2.824271

7942 7942

510	2.500000	x	3.020000	=	7.550000
001	.100000	x	13.186708	=	1.318671

T.E = 8.868671